

# STUDIO D'INGEGNERIA CIVILE

### GIANCRISTOFARO ANTONIO - Ingegnere

Via Luigi de Crecchio, 61 - 66034 LANCIANO (CH) - ITALIA Tel/ Fax +39-872-715345 - E-mail mail@giancristofaro.it




COMUNE:

# LANCIANO - CH -

LAVORI:

Completamento "Strada Comunale Artigianale di Villa Martelli con messa in sicurezza del bivio di Villa Martelli sulla S.P. S.Vito – Lanciano"

# PROGETTO ESECUTIVO



# PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

LANCIANO lì,	IL PROGETTISTA			
AGGIORNAMENTO	Dott Ing. Antonio Giancristofaro			

ALLEGATO 15 TAVOLA 00



# PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

previsto dall'art 100 e redatto in base ai contenuti dell'all. XV del D.Lgs. 81/08 adeguato al D.Lgs. 106/09

OGGETTO DEI LAVORI: COMPLETAMENTO "STRADA COMUNALE

ARTIGIANALE DI VILLA MARTELLI CON MESSA IN SICUREZZA DEL BIVIO DI VILLA MARTELLI SULLA

S.P. S.VITO – LANCIANO"

**COMMITTENTE:** AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Documento	Data	Fase	Note	Nome e firma redattore
Versione n.				

Revisione	Data	Fase	Note	Nome e firma redattore
N.				
N.				
N.				

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE:	ING. ANTONIO GIANCRISTOFARO
	LANCIANO, lì
	Firma

Documento	Data	Fase	Note	Nome e firma redattore
Versione n.				

Revisione	Data	Fase	Note	Nome e firma redattore
N.				
N.				
N.				

### **Premessa**

Il presente documento è stato redatto in conformità con quanto previsto dall'art 100 redatto in base ai contenuti dell'all. XV del D.lgs 81/08.

Le imprese appaltatrici e subappaltatrici nonchè tutti i soggetti coinvolti all'esecuzione dell'opera dovranno valutare attentamente quanto riportato al suo interno.

Ogni impresa esecutrice dovrà redigere il proprio Piano Operativo di Sicurezza che dovrà essere complementare e di dettaglio al presente documento.

Per redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento sono stati adottati i seguenti criteri e principi generali.

### Data e Modalità di effettuazione della valutazione

•••

### Criteri adottati per la valutazione dei rischi.

È opportuno far presente che ogni analisi del rischio è strettamente correlata, attraverso una funzione, a due parametri specifici:

- l'ampiezza o magnitudo dell'eventuale danno subito da parte dei lavoratori;
- la probabilità del verificarsi delle conseguenze.

Per valutare la magnitudo del rischio si utilizza la seguente formula:  $\mathbf{R} = f(\mathbf{P}\mathbf{x}\mathbf{M})$ 

 $dove: R = magnitudo \ del \ rischio; P = frequenza \ o \ probabilit\`a \ del \ verificarsi \ dell'evento; M = magnitudo \ delle \ conseguenze.$ 

Da quanto sopra emerge che, ai fini della valutazione del rischio, occorre stimare la probabilità che un determinato evento si verifichi e valutare l'entità probabile delle relative conseguenze.

La determinazione della funzione di rischio f presuppone di definire un modello di esposizione dei lavoratori tale da consentire di porre in relazione l'entità del danno atteso con la probabilità del suo verificarsi.

Di seguito si propone uno schema di classificazione dei parametri P (Tabella 1) e M (Tabella 2), una matrice per la classificazione del livello di rischio (Figura 1) nonché una classificazione della priorità delle misure correttive da attuare (Tabella 3).

TABELLA 1 - SCALA DELLA PROBABILITA' "P"


	TABELLA I - SCALA DELLA I ROBABILITA I					
Valore	Livello	Definizioni/criteri				
4	Altamente probabile	Esiste una correlazione diretta tra la mancanza impiantistica ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori. Si ha notizia di danni già verificatisi per la stessa mancanza in situazioni operative simili. Il verificarsi del danno non susciterebbe alcuno stupore in cantiere.				
3	Probabile	La mancanza impiantistica può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto. E' noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno. Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata sorpresa.				
2	Poco Probabile	La mancanza impiantistica può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi concorrenti. Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi. Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa.				
1	Improbabile	La mancanza impiantistica può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti. Non sono noti episodi già verificatisi. Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.				

#### TARELLA 2 - SCALA DELL'ENTITÀ DEL DANNO "M"

Valore	Livello	Definizioni/criteri
4	Gravissimo	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale.  Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.
3	Grave	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale. Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti
2	Medio	Infortunio o episodio di esposizione acuta con invalidità reversibile. Esposizione cronica con effetti reversibili.
1	Lieve	Infortunio o episodio di esposizione acuta con invalidità rapidamente reversibile.  Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

Figura 1: Esempio di Matrice di Valutazione del Rischio (R = PxM)

	4	8	12	16
P	3	6	9	12
	2	4	6	8



In relazione al valore del livello di rischio, calcolato come da figura 1, nella successiva Tabella 3 viene riportata la classificazione della priorità delle misure correttive da attuare.

### TABELLA 3 - VALORE DEL RISCHIO

VALORE RISCHIO	AZIONI		
R > 9	Azioni correttive indilazionabili.		
K > 9	Determina un controllo di peso ARRESTO		
4 < R < = 9	Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza.		
4 < K < = 9	Determina un controllo di peso CRITICO		
	Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve o medio		
$\mathbf{R} < = 4$	termine.		
	Determina un controllo di peso NORMALE		

# 1) IDENTIFICAZIONE DELL'OPERA E DEI SOGGETTI (AII. XV § 2.1.2.a - § 2.1.2.b D.Lgs 81/08)

## 1.1) DATI GENERALI

COMMITTENTI:								
AMMINISTRAZIONE COMUNALE	PIAZZA PLEBISCITO	66034	LANCIANO	СН	0872/7071			
PROGETTISTI:								
ING. ANTONIO GIANCRISTOFARO	VIA LUIGI DE CRECCHIO, 61	66034	LANCIANO	СН	0872715345			
COORDINATORI SICUREZZA PROC	GETTAZIONE:							
ING. ANTONIO GIANCRISTOFARO	VIA LUIGI DE CRECCHIO, 61	66034	LANCIANO	СН	0872715345			
DIREZIONE LAVORI:								
ING. ANTONIO GIANCRISTOFARO	VIA LUIGI DE CRECCHIO, 61	66034	LANCIANO	СН	0872715345			
COORDINATORI SICUREZZA ESECUZIONE:								
ING. ANTONIO GIANCRISTOFARO	VIA LUIGI DE CRECCHIO, 61	66034	LANCIANO	СН	0872715345			

## 1.2) CARATTERISTICHE DELL'OPERA


### **OGGETTO DEI LAVORI:**

COMPLETAMENTO " STRADA COMUNALE ARTIGIANALE DI VILLA MARTELLI CON MESSA IN SICUREZZA DEL BIVIO DI VILLA MARTELLI SULLA S.P. S.VITO – LANCIANO"

### **DESCRIZIONE DELL'OPERA:**

COMPLETAMENTO "STRADA COMUNALE ARTIGIANALE DI VILLA MARTELLI CON MESSA IN SICUREZZA DEL BIVIO DI VILLA MARTELLI SULLA S.P. S.VITO – LANCIANO"

L' intervento di cui al presente progetto è inerente il completamento della viabilità a servizio della zona artigianale di Villa Martelli con messa in sicurezza del bivio di Villa Martelli sulla S.P. S.Vito-Lanciano



L'importanza di questo intervento è di potenziare la viabilità dal/e verso il casello autostradale allo scopo di sgravare il flusso veicolare che nelle ore di punta creano lunghe code ai semafori presenti sulla strada prov.le S.Vito-Lanciano; inoltre tale asse viario' andrebbe a realizzare un ulteriore accesso alla zona artigianale, già dotata peraltro di una ampia e sicura viabilita', ciò permetterebbe di raggiungere l'abitato del comune di Treglio e quindi l'ingresso al casello autostradale. Tale tracciato, quindi, è da ascrivere ad un percorso stradale alternativo, di emergenza, di eventuali interruzioni e di decongestionamento del traffico sulla S.P. Lanciano-Treglio. Inoltre, è necessario un intervento di messa in sicurezza del bivio di Villa Martelli, dove per la presenza anche dell'asse viario di ingresso alla zona artigianale non vi sono sufficienti condizioni di sicurezza per l'assenza di spartitraffico, segnaletica orizzontale, rotatoria, necessari per regolare il flusso veicolare sui diversi assi viari - in direzione S.Vito, in direzione Lanciano, in direzione Villa Martelli ed in direzione zona artigianale



**UBICAZIONE:**, LANCIANO, CHIETI

**IMPORTO DELL'OPERA:** €255.224,63

**INIZIO LAVORI:** 

**FINE LAVORI:** 

**DURATA DEI LAVORI:** 120 gg. lavorativi

N. UOMINI GIORNO: 277 uomini/giorno

**MASSIMO N. DI LAVORATORI: 8** 

NUMERO DI IMPRESE: Numero di imprese pari a n. 1

**ONERI SICUREZZA:** Il costo complessivo della sicurezza inteso come stima dei costi derivanti dall'adozione di procedure esecutive particolari e dall'impiego di apprestamenti ed attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori è di € € 5.330,25 (come da computo allegato).

# 1.3) IMPRESE

### 01) IMPRESA 1

Attività: Accantieramento e strutture al grezzo

➤ Mansioni previste per l'impresa:

# 1.4) GRUPPI OPERATIVI RICHIESTI

### MANSIONI PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA

Mansioni	Impianti, Mezzi	Rischi	Lep dB	Idoneità sanitaria	Informazione	Formazione	DPI
Carpentiere e aiuto carpentiere	impianto elettrico, impianto di MAT, ponteggio, ponte su cavalletti, sega circolare, trapano, utensili ed attrezzature manuali	Cadute dall'alto, seppellimento, sprofondamento, urti, colpi, impatti, compressori, vibrazioni, scivolamenti, cadute a livello, elettrocuzione, rumore, investimento e caduta materiale dall'alto, movimentazione manuale dei carichi, getti, schizzi, allergeni	85	Preassuntiva, vaccinazione antitetanica, movimentazione manuale dei carichi, rumore, allergeni	Rischi tipici della mansione (vedi casella rischi) e specifici del cantiere; componenti, caratteristiche e modalità d'uso e manutenzione della sega circolare; componenti, caratteristiche, modalità di montaggio ed uso di ponti su cavalletti e trabatelli; componenti, caratteristiche, modalità d'uso dei ponti	Modalità operative dettagliate per l'eliminazione o riduzione dei rischi specifici della mansione (vedi casella rischi) e per i rischi specifici del cantiere; modalità d'uso e manutenzione della sega circolare; modalità di montaggio ed uso di ponti su cavalletti e trabatelli; modalità d'uso dei ponti	Casco, calzature di sicurezza, guanti, protettore auricolare
Ferraiolo e aiuto ferraiolo	impianto elettrico, impianto di MAT, ponteggio, ponte su cavalletti, piegaferri, trancia, saldatore, utensili ed attrezzature manuali	Cadute dall'alto, urti, colpi, impatti, compressori, punture, tagli, abrasioni, vibrazioni, scivolamenti, cadute a livello, elettrocuzione, cesoiamento, stritolamento, investimento e caduta materiale dall'alto, movimentazione manuale dei carichi	79	Preassuntiva, vaccinazione antitetanica, movimentazione manuale dei carichi	Rischi tipici della mansione (vedi casella rischi) e specifici del cantiere; componenti, caratteristiche e modalità d'uso e manutenzione delle macchine ed attrezzature impiegate; componenti, caratteristiche, modalità di montaggio ed uso di ponti su cavalletti e trabatelli; componenti, caratteristiche, modalità d'uso dei ponti	Modalità operative dettagliate per l'eliminazione o riduzione dei rischi specifici della mansione (vedi casella rischi) e per i rischi specifici del cantiere; modalità d'uso e manutenzione delle macchine ed attrezzature impiegate; modalità di montaggio ed uso di ponti su cavalletti e trabatelli; modalità d'uso dei ponti	Casco, calzature di sicurezza, copricapo, guanti
Palista - Escavatorista	automezzi, pala meccanica, escavatore,	Vibrazioni, scivolamenti, cadute a	87	Preassuntiva, vaccinazione	Rischi tipici della mansione (vedi casella	Modalità operative dettagliate per	Casco, calzature di sicurezza, copricapo,


Mansioni	Impianti, Mezzi	Rischi	Lep dB	Idoneità sanitaria	Informazione	Formazione	DPI
	utensili e attrezzature manuali	livello, rumore, cesoiamento, stritolamento, inalazione di polveri, fibre, olii minerali e derivati		antitetanica, periodica, vibrazioni, rumore	rischi) e specifici del cantiere; componenti, caratteristiche e modalità d'uso e manutenzione della pala e dell'escavatore	l'eliminazione o riduzione dei rischi specifici della mansione (vedi casella rischi) e per i rischi specifici del cantiere; modalità d'uso e manutenzione della pala e dell'escavatore	guanti, indumenti protettivi
Autista autocarro	automezzi, autocarri con e senza ribaltabile, utensili e attrezzature manuali	Vibrazioni, scivolamenti, cadute a livello, investimento e caduta di materiale dall'alto, movimentazione manuale dei carichi, inalazione di polveri, fibre, olii minerali e derivati	82	Preassuntiva, vaccinazione antitetanica, periodica, movimentazione manuale dei carichi	Rischi tipici della mansione (vedi casella rischi) e specifici del cantiere; componenti, caratteristiche e modalità d'uso e manutenzione dell'autocarro	Modalità operative dettagliate per l'eliminazione o riduzione dei rischi specifici della mansione (vedi casella rischi) e per i rischi specifici del cantiere; modalità d'uso e manutenzione dell'autocarro	Casco, calzature di sicurezza, copricapo, guanti
Assistente tecnico	auto	Cadute dall'alto, seppelimento, sprofondamento, urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli, abrasioni, scivolamenti, cadute a livello, rumore, investimento e caduta di materiale dall'alto, inalazione di polveri, fibre	83	Preassuntiva, vaccinazione antitetanica, rumore	Organizzazione del cantiere; gestione documentazioni; tecniche della comunicazione; rischi tipici delle opere da realizzare (vedi casella rischi); rischi specifici del cantiere	Organizzazione del cantiere; gestione documentazioni; capacità comunicative; modalità operative dettagliate in funzione dei rischi tipici delle opere da realizzare (vedi casella rischi) e di quelli specifici del cantiere	Casco, calzature di sicurezza, protettore auricolare
Autista autobetoniera	autobetoniera, impianto di betonaggio, utensili e attrezzature manuali	Urti, colpi, impatti, compressioni, scivolamenti, cadute a livello, rumore, cesoiamento, stritolamento, investimento e caduta di materiale dall'alto,	88	Preassuntiva, vaccinazione antitetanica, periodica, rumore, polveri, fibre, allergeni	Rischi tipici della mansione (vedi casella rischi) e specifici del cantiere; componenti, caratteristiche e modalità d'uso e manutenzione dell'autobetoniera	Modalità operative dettagliate per l'eliminazione o riduzione dei rischi specifici della mansione (vedi casella rischi) e per i rischi specifici del cantiere;	Casco, calzature di sicurezza, guanti, protettore auricolare, indumenti protettivi

Mansioni	Impianti, Mezzi	Rischi	Lep dB	Idoneità sanitaria	Informazione	Formazione	DPI
		inalazione di polveri,				modalità d'uso e	
		fibre, getti, schizzi,				manutenzione	
		allergeni, olii minerali				dell'autobetoniera	
A t' t O		e derivati	00	D	D11.1.411.1.11.	Madalias annadian	C
Autista - Operatore	autopompa, autobetoniera,	Urti, colpi, impatti,	88	Preassuntiva, vaccinazione	Rischi tipici della mansione (vedi casella	Modalità operative dettagliate per	Casco, calzature di
autopompa	impianto di	compressioni, scivolamenti, cadute a		antitetanica, periodica,	rischi) e specifici del	l'eliminazione o	sicurezza, guanti, protettore auricolare
	betonaggio, utensili e	livello, rumore,		rumore	cantiere; componenti,	riduzione dei rischi	protettore auricolare
	attrezzature manuali	investimento e caduta		rumore	caratteristiche e	specifici della	
		di materiale dall'alto,			modalità d'uso e	mansione (vedi casella	
		movimentazione			manutenzione	rischi) e per i rischi	
		manuale dei carichi,			dell'autopompa	specifici del cantiere;	
		getti, schizzi, allergeni,				modalità d'uso e	
		olii minerali e derivati				manutenzione della	
						pompa del cls	
Operaio generico e	automezzi, dumper,	Urti, colpi, impatti,	85	Preassuntiva,	Rischi tipici della	Modalità operative	Casco, calzature di
dumper	utensili e attrezzature	compressioni, punture,		vaccinazione	mansione (vedi casella	dettagliate per	sicurezza, guanti,
	manuali	tagli, abrasioni,		antitetanica,	rischi) e specifici del	l'eliminazione o	protettore auricolare
		vibrazioni,		vibrazioni, rumore	cantiere; componenti,	riduzione dei rischi	
		scivolamenti, cadute a livello, rumore,			caratteristiche e modalità d'uso e	specifici della mansione (vedi casella	
		cesoiamento,			manutenzione del	rischi) e per i rischi	
		stritolamento,			dumper	specifici del cantiere;	
		investimento e caduta			dumper	modalità d'uso e	
		materiale dall'alto,				manutenzione del	
		movimentazione				dumper	
		manuale dei carichi,				_	
		inalazione di polveri,					
		fibre, allergeni, olii					
		minerali e derivati					

- 2) INDIVIDUAZIONE ED ANALISI DEI RISCHI (AII. XV § 2.1.2.c D.Lgs. 81/08)
- 2.1) AREA DI CANTIERE (AII. XV § 2.1.2.d.1 § 2.2.1 D.Lgs 81/08)
- 2.1.1) CARATTERISTICHE DELL'AREA DI CANTIERE


C.01 - L'AREA DI CANTIERE SARA' ORGANIZZATO ALL'INTERNO DELLA ZONA DOVE REALIZZARE LA NUOVA VIABILITA' (SU PROPRIETA' DELLA FERROVIA ADRIATICO SANGRITANA).-

2.1.2) LAYOUT DEL CANTIERE




C.02 -

# 2.1.3) **ZONE**



CODICE	DESCRIZIONE
Z.01	
	IMPIANTO DI CANTIERE
Z.02	ZONA DI CARICO E SCARICO
Z.03	ZONA DEPOSITO



# 2.2) ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (All. XV § 2.1.2.d.2 - § 2.2.2 D.Lgs 81/08)

# 2.2.1) POSTI FISSI DI LAVORO

Area <identificazione caratteristiche="" e=""></identificazione>				
Preparazione malte				
Confezionamento del ferro				
Assemblaggio a terra				
Confezionamento calcestruzzo				
Confezionamento miscele cementizie e bentonitiche				

# 2.2.2) DOCUMENTI DA CONSERVARE IN CANTIERE - PIANI E PROGETTI

Documento	Riferimento legislativo	Fasi vincolanti
DOCUMENTAZIONE GENERALE		
Cartello di cantiere		Da affiggere all'entrata del cantiere (foglio con dati del cartello da conservare in cantiere)
Richiesta agli enti competenti di segnalazione di cavidotti o		,
tubazioni sotterranee		
Orario di lavoro dei dipendenti		
Copia della concessione dell'Ente Poste all'impiego di pulsantiera		
radiocomandata		
Denuncia di inizio lavori all'INAIL	D.P.R. 1124/65	
Denuncia di inizio lavori all'INPS		
Denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile		
Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. delle imprese e dei		
lavoratori autonomi		
Registro matricola dei dipendenti		
Copia della concessione edilizia		
SICUREZZA AZIENDALE		
Copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento	D.Lgs. 81/08 artt. 91,	
Copia del Fiano di Sicarezza e Coordinamento	100, Allegato XV	
Copia del Fascicolo	D.Lgs. 81/08 art. 91,	
Copia del l'ascicolo	Allegato XVI	
Copia della notifica preliminare	D.Lgs. 81/08 art. 99	
Piano operativo di sicurezza dell'impresa	D.Lgs. 81/08 art. 96	
a rano operativo di sicurezza den impresa	comma 1 g), Allegato	
Piano delle demolizioni	A v	
Piano di emergenza	D.Lgs. 81/08 art. 43	
Piano montaggio elementi prefabbricati	2.280. 01, 00 420. 15	
Piano di rimozione/bonifica amianto		
Cartelle sanitarie del personale		
Autocertificazione su avvenuta valutazione dei rischi ai sensi	D.Lgs. 81/08 Art. 29	
dell'art. 29 comma 5 del D.Lgs 81/08 (in quanto ditta con meno di	comma 5	
10 lavoratori)		
Giudizi di idoneità alla mansione specifica del personale	D.Lgs. 81/08 Art. 41	
ordanzi di radiretta aria mansione specimea dei personare	comma 2 a)	
Relazioni di visita all'ambiente di lavoro del medico competente	D.Lgs. 81/08 Art. 25	
reduzioni di visita an amorente di lavoro dei medico competente	comma 1 l)	
Comunicazione all'ASL e all'Ispettorato del Lavoro del nominativo		
del RSPP		
Attestazione di avvenuta formazione e informazione del RSPP	D.Lgs. 81/08 Art. 32	
Attestazione di avvenuta formazione ed informazione dei dipendenti	D.Lgs. 81/08 Artt. 36,	
and the state of t	37	
Verbale di riunione periodica per le aziende con più di 15	D.Lgs. 81/08 Art. 35	
dipendenti		
Verbali di verifica e ispezione degli organi di vigilanza		
NOMINE		
Nomina degli addetti all'antincendio e all'emergenza; verbali di	D.Lgs. 81/08 Art. 18	
Tronnina degri addetti ani antinechdio e an ellici genza, verban di	D.Lgs. 01/00 AII. 10	

Documento	Riferimento legislativo	Fasi vincolanti
formazione e informazione	comma 1 b)	
Nomina del medico competente	D.Lgs. 81/08 Art. 18	
r	comma 1 a)	
Nomina del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	D.Lgs. 81/08 Art. 17	
	comma 1 b)	
Nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	D.Lgs. 81/08 Art. 47	
PRODOTTI E SOSTANZE		
Schede dei prodotti e delle sostanze chimiche pericolose	D.Lgs. 81/08 Allegato	
	XVI § 3.2.1	
MACCHINE ED ATTREZZATURE DI LAVORO		
Libretti uso ed avvertenze per macchine marcate CE		
Documentazione verifiche periodiche e della manutenzione		
effettuate sulle macchine e sulle attrezzature di lavoro		
DPI - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE		
Verbali di consegna dei DPI	D.Lgs. 81/08 Art. 77	
	comma 3	
Istruzioni per uso e manutenzione DPI fornite dal fabbricante		
PONTEGGI		
Pimus (piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio)	D.Lgs. 81/08 Artt.	
	134, 136	
Autrorizzazione ministeriale e relazione tecnica del fabbricante		
Schema del ponteggio (<20m)		
Progetto, relazione di calcolo del ponteggio (h>20m) o composto da	D.Lgs. 81/08 Art. 133	
elementi misti o difforme dallo schema autorizzato		
Progetto e relazione di calcolo del castello di servizio		
Documento attestante ultima verifica del ponteggio costruito	D.Lgs. 81/08 Allegato XIX 2	
IMPIANTI		
Schema degli impianti		
Dichiarazione di conformità dell'impianto di di cantiere	D.P.R. 462/01 art 2	
Per cantieri di durata superiore a 2 anni: Richiesta verifica periodica		
biennale rilasciata da organismi riconosciuti (ASL,)		
Calcolo di fulminazione		
In caso di struttura non autoprotetta: progetto impianto di		
protezione contro le scariche atmosferiche		
Dichiarazione del fabbricante dei quadri elettrici di rispondenza alle		
norme costruttive applicabili completo di schema di cablaggio		
APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO		
Autorizzazione all'installazione di gru		
Libretti di omologazione di apparecchi di sollevamento con portata		
superiore a 200 kg, completi di verifica periodica		
Certificazione CE di conformità del costruttore per apparecchi di		
sollevamento		
Libretto uso e manutenzione	D.L 01/00 A.v. 71	
Registro verifiche periodiche redatto per ogni attrezzatura	D.Lgs. 81/08 Art. 71	
Verifiche trimestrali funi e catene	comma 4 b)	
Procedura per gru interferenti		
Copia della richiesta annuale all'ASS di verifica degli apparecchi di		
sollevamento con portata superiore a 200 kg Notifica all'ISPESL dello spostamento e di nuova installazione di		
apparecchio di sollevamento con portata superiore a 200 kg		
Procedure per gru interferenti		
Certificazione radiocomando gru		
RISCHIO RUMORE		
Valutazione dell'esposizione personale al rumore dei dipendenti	D.Lgs. 81/08 Art. 28	
Deroga all'emissione di rumore nell'ambiente esterno	D.P.C.M. 01.03.1991 e	
Deloga an emissione di fumore nen amorente esterno	succ.	
RECIPIENTI IN PRESSIONE		
Libretto recipienti in pressione di capacità superiore a 25 l.		
bupilion in pressione of cupacita superiore a 25 i.	1	

# 2.3) ANALISI DELLE LAVORAZIONI (All. XV § 2.1.2.d.3 - § 2.2.3 D.Lgs 81/08)

### 2.3.1) VALUTAZIONE E MISURE CONTRO IL RUMORE

### Valutazione dell'esposizione al rumore

L'esposizione al rumore degli addetti, la rumorosità di macchine ed attrezzature, nonchè delle varie fasi di lavoro sono state individuate impiegando i dati pubblicati dal CPT di Torino nel testo "Conoscere per prevenire - Valutazione del rischio derivante dall'esposizione al rumore durante il lavoro nelle attività edili"

### ADEMPIMENTI PER FASCE DI ESPOSIZIONE AL RUMORE

(D.Lgs. 81/08)

### < VALORI INFERIORI D'AZIONE 80dB(A)

Per tali lavoratori non è previsto alcun obbligo

### VALORI INFERIORI D'AZIONE 80dB(A) ÷ VALORI SUPERIORI D'AZIONE 85 dB(A)


- Informare e formare i lavoratori su rischi (art 195 comma 1 D.Lgs. 81/08)
- Sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria se richiesto dai lavoratori stessi o dal medico competente (art.196 comma 2 D.Lgs. 81/08)
- · Mettere a disposizione i D.P.I. (art 193 comma 1/a D.Lgs. 81/08)

### VALORI SUPERIORI D'AZIONE 85 dB(A) ÷ VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE 87dB(A)

- Delimita e segnala le aree e l'accesso (art 192 comma 3 D.Lgs. 81/08)
- · Informare e formare i lavoratori su rischi (art 195 comma 1 D.Lgs. 81/08)
- · Sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria (art.196 comma 1 D.Lgs. 81/08)
- · Fa tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I. (art 193 comma 1/b D.Lgs. 81/08)

### > VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE 87dB(A)

- Adotta misure per riportare i valori al di sotto del limite (art 194 comma 1/a D.Lgs. 81/08)
- · Individua le cause (art 194 comma 1/b D.Lgs. 81/08)
- Modifica le misure di prevenzione e protezione per evitare che la situazione si ripeta (art 194 comma 1/c D.Lgs. 81/08)



- Pag. 16 -2.3) ANALISI DELLE LAVORAZIONI (All. XV § 2.1.2.d.3 - § 2.2.3 D.Lgs 81/08)

## 2.3.2) MEZZI

Mezzi forniti/utilizzati: Rifinitrice stradale - Vibrofinitrice - Scarificatrice - Autobetoniera - Rullo compressore - Autopompa - Gru su carro o autocarro - Pala meccanica - Escavatore con martello demolitore - Autogru - Autocarro con cassone ribaltabile - Escavatore con motore diesel e benne azionate idraulicamente - Fresa meccanica a rullo dentato e nastro trasportatore - Autocarro

Mezzo: - Rifinitr	ice stradale (1) (2)		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Rumore (3) (4) (Trasm)			D.Lgs. 17/10 D.Lgs. 81/08 Art. 189
	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro Informare e formare i lavoratori su rischi		D.Lgs. 81/08 Art. 195
	Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I	Otoprotettori	D.Lgs. 81/08 Art. 193 comma
Vibrazioni	Le attrezzature devono essere conservate in buono stato ed essere efficienti		D.Lgs. 81/08 Artt. 71 comma
Inalazione dei gas di scarico	Non utilizzare la macchina in ambienti chiusi e poco ventilati		D.Lgs. 81/08 Allegato IV § 1.9
Inalazione di vapori di catrame (4)		Maschera con filtro adatto	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.3, § 4.4
Calore, fiamme		Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6
		Indumenti di protezione	D.Lgs. 81/08 Art. 78 - Allegato VIII
Incendio	Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare		§ 3.6 D.Lgs. 81/08 Art. 20 comma 2 c) - Allegato VI § 1 - Allegato IV § 4
Ribaltamento	Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate opportunamente Nei percorsi e nelle aree di manovra si devono approntare		
Investimento di persone, mezzi e attrezzature nelle movimentazioni	i necessari rafforzamenti Non apportare modifiche agli organi di comando e lavoro I mezzi devono avere i posti di manovra che permettano la perfetta visibilità di tutta la zona di azione		D.Lgs. 81/08 Allegato V Parte II § 3.1.13
	Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle operazioni con personale a terra Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose		,
	(bordo scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.)  I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare la sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70		
	cm. per ciascun lato Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle		

Mezzo: - Rifi	nitri	ce stradale (1) (2)		
Rischi		Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Cesoiamenti, tagli, lesi	oni	segnalazioni e alle vie di transito predisposte L'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro devono essere funzionanti Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro I gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illuminazione devono essere efficienti Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro L'involucro coprimotore ed il carter della cinghia di trasmissione devono essere efficienti Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motore spento	Scarpe di sicurezza Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6 D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5
Sorveglianza sanitaria	(4)	Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sani competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Alle		
Segnaletica	(3)	Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevat	0	
Documenti	(1)	accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa s 71 comma 10	sia utilizzata;	D.Lgs. 81/08 Art.
(2) Un documento con le verifiche periodiche deve essere dell'autorità di vigilanza competente per un periodo d registrazione delle verifiche stesse				

Mezzo: - Vibrofi	nitrice (5) (6)	Rumore: 89	dB
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
D (7) (9) (T )			D.Lgs. 17/10
Rumore (7) (8) (Trasm)			D.Lgs. 81/08 Art. 189
	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte		Art. 109
	dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro		
	Informare e formare i lavoratori su rischi		D.Lgs. 81/08
			Art. 195
	Fare tutto il possibile per assicurare che vengano	Otoprotettori	D.Lgs. 81/08
	indossati i D.P.I		Art. 193 comma 1
Vibrazioni	Le attrezzature devono essere conservate in buono stato		D.Lgs. 81/08
	ed essere efficienti		Artt. 71 comma
			4
Inalazione dei gas di	Non utilizzare la macchina in ambienti chiusi e poco		D.Lgs. 81/08
scarico	ventilati		Allegato IV §
Tarafamiana di manani di		Maschera	1.9
Inalazione di vapori di catrame (8)		con filtro	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII §
catranie (8)		adatto	3.3, § 4.4
Calore, fiamme		Scarpe di	D.Lgs. 81/08
Carore, mannine		sicurezza	Allegato VIII §
		Sicurezza	3.2, § 4.6
		Indumenti di	D.Lgs. 81/08
		protezione	Art. 78
		-	- Allegato VIII
			§ 3.6
Incendio	Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e		D.Lgs. 81/08
	non fumare		Art. 20 comma

Mezzo: - Vibro	finitrice (5) (6)		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
			2 c) - Allegato VI § 1 - Allegato IV §
Ribaltamento	Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate opportunamente Nei percorsi e nelle aree di manovra si devono approntare i necessari rafforzamenti		
Investimento di persone, mezzi e attrezzature nelle movimentazioni	Non apportare modifiche agli organi di comando e lavoro I mezzi devono avere i posti di manovra che permettano		D.Lgs. 81/08 Allegato V Parte II § 3.1.13 c)
	Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle operazioni con personale a terra Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi		
Cesoiamenti, tagli, lesior	equivalenti Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.) I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare la sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per ciascun lato Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte L'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro devono essere funzionanti Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro I gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illuminazione devono essere efficienti Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro		D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6 D.Lgs. 81/08
	L'involucro coprimotore ed il carter della cinghia di	Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5
Sorveglianza sanitaria (	trasmissione devono essere efficienti Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motore spento  8) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sani		el medico
G 1.42	competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Alle	-	
	<ol> <li>Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevat</li> <li>Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo contro accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa s 71 comma 10</li> </ol>	ollo con esito	•
	6) Un documento con le verifiche periodiche deve essere t dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di registrazione delle verifiche stesse		

Mezzo: - Scarificatrice (9) (10)						
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative			
			D.Lgs. 17/10			

Mezzo: - Scarific	eatrice (9) (10)		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Rumore (11) (12) (Trasm)			D.Lgs. 81/08
	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro Informare e formare i lavoratori su rischi		Art. 189  D.Lgs. 81/08
	Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I	Otoprotettori	Art. 195 D.Lgs. 81/08 Art. 193 comma
Incendio	Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare		D.Lgs. 81/08 Art. 20 comma 2 c) - Allegato VI § 1 - Allegato IV §
Investimento di persone, mezzi e attrezzature nelle movimentazioni	I mezzi devono avere i posti di manovra che permettano la perfetta visibilità di tutta la zona di azione		D.Lgs. 81/08 Allegato V Parte II § 3.1.13
	Lasciare la macchina in maniera che sia impossibile ad una persona non autorizzata rimetterla in marcia		D.Lgs. 81/08 Allegato V Parte II § 3.1.14
	Nelle interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo, azionare il dispositivo di blocco dei comandi Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi		
	equivalenti Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.) I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare la sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70		
	cm. per ciascun lato Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro I gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illuminazione devono essere efficienti		
	Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e	Indumenti	
Punture, tagli, abrasioni,	transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro Il carter del rotore fresante ed il nastro trasportatore	ad alta visibilità	
cesoiamenti	devono essere efficienti Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motore spento	Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6
		Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5
		Indumenti di protezione	D.Lgs. 81/08 Art. 78 - Allegato VIII § 3.6
Sorveglianza sanitaria (12	•		
Segnaletica (11	competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Alle 1) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevat		
Documenti (9)		ollo con esito p	

Mezzo:	Mezzo: - Scarificatrice (9) (10)		
		71 comma 10	
	(10)	Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione	
		dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima	
		registrazione delle verifiche stesse	

Mezzo: - Autobe	toniera (13) (14) (15)	Rumore: 78	dB
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
			D.Lgs. 17/10 Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale
Ribaltamento dei mezzi	La consistenza del terreno ove accedono lavoratori e		
	mezzi deve essere adeguata		
	Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non		
	deve presentare buche o sporgenze pericolose non		
	segnalate opportunamente		
	Non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata		
	Potenziare l'azione dei freni con blocchi meccanici alle		
	ruote		
Lesioni per contatto con	Il tamburo per l'impasto del calcestruzzo non deve		
elementi pericolosi	presentare elementi sporgenti non protetti		
	I canali di scarico non devono presentare pericoli di		
T	cesoiamento o di schiacciamento (bordi arrotondati)		
Lesioni per contatto con organi in movimento	Protezione completa delle catene di trasmissione, degli ingranaggi dei rulli e anelli di rotolamento		
Caduta dall'alto	La scala di accesso alla bocca di carico e scarico, se non è		
dell'addetto allo	provvista di piattaforma, deve avere l'ultimo gradino a		
sciacquaggio della	superficie piana realizzato con grigliato o lamiera		
betoniera sulla bocca di	traforata		
caricamento			
Cadute di pressione	Devono essere presenti: valvola di massima pressione, di		
	non ritorno per i circuiti di sollevamento e di sovrappressioni contro i sovraccarichi dinamici pericolosi		
	Le tubazioni flessibili devono essere rivestite da guaina		
	metallica e avere indicazione della classe di esercizio		
Anomalo funzionamento	La pressione di gonfiaggio dei pneumatici deve essere		
	adeguata e controllata frequentemente		
	Avvertire prontamente il diretto superiore di ogni		
Caduta di materiale	anomalia riscontrata nel funzionamento  Le benne per il sollevamento del conglomerato		
dall'alto	cementizio devono avere un dispositivo che impedisca		
dan ares	l'accidentale spostamento della leva che comanda		
	l'apertura delle valvole di scarico		
Investimento di persone,	I mezzi devono avere i posti di manovra che permettano		D.Lgs. 81/08
mezzi e attrezzature nelle	la perfetta visibilità di tutta la zona di azione		Allegato V
movimentazioni			Parte II § 3.1.13
	Le modalità d'impiego degli apparecchi di trasporto ed i		c) D.Lgs. 81/08
	segnali prestabiliti per le manovre devono essere		Allegato V
	richiamati mediante avvisi chiaramente visibili		Parte II § 3.1.14
	Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi		
	equivalenti		
	Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose		
	(bordo scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.) I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti		
	Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da		
	superare la sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70		
	cm. per ciascun lato		

Mezzo: - Autobe	toniera (13) (14) (15)		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Malfunzionamento dei dispositivi frenanti o di segnalazione dell'automezzo Cedimento di organi meccanici e idraulici della pompa del carro Lesioni ai lavoratori a terra (cauta di materiali, lesioni alle mani, perforazioni)	Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle operazioni con personale a terra Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro I mezzi di trasporto devono essere dotati di idonei dispositivi di frenatura e di segnalazione acustica e luminosa  Dovranno essere verificate da personale specializzato le guide, i bulloni, le pulegge, gli attacchi, i condotti e i martinetti degli impianti idraulici Dovranno essere indossati elmetto, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile	Casco di protezione  Guanti  Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegato V Parte II § 3.1.5, § 3.1.7  D.Lgs. 81/08 Art. 110  D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.1, § 4.1 D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5 D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6
Adempimenti (1:	<ol> <li>Collaudo dell'automezzo presso la motorizzazione civil deve essere dotato di controtelaio di rinforzo in conform del M. del lavoro)</li> </ol>		
Documenti (1:	accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa s 71 comma 10	ia utilizzata;	D.Lgs. 81/08 Art.
(1-	4) Un documento con le verifiche periodiche deve essere t dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di registrazione delle verifiche stesse		

Mezzo: - Rullo co	ompressore (16) (17)	Rumore: 96	dB
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
			D.Lgs. 17/10
Rumore (18) (19) (Trasm)			D.Lgs. 81/08
			Art. 189
	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte		
	dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro		
	Informare e formare i lavoratori su rischi		D.Lgs. 81/08
			Art. 195
	Fare tutto il possibile per assicurare che vengano	Otoprotettori	D.Lgs. 81/08
	indossati i D.P.I	_	Art. 193 comma
			1
Vibrazioni	Le attrezzature devono essere conservate in buono stato		D.Lgs. 81/08
	ed essere efficienti		Artt. 71 comma
			4
Scivolamenti, cadute a		Scarpe di	D.Lgs. 81/08
livello		sicurezza	Allegato VIII §
			3.2, § 4.6
	Ordine e pulizia sui luoghi di lavoro		, 5
Punture, tagli, abrasioni		Scarpe di	D.Lgs. 81/08

Mezzo: - Rullo	compressore (16) (17)		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
		sicurezza	Allegato VIII §
		Cyanti	3.2, § 4.6
		Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII §
			3.6, § 4.5
		Indumenti di	D.Lgs. 81/08
		protezione	Art. 78
			- Allegato VIII
nalazione di polveri		Maschera	§ 3.6 D.Lgs. 81/08
nuiuzione di poiveri		con filtro	Allegato VIII §
		adatto	3.3, § 4.4
Ribaltamento	Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non		
	deve presentare buche o sporgenze pericolose non		
	segnalate opportunamente Nei percorsi e nelle aree di manovra si devono approntare		
	i necessari rafforzamenti		
	Non apportare modifiche agli organi di comando e lavoro		
Incendio	Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e		D.Lgs. 81/08
	non fumare		Art. 20 comma
			2 c) - Allegato VI § 1
			- Allegato IV §
			4
Investimento di persone,	I mezzi devono avere i posti di manovra che permettano		D.Lgs. 81/08
nezzi e attrezzature nelle novimentazioni	la perfetta visibilità di tutta la zona di azione		Allegato V
movimentaziom			Parte II § 3.1.1 c)
	Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere		
	alle operazioni con personale a terra		
	Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi		
	equivalenti Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose		
	(bordo scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.)		
	I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti		
	Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da		
	superare la sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70		
	cm. per ciascun lato Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle		
	segnalazioni e alle vie di transito predisposte		
	L'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il		
	girofaro devono essere funzionanti		
	Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro I gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illuminazione		
	devono essere efficienti		
	Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e		
	transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro		
Caduta persone dall'alto	Non ammettere a bordo della macchina altre persone	Congra 4:	D I as 01/00
Caduta materiali dall'alto		Casco di protezione	D.Lgs. 81/08 Art. 110
		protezione	D.Lgs. 81/08
			Allegato VIII §
Downsellow'	10) (1) (1) (1) (1)	4	3.1, § 4.1
Sorveglianza sanitaria (	<ol> <li>Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sani competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Alle</li> </ol>		el medico
Segnaletica (	18) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevat	-	
,	Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo contro		ositivo deve
	accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa s		
	71 comma 10		

Mezzo: - Rullo compressore (16) (17)	Rumore: 96 dB

(17) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse

Mezzo: - Autopo	mpa (20) (21) (22)	Rumore: 81	dB
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
			D.Lgs. 17/10 Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale
Ribaltamento dei mezzi	La consistenza del terreno ove accedono lavoratori e		
	mezzi deve essere adeguata		
	Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non		
	deve presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate opportunamente		
	Non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione		
	inclinata		
	Potenziare l'azione dei freni con blocchi meccanici alle ruote		
Lesione per contatto con	Protezione completa delle catene di trasmissione, degli		
organi in movimento	ingranaggi dei rulli e anelli di rotolamento		
Cadute di pressione	Devono essere presenti: valvola di massima pressione, di		
	non ritorno per i circuiti di sollevamento e di		
	sovrappressioni contro i sovraccarichi dinamici pericolosi Le tubazioni flessibili devono essere rivestite da guaina		
	metallica e avere indicazione della classe di esercizio		
Ribaltamento	Prima del getto provvedere alla stabilizzazione		
dell'autopompa per effetto	dell'autopompa		
del momento prodotto			
dalla pompa in fase di			
getto			
	La fase di getto deve avvenire sotto la sorveglianza ed alle		
	indicazioni di un addetto a terra Vietare la sosta delle persone nel raggio d'azione		
	dell'autopompa		
Anomalo funzionamento	La pressione di gonfiaggio dei pneumatici dovrà essere		
	conforme a quanto riportato nel libretto del mezzo e		
	dovrà comunque essere periodicamente controllata		
	Avvertire prontamente il diretto superiore di ogni		
Investimente di nausone	anomalia riscontrata nel funzionamento		D I as 91/09
Investimento di persone, mezzi e attrezzature nelle	I mezzi devono avere i posti di manovra che permettano la perfetta visibilità di tutta la zona di azione		D.Lgs. 81/08 Allegato V
movimentazioni	la persetta visionita di tatta la zona di azione		Parte II § 3.1.13
			c)
	Le modalità d'impiego degli apparecchi di trasporto ed i		D.Lgs. 81/08
	segnali prestabiliti per le manovre devono essere		Allegato V
	richiamati mediante avvisi chiaramente visibili		Parte II § 3.1.14
	Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi		
	equivalenti Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose		
	(bordo scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.)		
	I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti		
	Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da		
	superare la sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70		
	cm. per ciascun lato		
	Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere		
	alle operazioni con personale a terra Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle		
	segnalazioni e alle vie di transito predisposte		

Mezzo: - Autopo	mpa (20) (21) (22)		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Malfunzionamento dei dispositivi frenanti o di segnalazione dell'automezzo	Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro I mezzi di trasporto devono essere dotati di idonei dispositivi di frenatura e di segnalazione acustica e luminosa		D.Lgs. 81/08 Allegato V Parte II § 3.1.5, § 3.1.7
Cedimento di organi meccanici e idraulici della pompa del carro	Dovranno essere verificate da personale specializzato le guide, i bulloni, le pulegge, gli attacchi, i condotti e i martinetti degli impianti idraulici		
Lesioni dei lavoratori a terra (caduta di materiali, lesioni alle mani, perforazioni)		Casco di protezione	D.Lgs. 81/08 Art. 110
periorazioni)			D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.1, § 4.1
		Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5
Rumore (23) (24)		Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6 D.Lgs. 81/08 Art. 189
	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro		Att. 109
	Informare e formare i lavoratori su rischi		D.Lgs. 81/08 Art. 195
	Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I	Otoprotettori	D.Lgs. 81/08 Art. 193 comma
Adempimenti (22	<ol> <li>Collaudo dell'automezzo presso la motorizzazione civil deve essere dotato di controtelaio di rinforzo in conforr del M. del lavoro)</li> </ol>	•	
Sorveglianza sanitaria (24	•		el medico
Segnaletica (2: Documenti (2:	3) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevat	ollo con esito p	
(2			

Mezzo: - Gru su carro o autocarro (25) (26) (27) (28) (29) (30)			Rumore: 86 dB	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative	
			D.Lgs. 17/10	
			Codice e	
			Disposizioni di	
			Circolazione	
			Stradale	
Ribaltamento del mezzo	Il terreno destinato al passaggio degli apparecchi di			
nel movimento	sollevamento mobili non deve presentare buche o			
	sporgenze pericolose non segnalate opportunamente			
	La consistenza del terreno deve essere atta a consentire			
	l'accesso			

Mezzo: - Gru su	carro o autocarro (25) (26) (27) (28) (29) (30)		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	Determinare la velocità massima degli apparecchi		_
	nell'area di cantiere e disporre adeguati cartelli		
Ribaltamento del mezzo	Gli stabilizzatori devono essere completamente estesi e		
nel sollevamento	bloccati prima dell'inizio del lavoro		
	Deve essere presente la valvola di blocco per rottura delle		
	tubazioni dei martinetti Qualora la superficie di appoggio non garantisca		
	convenienti garanzie contro cedimenti, gli stabilizzatori		
	dovranno appoggiare su piastre di ripartizione del carico		
	o eventualmente dei ceppi in legno amplificatori della		
	superficie di carico		
Investimento di cose o	Deve essere sempre possibile la rotazione completa del		
manufatti nelle	braccio senza pericolo di urto con ostacoli		
movimentazioni	oracero senza perreoro ar arto con ostacon		
Investimento persone o	L'addetto alla gru deve avere piena visibilità della zona		
mezzi durante le	interessata dalle movimentazioni; in caso contrario, deve		
operazioni	essere assistito da personale per le indicazioni sulle		
	manovre		
	Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose		
	(bordo scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.)		
	La segnalazione acustica, da azionare in condizioni di		D.Lgs. 81/08
	pericolo, deve essere efficiente		Allegato V
			Parte II § 3.1.7
	Vietato passare con carichi sospesi sopra persone o mezzi		D.Lgs. 81/08
			Allegato VI §
			3.1.5
Interferenze per sbraccio	Transennare e precludere al traffico veicolare e pedonale		D.Lgs. 81/08
della gru su area pubblica	l'area interessata		Allegato VI §
			3.1.5
			Fascicolo
			istruzioni ENPI
			n° 4
Cedimento strutturale	L'apparecchio non deve aver raggiunto il numero		CNR 10021
Cedimento o ribaltamento	massimo di cicli di lavoro per il quale è stato progettato		D I as 91/09
	I dispositivi di sicurezza dell'apparecchio devono essere manutenuti e tarati		D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma
gru	manutenuti e tarati		1, comma 4
	L'apparecchio deve essere idoneo alla movimentazione		D.Lgs. 81/08
	dei carichi che si prevede debbano essere sollevati e		Allegato VI §
	trasportati nel cantiere		3.1.1
	Utilizzare la gru nei limiti del diagramma di carico,		5.1.1
	indicante le portate massime in funzione dell'inclinazione		
	e della lunghezza del braccio, dell'area di lavoro (frontale,		
	posteriore o laterale), delle condizioni di lavoro su		
	pneumatici o stabilizzatori		
Caduta del carico	Iniziare l'operazione di sollevamento solo su segnalazione		
	da parte dell'imbracatore		
	Non effettuare tiri obliqui o a traino		
	Le operazioni di sollevamento, trasporto e appoggio		
	devono essere effettuate in modo graduale evitando il più		
	possibile le oscillazioni		
	I carichi e le attrezzature devono sempre essere		
	posizionati a terra su superficie ben livellata		
	assicurandone l'equilibrio contro la caduta e il		
	ribaltamento		
	Non lasciare carichi sospesi al gancio		
	Il carico da sollevare e le funi necessarie per l'imbracatura		
	devono rispettare i coefficienti di sicurezza (quando		
	l'angolo al vertice delle funi è superiore a 180° utilizzare		

Mezzo: - Gru su o	carro o autocarro (25) (26) (27) (28) (29) (30)		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	il bilanciere) Interporre tra le funi o catene e il carico idonei pezzi di legno in corrispondenza degli spigoli vivi Non sostare sotto i carichi sospesi Delimitare la zona interessata con parapetti o mezzi		
	equivalenti Consentire l'accesso solo al personale interessato dalle lavorazioni		
	Il dispositivo di chiusura all'imbocco del gancio deve essere funzionante		D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma
	Utilizzo di organi di presa diversi dal gancio solo se prescritti nel certificato di conformità dell'apparecchio e sul libretto di uso e manutenzione Impiegare ganci regolamentari con indicazione della portata massima		Circ. ISPESL del 20/02/85 n. 2793 D.Lgs. 81/08 Allegato V Parte II § 3.1.3
Ribaltamento o cedimento della gru e del carico per errata imbracatura o segnalazione	Informazione, istruzione e formazione		D.Lgs. 81/08 Art. 73
Segnarazione	Presenza della cartellonistica con istruzioni d'uso per gruisti ed imbracatori		D.Lgs. 81/08 Allegato V Parte II § 3.1.14
Caduta del carico per mancanza di F. M	Il mezzo e il carico devono avere un arresto graduale		D.Lgs. 81/08 Allegato V Parte II § 3.1.6
Caduta del carico a motore non innestato	La discesa del carico deve avvenire solo a motore innestato		D.Lgs. 81/08 Allegato V Parte II § 3.2.4
Caduta del carico per imbracatura non idonea	Utilizzare mezzi idonei ad evitare la caduta del carico e il suo spostamento (completare con disposizioni specifiche, ad es. utilizzare la cesta per i pacchi di laterizi o di piastrelle; imbraco con funi o cinghie in almeno due punti per tavole o pannelli, ecc.)		D.Lgs. 81/08 Allegato VI § 3.1.6
	Le imbracature in fune composte da fibre devono avere un coefficiente di sicurezza >=10; >=6 le funi metalliche; >=5 le catene		D.Lgs. 81/08 Allegato V Parte II § 3.1.11 - Allegato VI § 3.1.2
Lesioni dorso lombari per i lavoratori	Formazione e definizione di modalità operative specifiche per movimentazioni, prima dell'imbracatura e dopo il deposito nella postazione di arrivo, per carichi pesanti, ingombranti, difficili da afferrare o in equilibrio instabile (31)		D.Lgs. 81/08 Art. 169 - Allegato XXXIII
Caduta di laterizi, pietrame, ghiaia e altri materiali minuti	Il sollevamento di laterizi, pietrame, ghiaia ed altri materiali sciolti deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di benne o cassoni metallici		D.Lgs. 81/08 Allegato VI § 3.2.8
Caduta del carico per errato comando	Pulsantiera con indicazione chiara e precisa sui movimenti corrispondenti ai comandi, sia in fase di esercizio che di montaggio e smontaggio		D.Lgs. 81/08 Allegato V Parte II § 3.1.14 Circ. ISPESL del 28/01/93 n.
	Pulsanti di comando incassati o protetti con ghiere per evitare la messa in moto accidentale		D.Lgs. 81/08 Allegato V Parte II § 3.1.14
	Presenza di idonei sistemi di interblocco che impediscano l'azionamento contemporaneo di movimenti contrapposti		Circ. ENPI del 11/09/72 n. 30

Mezzo: - Gru	ı su c	arro o autocarro (25) (26) (27) (28) (29) (30)		
Rischi		Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
		Informazione, istruzione e formazione  L'addetto alla gru deve avere piena visibilità della zona interessata dalle movimentazioni; in caso contrario, deve		Circ. ISPESL del 15/06/94 n. 78 D.Lgs. 81/08 Art. 73
Elettrocuzione		essere assistito da personale per le indicazioni sulle manovre  Non possono essere eseguiti lavori a distanze da linee elettriche o impianti elettrici inferiori a quelle indicate in Tabella 1 dell'Allegato IX del D.Lgs. 81/08  Negli spostamenti, prima di procedere, abbassare il braccio il più possibile tenendo conto degli ostacoli e delle linee elettriche		D.Lgs. 81/08 Art. 83
		Anche se il braccio è distante dalle linee elettriche si dovrà lavorare in modo tale che un eventuale ribaltamento del mezzo non possa arrecare danno a tali linee		
Rumore (32) (31)				D.Lgs. 81/08 Art. 189
		Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte		7Mt. 109
		dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro Informare e formare i lavoratori su rischi		D.Lgs. 81/08 Art. 195
		Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I	Otoprotettori	
Incidenti dovuti a comunicazione incorre o assente tra operatore segnalatore	tta	Le manovre dell'autogru, ovvero dell'operatore devono essere guidate dal segnalatore mediante segnali gestuali semplici e comprensibili		D.Lgs. 81/08 Allegato XXIV § 2.2.2 - Allegato XXXII
Adempimenti	(28)	alle prescrizioni supplementari riportate nell'Allegato 'D.Lgs. 81/08 Allegato V Parte II §2	V Parte II § 2 o	lel D.Lgs. 81/08
	(29)	USL Collaudo dell'automezzo presso la motorizzazione civil deve essere dotato di controtelaio di rinforzo in confort del M. del lavoro)		
	(30)	Collaudo dell'apparecchio di sollevamento (sup. a 200 macchine operatrici posatubi denominate side boom no sottoposte a verifica, una volta l'anno, per accertarne lo conservazione ai fini della sicurezza dei lavoratori; D.I.	on sono soggetto stato di funzi	e) devono esser onamento e di
Sorveglianza sanitaria	(31)		itaria a cura de	-
Segnaletica Documenti	(32) (25)	<ul> <li>Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevat</li> <li>Un documento con le verifiche periodiche deve essere t</li> <li>dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di</li> </ul>	co tenuto a dispos	
	(26)	registrazione delle verifiche stesse  Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo contraccompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa se 71 comma 10	_	

Mezzo: - Pala me	eccanica (33) (34)	Rumore: 88	dB
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Rumore (35) (36) (Trasm)			D.Lgs. 17/10 D.Lgs. 81/08 Art. 189
	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro Informare e formare i lavoratori su rischi		D.Lgs. 81/08
	Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I	Otoprotettori	Art. 195 D.Lgs. 81/08 Art. 193 comma
Vibrazioni	Le attrezzature devono essere conservate in buono stato ed essere efficienti		D.Lgs. 81/08 Artt. 71 comma
Scivolamenti, cadute a livello	Ordine e pulizia sui luoghi di lavoro	Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6
Inalazione di polveri, fibre		Maschera con filtro adatto	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.3, § 4.4
Contatto con oli minerali e derivati		Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5
Ribaltamento	Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate opportunamente Nei percorsi e nelle aree di manovra si devono approntare i necessari rafforzamenti Effettuare i depositi in maniera stabile Non apportare modifiche agli organi di comando e lavoro Durante gli spostamenti abbassare il braccio		
Incendio	Curare l'orizzontalità e la stabilità della macchina Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare		D.Lgs. 81/08 Art. 20 comma 2 c) - Allegato VI § 1 - Allegato IV §
Contatto con linee elettriche aeree	Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette		D.Lgs. 81/08 Art. 83
Investimento di persone, mezzi e attrezzature nelle movimentazioni	I mezzi devono avere i posti di manovra che permettano la perfetta visibilità di tutta la zona di azione		D.Lgs. 81/08 Allegato V Parte II § 3.1.13
	Lasciare la macchina in maniera che sia impossibile ad una persona non autorizzata rimetterla in marcia		D.Lgs. 81/08 Allegato V Parte II § 3.1.14
	Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle operazioni con personale a terra Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti		2 410 11 3 3.11.17
	Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.)  I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare la sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per ciascun lato		
	Eseguire lo scarico in posizione stabile tenendo a distanza di sicurezza il personale addetto ai lavori		

Mezzo: - Pala	n me	ccanica (33) (34)		
Rischi		Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
		Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle		
		segnalazioni e alle vie di transito predisposte		
		L'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il		
		girofaro devono essere funzionanti		
		Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro		
		I gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illuminazione		
		devono essere efficienti		
		Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza		
		Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e		
		transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro		
Caduta di persona dall'a	alto	Non trasportare persone nella benna delle pale		
		meccaniche e macchine similari		
		Non è consentito il trasporto di uomini sui mezzi		
		meccanici oltre al manovratore		
Schiacciamento del		La macchina sarà dotata di riparo del posto di guida della		
manovratore per		necessaria robustezza		
ribaltamento della pala				
Sorveglianza sanitaria	(36	,		el medico
		competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Alleg		
Segnaletica	(35	, 5		
Documenti	(33	<b>,</b>		
		accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa s	ia utilizzata; l	D.Lgs. 81/08 Art.
		71 comma 10		
	(34	, I		
		dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di d	cinque anni da	all'ultima
		registrazione delle verifiche stesse		

Mezzo: - Escavat	ore con martello demolitore (37) (38)	Rumore: 90	dB
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Rumore (39) (40) (Trasm)			D.Lgs. 17/10 D.Lgs. 81/08 Art. 189
	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro Informare e formare i lavoratori su rischi		D.Lgs. 81/08
	amormare e formare i favoratori su fischi		Art. 195
	Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I	Otoprotettori	D.Lgs. 81/08 Art. 193 comma
Vibrazioni	Le attrezzature devono essere conservate in buono stato ed essere efficienti		D.Lgs. 81/08 Artt. 71 comma
Urti, colpi, impatti e compressioni		Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6
		Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5
	Gli sportelli di tutti i vano motore devono essere chiusi L'attacco del martello e delle connessioni dei tubi devono essere efficienti		
Scivolamenti, cadute a livello	Ordine e pulizia sui luoghi di lavoro	Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6
Contatto con linee elettriche aeree	Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette		D.Lgs. 81/08 Art. 83

Mezzo: - Escavat	ore con martello demolitore (37) (38)		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Inalazione di polveri, fibre  Contatto con oli minerali e		Maschera con filtro adatto Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.3, § 4.4 D.Lgs. 81/08
derivati			Allegato VIII § 3.6, § 4.5
Ribaltamento	Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate opportunamente Nei percorsi e nelle aree di manovra devono essere stati approntati i necessari rafforzamenti Non apportare modifiche agli organi di comando e lavoro Curare l'orizzontalità e la stabilità della macchina Dislivello delle rampe di accesso realizzato in funzione delle caratteristiche tecniche dei mezzi Usare gli stabilizzatori ove presenti		
Incendio	Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare		D.Lgs. 81/08 Art. 20 comma 2 c) - Allegato VI § 1 - Allegato IV §
Caduta di persona dall'alto	Non trasportare persone nella benna delle pale meccaniche e macchine similari Non è consentito il trasporto di uomini sui mezzi meccanici oltre al manovratore		
Caduta materiali dall'alto	Nelle aree di lavoro si devono evitare pericolosi avvicinamenti a strutture pericolanti o a superfici cedevoli	Casco di protezione	D.Lgs. 81/08 Art. 110 D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.1, § 4.1
Investimento di persone, mezzi e attrezzature nelle movimentazioni	I mezzi devono avere i posti di manovra che permettano la perfetta visibilità di tutta la zona di azione		D.Lgs. 81/08 Allegato V Parte II § 3.1.13
	Lasciare la macchina in maniera che sia impossibile ad una persona non autorizzata rimetterla in marcia		D.Lgs. 81/08 Allegato V Parte II § 3.1.14
	Nelle interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo, azionare il dispositivo di blocco dei comandi		
	Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle operazioni con personale a terra  Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi		
	equivalenti Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.) I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti		
	Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare la sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per ciascun lato		
	Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro I gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illuminazione		
	devono essere efficienti Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e		
	transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro		

Mezzo: - Escavatore con martello demolitore (37) (38)				
Rischi		Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
		I tubi flessibili e l'impianto oleodinamico in genere		
		devono essere integri		
		Nelle fasi inattive tenere a distanza di sicurezza il braccio		
		dai lavoratori		
Sorveglianza sanitaria	(40	Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sani	taria a cura de	el medico
		competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Alle	gato XXXIII	
Segnaletica	(39)	) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevat	О	
Documenti	(37)	Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo de la controllo co		
		accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa s	sia utilizzata; I	D.Lgs. 81/08 Art.
		71 comma 10		
	(38	Un documento con le verifiche periodiche deve essere t	enuto a dispos	izione
		dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di	cinque anni da	ıll'ultima
		registrazione delle verifiche stesse		

Mezzo: - Autogru	1 (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47)		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
			D.Lgs. 17/10
Caduta del carico	Le operazioni di sollevamento, trasporto e appoggio		
	devono essere effettuate in modo graduale evitando il più		
	possibile le oscillazioni		
	I carichi e le attrezzature devono sempre essere		
	posizionati a terra su superficie ben livellata		
	assicurandone l'equilibrio contro la caduta e il		
	ribaltamento		
	Non lasciare carichi sospesi al gancio		
	Il carico da sollevare e le funi necessarie per l'imbracatura		
	devono rispettare i coefficienti di sicurezza (quando		
	l'angolo al vertice delle funi è superiore a 180° utilizzare		
	il bilanciere)		
	Interporre tra le funi o catene e il carico idonei pezzi di		
	legno in corrispondenza degli spigoli vivi		
	Non sostare sotto i carichi sospesi		
	Delimitare la zona interessata con parapetti o mezzi equivalenti		
	<del>-</del>		
	Consentire l'accesso solo al personale interessato dalle lavorazioni		
	Il dispositivo di chiusura all'imbocco del gancio deve		D.Lgs. 81/08
	essere funzionante		Art. 71 comma
	CSSCIC Tunizionante		1
	Utilizzo di organi di presa diversi dal gancio solo se		Circ. ISPESL
	prescritti nel certificato di conformità dell'apparecchio e		del 20/02/85 n.
	sul libretto di uso e manutenzione		2793
	Impiegare ganci regolamentari con indicazione della		D.Lgs. 81/08
	portata massima		Allegato V
			Parte II § 3.1.3
Ribaltamento o cedimento	Informazione, istruzione e formazione		D.Lgs. 81/08
della gru e del carico per	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		Art. 73
errata imbracatura o			
segnalazione			
	Presenza della cartellonistica con istruzioni d'uso per		D.Lgs. 81/08
	gruisti ed imbracatori		Allegato V
			Parte II § 3.1.14
Caduta del carico per	Il mezzo e il carico devono avere un arresto graduale		D.Lgs. 81/08
mancanza di F. M			Allegato V
			Parte II § 3.1.6
Caduta del carico a motore	La discesa del carico deve avvenire solo a motore		D.Lgs. 81/08
non innestato	innestato		Allegato V

Mezzo: - Autogru	u (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47)		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Investimento di persone, mezzi e attrezzature nelle movimentazioni	I mezzi devono avere i posti di manovra che permettano la perfetta visibilità di tutta la zona di azione		Parte II § 3.2.4 D.Lgs. 81/08 Allegato V Parte II § 3.1.13 c)
	Le modalità d'impiego degli apparecchi di trasporto ed i segnali prestabiliti per le manovre devono essere richiamati mediante avvisi chiaramente visibili Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti  Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.)  I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da		D.Lgs. 81/08 Allegato V Parte II § 3.1.14
Caduta del carico per imbracatura non idonea	superare la sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per ciascun lato  Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle operazioni con personale a terra  Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte  Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro  Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro  Utilizzare mezzi idonei ad evitare la caduta del carico e il suo spostamento (completare con disposizioni specifiche, ad es. utilizzare la cesta per i pacchi di laterizi o di piastrelle; imbraco con funi o cinghie in almeno due punti per tavole o pannelli, ecc.)  Le imbracature in fune composte da fibre devono avere un		D.Lgs. 81/08 Allegato VI § 3.1.6 D.Lgs. 81/08
Lesioni dorso lombari per i lavoratori	coefficiente di sicurezza >=10; >=6 le funi metalliche; >=5 le catene  Formazione e definizione di modalità operative specifiche per movimentazioni, prima dell'imbracatura e dopo il deposito nella postazione di arrivo, per carichi pesanti, ingombranti, difficili da afferrare o in equilibrio instabile		Allegato V Parte II § 3.1.11 - Allegato VI § 3.1.2 D.Lgs. 81/08 Art. 169 - Allegato XXXIII
Caduta di laterizi, pietrame, ghiaia e altri materiali minuti Caduta del carico per errato comando	Il sollevamento di laterizi, pietrame, ghiaia ed altri materiali sciolti deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di benne o cassoni metallici Pulsantiera con indicazione chiara e precisa sui movimenti corrispondenti ai comandi, sia in fase di esercizio che di montaggio e smontaggio		D.Lgs. 81/08 Allegato VI § 3.2.8 D.Lgs. 81/08 Allegato V Parte II § 3.1.14 Circ. ISPESL del 28/01/93 n.
	Pulsanti di comando incassati o protetti con ghiere per evitare la messa in moto accidentale Presenza di idonei sistemi di interblocco che impediscano l'azionamento contemporaneo di movimenti contrapposti		7 D.Lgs. 81/08 Allegato V Parte II § 3.1.14 Circ. ENPI del 11/09/72 n. 30 Circ. ISPESL del 15/06/94 n.
	Informazione, istruzione e formazione		78 D.Lgs. 81/08 Art. 73
	L'addetto alla gru deve avere piena visibilità della zona interessata dalle movimentazioni; in caso contrario, deve		

Mezzo: - Autogru (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	essere assistito da personale per le indicazioni sulle		
Caduta dall'alto degli addetti	manovre Deve essere presente gabbia di protezione sulla scala a pioli di accesso alla cabina di comando e/o alle parti sopraelevate della gru per manutenzione oppure fune tesa con cursore per allaccio di imbracatura di sicurezza		D.Lgs. 81/08 Allegato V Parte II § 3.1.13
	Per accedere alla punta braccio per riparazioni o manutenzioni, dotare i lavoratori di cinture di sicurezza a doppio attacco con moschettone		D.Lgs. 81/08 Allegato VI § 2.11 Nota ENPI I-5 del 05/02/75
Ribaltamento dell'autogru per errato dimensionamento del	La resistenza del terreno di appoggio deve essere adeguata ai carichi agenti (valori indicativi): TIPO DI TERRENO		ENPI fascicolo 4
piatto dello stabilizzatore	RESISTENZA (N/cmq)		
	Terreno di riporto non compattato 0,10		
	Terreni compatti 4,00		
	Argilla o sabbia 1,20		
	Ghiaia 4,70		
	Pietrisco o tufo 7,10 Rocce compatte 15,00		
Elettrocuzione	Rocce compatte 15,00 Non possono essere eseguiti lavori a distanze da linee		D.Lgs. 81/08
Elettrocuzione	elettriche o impianti elettrici inferiori a quelle indicate in		Art. 83
	Tabella 1 dell'Allegato IX del D.Lgs. 81/08		A11. 03
	Negli spostamenti, prima di procedere, abbassare il		
	braccio il più possibile tenendo conto degli ostacoli e		
	delle linee elettriche		
	Anche se il braccio è distante oltre 5 m dalle linee		
	elettriche si dovrà lavorare in modo tale che un eventuale		
	ribaltamento del mezzo non possa arrecare danno a tali linee		
Caduta di persone	E' consentito il sollevamento ed il trasporto di persone		D.Lgs. 81/08
sollevate	solo se il mezzo di sollevamento è provvisto di efficaci		Allegato VI §
	dispositivi di sicurezza o, qualora questi non siano		3.1.4
	applicabili, previa adozione di idonee misure		
	precauzionali. I cestelli semplicemente sospesi al gancio		
	della gru sono irregolari		
Interferenze operative fra	Se nell'area di lavoro sono presenti altri apparecchi di		
più gru	sollevamento stabilire norme procedurali di utilizzo		
	stabilendo la precedenza operativa; I manovratori devono		
	comunque essere avvisati mediante lettera scritta		
Rumore (49) (50)			D.Lgs. 81/08
			Art. 189
	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte		
	dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro		D I as 01/00
	Informare e formare i lavoratori su rischi		D.Lgs. 81/08 Art. 195
	Fore tutto il possibile per essigurere che vengene	Otoprotottori	D.Lgs. 81/08
	Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I	Otoprotettori	Art. 193 comma
Incidenti dovuti a	Le manovre dell'autogru, ovvero dell'operatore devono		D.Lgs. 81/08
comunicazione incorretta	essere guidate dal segnalatore mediante segnali gestuali		Allegato XXIV
o assente tra operatore e	semplici e comprensibili		§ 2.2.2
segnalatore			- Allegato
			XXXII
Adempimenti (4)	3) Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavo	ratori debbono	essere adeguate
	alle prescrizioni supplementari riportate nell'Allegato D.Lgs. 81/08 Allegato V Parte II §2	V Parte II § 2 o	del D.Lgs. 81/08;
(44		ultizonale di P	revenzione o
(44) Vermene periodiche biennan enettuate dai i residio Multizonate di i revenzione o			

Mezzo: - Aut	togru (4	1) (42) (43) (44) (45) (46) (47)
		USL
	(45)	Verifiche trimestrali funi
	(46)	Collaudo dell'automezzo presso la motorizzazione civile (si ricorda che l'automezzo
		deve essere dotato di controtelaio di rinforzo in conformità alla circ. 77 del 23.12.76
		del M. del lavoro)
	(47)	Collaudo dell'apparecchio di sollevamento (sup. a 200 kg) presso l'ISPESL (le
		macchine operatrici posatubi denominate side boom non sono soggette) devono essere
		sottoposte a verifica, una volta l'anno, per accertarne lo stato di funzionamento e di
		conservazione ai fini della sicurezza dei lavoratori; D.Lgs. 81/08 Allegato VII
Sorveglianza sanitaria	(48)	Nomina del medico competente e visite con periodicità a sua discrezione
	(50)	Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico
		competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII
Segnaletica	(49)	Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato
Documenti	(41)	Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve
		accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art.
		71 comma 10
	(42)	Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione
		dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse

Mezzo: - Autocarro con cassone ribaltabile (51) (52) (53)		Rumore: 78	dB
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
			D.Lgs. 17/10 Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale
Ribaltamento dei mezzi	La consistenza del terreno ove accedono lavoratori e mezzi deve essere adeguata Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate opportunamente Non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata Potenziare l'azione dei freni con blocchi meccanici alle		Stradale
Investimento di persone, mezzi e attrezzature nelle movimentazioni	ruote I mezzi devono avere i posti di manovra che permettano la perfetta visibilità di tutta la zona di azione		D.Lgs. 81/08 Allegato V Parte II § 3.1.13
	Le modalità d'impiego degli apparecchi di trasporto ed i segnali prestabiliti per le manovre devono essere richiamati mediante avvisi chiaramente visibili Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti		D.Lgs. 81/08 Allegato V Parte II § 3.1.14
	Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.) I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da		
	superare la sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per ciascun lato Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle operazioni con personale a terra		
	Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e		
Schiacciamento delle persone per guasto al	transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro Gli addetti a terra devono mantenersi a debita distanza dall'autocarro in fase di scarico		

Mezzo: - Autocar	ro con cassone ribaltabile (51) (52) (53)		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
pistone idraulico del			
cassone	Over de il cossene deve mestero cellevete e lungo comè		
	Quando il cassone deve restare sollevato a lungo sarà opportunamente puntellato		
Caduta dall'alto di persone	L'accesso degli addetti ai cassoni di carico degli		
Cadata dan arto di persone	automezzi deve avvenire con scale a mano		
	opportunamente legate per assicurarne la stabilità oppure		
	trattenute al piede da altra persona		
	Non salire sui carichi sul cassone se non si è		
	adeguatamente protetti contro la caduta dall'alto		
	(imbracatura collegata a fune tesa, parapetto, ecc.)		
	Non trasportare persone all'interno del cassone		
Caduta dall'alto dei carichi	Il passaggio dei materiali tra le posizioni di lavoro		
nel carico o scarico	sopraelevate e quelle a terra deve avvenire considerando		
	il peso, l'ingombro e il baricentro del carico		
Lesioni dorso-lombari per	Ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei		D.Lgs. 81/08
movimentazione manuale	materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i		Art. 168
dei carichi	carichi superiori a 25 kg per gli uomini e 15 kg per le		- Allegato
	donne o di dimensioni ingombranti o di difficile presa		XXXIII
	Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni manuali dei carichi deve essere		D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma
	frequentemente turnato		2 - Allegato XXXIII § 4
Investimento per caduta	Mezzi di trasporto appropriati, per quanto riguarda la		D.Lgs. 81/08
del materiale	sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei carichi a		Allegato VI §
	cui sono destinati		3.1.1
	Il materiale depositato sui cassoni non deve superare		
	l'altezza delle sponde laterali e comunque deve essere		
	idoneamente fissato per impedirne lo spostamento o la		
	caduta in ogni fase di lavoro		
Inquinamento ambientale	Per trasporto di materiale arido, se necessario, limitare la		
per polverosità	polverosità bagnando il materiale o coprendolo con teloni		
Malfunzionamento dei	I mezzi di trasporto devono essere dotati di idonei		D.Lgs. 81/08
dispositivi frenanti o di	dispositivi di frenatura e di segnalazione acustica e		Allegato V
segnalazione	luminosa		Parte II § 3.1.5,
dell'automezzo	I a stud de di consecutione man decima conse		§ 3.1.7
Danneggiamento alla viabilità	Le strade di accesso al cantiere non devono essere		
Viabilita	sporcate dai mezzi di cantiere, e in tal caso bisogna provvedere a pulirle		
Incendio	Durante i rifornimenti di carburante spegnere i motori e		
Incentio	non fumare		
Adempimenti (53		e (si ricorda c	he l'automezzo
(60	deve essere dotato di controtelaio di rinforzo in conform		
	del M. del lavoro)		
Documenti (51			
	accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa si	ia utilizzata;	D.Lgs. 81/08 Art.
	71 comma 10		
(52	•	-	
	dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di c	inque anni d	all'ultima
	registrazione delle verifiche stesse		

Mezzo: - Escavatore con motore diesel e benne azionate idraulicamente (54) Rumore: 87 dB (55)				
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative	
Rumore (56) (57) (Trasm)			D.Lgs. 17/10 D.Lgs. 81/08 Art. 189	

- Escavatore con motore diesel e benne azionate idraulicamente (54) (55)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro Informare e formare i lavoratori su rischi		D.Lgs. 81/08 Art. 195
	Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I	Otoprotettori	D.Lgs. 81/08 Art. 193 comma
Vibrazioni	Le attrezzature devono essere conservate in buono stato ed essere efficienti		D.Lgs. 81/08 Artt. 71 comma
Urti, colpi, impatti e compressioni		Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5
		Indumenti di protezione	D.Lgs. 81/08 Art. 78 - Allegato VIII § 3.6
Contatto con linee elettriche aeree	Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette		D.Lgs. 81/08 Art. 83
Scivolamenti, cadute a livello	Ordine e pulizia sui luoghi di lavoro	Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6
Inalazione di polveri, fibre		Maschera con filtro adatto	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.3, § 4.4
Contatto con oli minerali e derivati		Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5
Ribaltamento	Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate opportunamente Nei percorsi e nelle aree di manovra devono essere stati approntati i necessari rafforzamenti Effettuare i depositi in maniera stabile Non apportare modifiche agli organi di comando e lavoro Curare l'orizzontalità e la stabilità della macchina Dislivello delle rampe di accesso realizzato in funzione delle caratteristiche tecniche dei mezzi Usare gli stabilizzatori ove presenti		5.0, 3 1.5
Incendio	Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare		D.Lgs. 81/08 Art. 20 comma 2 c) - Allegato VI § 1 - Allegato IV §
Caduta di persona dall'alto	Non trasportare persone nella benna delle pale meccaniche e macchine similari Non è consentito il trasporto di uomini sui mezzi		
Investimento di persone, mezzi e attrezzature nelle movimentazioni	meccanici oltre al manovratore I mezzi devono avere i posti di manovra che permettano la perfetta visibilità di tutta la zona di azione		D.Lgs. 81/08 Allegato V Parte II § 3.1.13 c)
	Lasciare la macchina in maniera che sia impossibile ad una persona non autorizzata rimetterla in marcia		D.Lgs. 81/08 Allegato V Parte II § 3.1.14
	Nelle interruzioni momentanee di lavoro, prima di		0 2 1 1 1 1

(55) Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	scendere dal mezzo, azionare il dispositivo di blocco dei		
	comandi		
	Dopo l'uso posizionare correttamente la macchina,		
	abbassando la benna a terra, inserendo il blocco comandi		
	ed azionando il freno di stazionamento		
	Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere		
	alle operazioni con personale a terra		
	Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi		
	equivalenti		
	Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose		
	(bordo scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.)		
	I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti		
	Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da		
	superare la sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70		
	cm. per ciascun lato		
	Eseguire lo scarico in posizione stabile tenendo a distanza		
	di sicurezza il personale addetto ai lavori		
	Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle		
	segnalazioni e alle vie di transito predisposte		
	L'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il		
	girofaro devono essere funzionanti		
	Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro		
	I gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illuminazione		
	devono essere efficienti		
	Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza		
	Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e		
	transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro		
orveglianza sanitaria	(57) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanit		el medico
	competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Alleg		
egnaletica	(56) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato		
Oocumenti	(54) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo contro		
	accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa si	a utilizzata;	D.Lgs. 81/08 A
	71 comma 10		
	(55) Un documento con le verifiche periodiche deve essere te		
	dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di c	inque anni da	all'ultıma
	registrazione delle verifiche stesse		

Mezzo: - Fresa meccanica a rullo dentato e nastro trasportatore (58) (59)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Rumore (60) (61) (Trasm)			D.Lgs. 17/10 D.Lgs. 81/08 Art. 189
	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro		
	Informare e formare i lavoratori su rischi		D.Lgs. 81/08 Art. 195
	Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I	Otoprotettori	D.Lgs. 81/08 Art. 193 comma 1
Incendio	Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare		D.Lgs. 81/08 Art. 20 comma 2 c) - Allegato
			VI § 1 - Allegato IV §
Investimento di persone,	I mezzi devono avere i posti di manovra che permettano		4 D.Lgs. 81/08

Mezzo: - Fresa m	neccanica a rullo dentato e nastro trasportatore (58) (59)		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
mezzi e attrezzature nelle movimentazioni	la perfetta visibilità di tutta la zona di azione		Allegato V Parte II § 3.1.13 c)
	Lasciare la macchina in maniera che sia impossibile ad una persona non autorizzata rimetterla in marcia		D.Lgs. 81/08 Allegato V Parte II § 3.1.14
Punture, tagli, abrasioni, cesoiamenti	Nelle interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo, azionare il dispositivo di blocco dei comandi Delimitare efficacemente l'area di intervento deviando a distanza di sicurezza il traffico stradale Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare la sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per ciascun lato Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte Efficienza dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi I gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illuminazione devono essere efficienti Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro Efficienza del carter del rullo dentato fresante e del nastro trasportatore Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione	Indumenti ad alta visibilità Scarpe di	D.Lgs. 81/08
	necessarie al reimpiego della macchina a motore spento	Sicurezza Guanti Indumenti di protezione	Allegato VIII § 3.2, § 4.6 D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5 D.Lgs. 81/08 Art. 78 - Allegato VIII
Sorveglianza sanitaria (6.  Segnaletica (6.  Documenti (5.6)	competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Alle Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevate Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo contro accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa s 71 comma 10	gato XXXIII o ollo con esito p ia utilizzata; I enuto a dispos	§ 3.6 1 medico positivo deve D.Lgs. 81/08 Art.

Mezzo: - Autocarro (62) (63) (64)		Rumore: 78 dB	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Ribaltamento dei mezzi	La consistenza del terreno ove accedono lavoratori e mezzi deve essere adeguata		D.Lgs. 17/10 Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale

Mezzo: - Autocarro (62) (63) (64)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non		
	deve presentare buche o sporgenze pericolose non		
T	segnalate opportunamente		D.I 01/00
Investimento di persone,	I mezzi devono avere i posti di manovra che permettano		D.Lgs. 81/08
mezzi e attrezzature nelle	la perfetta visibilità di tutta la zona di azione		Allegato V
movimentazioni			Parte II § 3.1.13
	I 1-1'(\$\frac{1}{2}\) 1 - 1' 1 - 1' 4' 4 4 - 1'		c)
	Le modalità d'impiego degli apparecchi di trasporto ed i		D.Lgs. 81/08
	segnali prestabiliti per le manovre devono essere		Allegato V
	richiamati mediante avvisi chiaramente visibili		Parte II § 3.1.14
	Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi		
	equivalenti		
	Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose		
	(bordo scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.)		
	I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti		
	Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da		
	superare la sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70		
	cm. per ciascun lato		
	Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere		
	alle operazioni con personale a terra		
	Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle		
	segnalazioni e alle vie di transito predisposte		
	Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro		
	Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e		
	transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro		
Caduta dall'alto di persone	L'accesso degli addetti ai cassoni di carico degli		
	automezzi deve avvenire con scale a mano		
	opportunamente legate per assicurarne la stabilità oppure		
	trattenute al piede da altra persona		
	Non salire sui carichi sul cassone se non si è		
	adeguatamente protetti contro la caduta dall'alto		
	(imbracatura collegata a fune tesa, parapetto, ecc.)		
Coduto dell'olto dei conichi	Non trasportare persone all'interno del cassone		
	Il passaggio dei materiali tra le posizioni di lavoro		
nel carico o scarico	sopraelevate e quelle a terra deve avvenire considerando		
Tariani dansa lambani man	il peso, l'ingombro e il baricentro del carico		D I == 01/00
Lesioni dorso-lombari per	Ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei		D.Lgs. 81/08
movimentazione manuale	materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i		Art. 168
dei carichi	carichi superiori a 25 kg per gli uomini e 15 kg per le		- Allegato
	donne o di dimensioni ingombranti o di difficile presa		XXXIII
	Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni manuali dei carichi deve essere		D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma
	frequentemente turnato		2 - Allegato
T	Manni di tuasa anta annoneniati man ancesta sianonda la		XXXIII § 4
Investimento per caduta	Mezzi di trasporto appropriati, per quanto riguarda la		D.Lgs. 81/08
del materiale	sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei carichi a		Allegato VI §
	cui sono destinati		3.1.1
	Il materiale depositato sui cassoni non deve superare		
	l'altezza delle sponde laterali e comunque deve essere		
	idoneamente fissato per impedirne lo spostamento o la		
Ta anda amazarta an 12 of 1	caduta in ogni fase di lavoro		
Inquinamento ambientale	Per trasporto di materiale arido, se necessario, limitare la		
per polverosità	polverosità bagnando il materiale o coprendolo con teloni		D.I. 01/00
Malfunzionamento dei	I mezzi di trasporto devono essere dotati di idonei		D.Lgs. 81/08
dispositivi frenanti o di	dispositivi di frenatura e di segnalazione acustica e		Allegato V
segnalazione	luminosa		Parte II § 3.1.5,
dell'automezzo			§ 3.1.7
Danneggiamento alla	Le strade di accesso al cantiere non devono essere		
viabilità	sporcate dai mezzi di cantiere, e in tal caso bisogna		

Mezzo: - Autocar	ro (62) (63) (64)		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	provvedere a pulirle		
Incendio	Durante i rifornimenti di carburante spegnere i motori e		
	non fumare		
Adempimenti (64	4) Collaudo dell'automezzo presso la motorizzazione civil	e (si ricorda cl	he l'automezzo
	deve essere dotato di controtelaio di rinforzo in conform	nità alla circ. 7	77 del 23.12.76
	del M. del lavoro)		
Documenti (62	2) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo contro	ollo con esito p	ositivo deve
	accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa s	sia utilizzata; I	D.Lgs. 81/08 Art.
	71 comma 10		
(63	· •		
	dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di	cinque anni da	ıll'ultima
	registrazione delle verifiche stesse		

## 2.3.3) ATTREZZATURE

Attrezzature fornite/utilizzate: Tagliasfalto a martello - Compressore d'aria - Attrezzatura ossiacetilenica per saldatura, taglio o riscaldo - Attrezzatura per verniciatura segnaletica stradale - Vibratore azionato con compressore a scoppio - Avvitatore elettrico - Costipatore manuale (rana) - Motosega - Betoniera con benna di caricamento - Scale doppie - Attrezzi mobili o portatili a motore a scoppio - Utensili ed attrezzature manuali - Martello perforatore scalpellatore - Tagliasfalto a disco - Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) - Betoniera a bicchiere - Scale ad elementi innestabili

Attrezzatura: - Tagliasfalto a martello (1) (2)			Rumore: 97 dB	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative	
Rumore (3) (4) (Trasm)			D.Lgs. 17/10 D.Lgs. 81/08 Art. 189	
	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro			
	Informare e formare i lavoratori su rischi		D.Lgs. 81/08 Art. 195	
	Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I	Otoprotettori	D.Lgs. 81/08 Art. 193 comma	
Incendio	Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare		D.Lgs. 81/08 Art. 20 comma 2 c) - Allegato VI § 1 - Allegato IV §	
Investimento di persone o mezzi	I dispositivi di comando e di manovra devo essere funzionanti			
	Segnalare adeguatamente l'area di lavoro, deviando il traffico stradale a distanza di sicurezza	Indumenti ad alta visibilità		
Vibrazioni	Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza		D.Lgs. 81/08 Art. 20 comma 2 c) - Allegato VI § 1 D.Lgs. 81/08	
	L'addetto deve utilizzare i DPI prescritti per la protezione contro vibrazioni e scuotimenti	contro le aggressioni	Art. 203	
Proiezione di materiali	Delimitare e segnalare l'area d'intervento	meccaniche Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII §	
		Indumenti di protezione	3.2, § 4.6 D.Lgs. 81/08 Art. 78 - Allegato VIII § 3.6	
	L'utensile deve essere fissato seguendo le istruzioni del libretto rilasciato dal produttore		D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 1, comma 4	
Inalazione di gas combusti	Ventilare gli ambienti chiusi		- Allegato VI § 1.2 D.Lgs. 81/08	
Punture, tagli, abrasioni			Allegato IV § 1.9 D.Lgs. 81/08 Allegato VIII §	
	Eseguire gli interventi di manutenzione e revisione a motore spento	Scarpe di sicurezza	4.5, § 4.7 D.Lgs. 81/08 Allegato VIII §	

Attrezzatura: - Tagliasfalto a martello (1) (2)					
Rischi		Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative	
			Guanti	3.2, § 4.6 D.Lgs. 81/08 Allegato VIII §	
			Indumenti di protezione	3.6, § 4.5 D.Lgs. 81/08 Art. 78 - Allegato VIII	
				§ 3.6	
Sorveglianza sanitaria	(4)	Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sani competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Alle		l medico	
Segnaletica	(3)	Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevat	0		
Documenti	(1)	Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse			
	(2)	Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo contro accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa s 71 comma 10			

Attrezzatura: - Compr	ressore d'aria (5) (6)	Rumore: 103	3 dB
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Rumore (7) (8) (Trasm)			D.Lgs. 17/10 D.Lgs. 81/08 Art. 189
	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte		7111. 107
	dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro Informare e formare i lavoratori su rischi		D.Lgs. 81/08 Art. 195
	Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I	Otoprotettori	D.Lgs. 81/08 Art. 193 comma
Inalazione di gas di scarico	Posizionare la macchina in luoghi sufficientemente aerati, lontano da postazioni di lavoro		D.Lgs. 81/08 Allegato IV § 1.9
Incendio	Allontanare dalla macchina materiali infiammabili Il filtro di aspirazione deve essere libero, regolarmente pulito e non ostruito da polveri o altro, in nessun modo deve essere ostruito con altri materiali		
	Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare		D.Lgs. 81/08 Art. 20 comma 2 c) - Allegato VI § 1 - Allegato IV § 4
Scoppio	I compressori devono essere provvisti di una valvola di sicurezza tarata per la pressione massima di esercizio e di dispositivo che arresti automaticamente il lavoro di		D.Lgs. 81/08 Allegato V Parte II §
	compressione al raggiungimento della pressione massima d'esercizio		5.13.15
	Conservare il carburante strettamente necessario in recipienti idonei ed etichettati		
Scoppio delle tubazioni	Le tubazioni devono essere integre. Se esistono forature o lacerazioni non improvvisare soluzioni di fortuna con nastro adesivo o altro mezzo perché, in genere, tali riparazioni non resistono alla pressione interna del tubo Non usare i tubi al posto di funi o corde per trainare, sollevare o calare gli attrezzi		
	sollevare o calare gli attrezzi Non piegare i tubi per interrompere il flusso di aria		

Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure
Nisem		<i>D.</i> 1 .1.	legislative
	compressa Disporre le tubazioni in modo che non intralcino il		
	proprio lavoro o quello degli altri ed in modo che non		
	subiscano danneggiamenti;		
	Non sottoporle a piegature ad angolo vivo, ad abrasione, a		
	tagli, a schiacciamenti;		
	Non disporte su superfici sporche di oli o grassi		
	Attacchi dei tubi flessibili al serbatoio d'aria compressa, e		
	alla rete di distribuzione, giunti intermedi di		
	collegamento, perfettamente integri; utilizzare fascette		
	metalliche con bordi non taglienti fissate con morsetti o		
	altri sistemi; consigliati giunti a baionetta		
	La strumentazione deve essere integra e funzionante		
	Le tubazioni devono essere connesse in modo adeguato		
	Tenere sotto controllo i manometri		
	Spegnere il motore e scaricare il serbatoio dell'aria dopo		D.Lgs. 81/08
	l'uso		Art. 20 comma
			2 c) - Allegato
			VI § 1
Ribaltamento della	Sistemare l'attrezzatura in posizione stabile		D.Lgs. 81/08
macchina			Art. 20 comma
			2 c) - Allegato
Turk 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	The definition of the second second desired to the second desired as		VI § 1
Intralcio ad altre avorazioni	Le tubazioni non devono costituire intralcio a transiti o altre lavorazioni		
avorazioni			
	A fine lavoro, le tubazioni devono essere riposte in maniera corretta nel locale destinato a magazzino		
Investimento e lesioni a	Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni di		
non addetti	lavoro		
non addetti	Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicuri (cioè in		D.Lgs. 81/08
	luoghi o posizioni nelle quali può essere soggetto a		Allegato VI §
	caduta)		1.7
Investimento da tubazio			1.7
d'aria compressa	ii Tuouzioiii periettumente tunzionum		
a arra compressa	Attacchi dei tubi flessibili al serbatoio d'aria compressa, e		
	alla rete di distribuzione, giunti intermedi di		
	collegamento, perfettamente integri; utilizzare fascette		
	metalliche con bordi non taglienti fissate con morsetti o		
	altri sistemi; consigliati giunti a baionetta		
Punture, tagli, abrasioni			D.Lgs. 81/08
unitare, tagii, aerasioni			Allegato VIII
			4.5, § 4.7
	Non rimuovere gli sportelli del vano motore		, 0 '
	Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione	Scarpe di	D.Lgs. 81/08
	necessarie al reimpiego della macchina a motore spento	sicurezza	Allegato VIII
	1 5		3.2, § 4.6
		Guanti	D.Lgs. 81/08
			Allegato VIII
			3.6, § 4.5
		Indumenti di	D.Lgs. 81/08
		protezione	Art. 78
		_	- Allegato VIII
			§ 3.6
Sorveglianza sanitaria	(8) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sani	taria a cura de	
	competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Alle		
Segnaletica	(7) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevate		
Documenti	(5) Un documento con le verifiche periodiche deve essere t		
	dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di	cinque anni da	ıll'ultima
	registrazione delle verifiche stesse		

Attrezzatura:	- Compresso	ore d'aria (5) (6)	Rumore: 103 dB
	(6)	Un documento attestante l'esecuzione dell'ultim	no controllo con esito positivo deve
		accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque	questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art.
		71 comma 10	

Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Incendio			D.Lgs. 17/10 D.Lgs. 81/08 Art. 46
	Le tubazioni di alimentazione del cannello di saldatura o di taglio devono essere dotate di valvola di non ritorno della fiamma inserita il più a valle possibile rispetto ai riduttori di pressione  Le tubazioni non devono venire a contatto con sostante quali grasso, olio, fango, etc.  La distanza minima tra cannello e bombola deve essere di almeno 10 m, riducibili a 5 m se le bombole sono protette da scintille e calore o se si lavora all'esterno  Sui riduttori deve essere montata una valvola a secco		
	Nel caso di interruzione delle operazioni di saldatura o taglio spegnere il cannello Tenere a disposizione in prossimità dell'area in lavorazione mezzi antincendio di primo intervento Non usare i gas delle bombole per:		
	· la pulizia di sostanze esplosive rinfrescarsi pulire gli indumenti o gli ambienti di lavoro avviare motori a combustione interna		
Jstioni	pulire i pezzi in lavorazione Le patte delle tasche ed i pantaloni devono avere i risvolti per evitare l'entrata di scintille e scorie Raffreddare ed accantonare i pezzi metallici tagliati o saldati		
Esplosione per ribaltamento o caduta delle bombole	Non indossare abbigliamento in materiale sintetico Le bombole devono essere movimentate su idoneo carrello e fissate verticalmente contro il ribaltamento e la caduta Nelle operazioni di sollevamento in quota con utilizzo di mezzi di sollevamento non imbragare direttamente il carrello portabombole ma alloggiarlo dentro idonei		D.Lgs. 81/08 Allegato VI § 8.2
Ustioni o danni a non addetti	cassoni metallici a quattro montanti per impedire la rotazione del carico. Il carrello portabombole dovrà essere posizionato nel cassone in posizione verticale e andrà opportunamente fissato per impedirne il ribaltamento e la caduta  Nelle zone di intervento è necessario impedire il transito o la sosta di altri lavoratori che non indossano DPI contro la proiezione di materiale incandescente		
Danni all'annarato	Disporre le tubazioni seguendo ampie curve, lontano dai luoghi di passaggio di persone e mezzi, proteggerle da calpestii, da scintille, fonti di calore o rottami incandescenti Per lavorazioni protratte nel tempo è necessario utilizzare	Maschera	D.Lgs. 81/08
Danni all'apparato espiratorio Esplosione per formazione	aspiratori mobili dei fumi che li disperdano all'aperto rispetto al luogo di saldatura, riscaldo o taglio E' vietato effettuare operazioni di saldatura o di taglio al	con filtro adatto	Allegato VIII 3.3, § 4.4 D.Lgs. 81/08

Attrezzatura: - Attrezzatura ossiacetilenica per saldatura, taglio o riscaldo (9) (10) (11) (12)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Esplosione o incendio depositi  Incendio di zone limitrofe  Incendio di materiali	su recipienti o tubi chiusi su recipienti o tubi aperti che contengono materie le quali sotto l'azione del calore o dell'umidità possono da luogo a esplosioni o altre reazioni pericolose su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie che evaporando o gassificandosi sotto l'azione del calore o dell'umidità possono formare miscele esplosive.  Qualora le condizioni di pericolo precedenti possono essere eliminate con l'apertura del recipiente chiuso, con l'asportazione delle materie pericolose e dei loro residui o con altri mezzi o misure, le operazioni di saldatura e taglio possono essere eseguite, purché le misure di sicurezza siano disposte da un esperto ed effettuate sotto la sua diretta sorveglianza Non si devono saldare o tagliare pezzi sgrassati con solventi clorurati come la trielina Le bombole vuote devono essere separate da quelle piene e poste in posizione verticale assicurate con legatura contro la caduta e il ribaltamento Il deposito delle bombole deve essere predisposto in luogo riparato dagli agenti atmosferici e dalla caduta di materiale Chiudere le aperture su murature e solai attraverso le quali le scintille potrebbero giungere a materiali infiammabili Allontanare eventuali materiali infiammabili		
adiacenti Lesioni alle mani	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti (guanti)	Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII §
dalla fusione del metallo	Accurata pulizia delle parti da saldare o da tagliare e del rivestimento degli elettrodi, nonché dalla combustione di vernici, oli ed altre sostanze presenti sui pezzi da saldare Utilizzo di ventilatori in aspirazione che allontanano i fumi ed i gas prodotti dalla zona di respirazione dei lavoratori addetti; se i materiali imbrattati di olio e oggetto di saldatura continuano ad emettere fumi dopo la saldatura, devono essere collocati in luoghi dotati di aspirazione forzata		3.6, § 4.5  D.Lgs. 81/08 Allegato IV § 2.1.5
Caduta di materiali	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti (scarpe di sicurezza a sfilamento rapido)	Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6
Proiezione di schegge	Posizionare schermi di protezione per lavorazioni di saldatura e taglio	Occhiali	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.3, § 4.2
Radiazioni: visibili, ultraviolette (UV) e infrarosse (IR)	Schermi di idonee dimensioni, di colore scuro e superficie opaca	Occhiali Maschera	D.Lgs. 81/08 Allegato VI § 1.5 D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.3, § 4.2 D.Lgs. 81/08
Proiezione di materiali incandescenti	Durante i lavori gli addetti devono indossare i DPI prescritti	con filtro adatto	Allegato VIII § 3.3, § 4.4 D.Lgs. 81/08 Art. 78

Attrezzatura: - Att (11)		tura ossiacetilenica per saldatura, taglio o riscaldo (9) (10)			
Rischi		Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative	
				- Allegato VIII § 3.6	
Sorveglianza sanitaria	(9)	1		el medico	
Documenti	(10	<ul> <li>competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Alle</li> <li>Un documento con le verifiche periodiche deve essere t dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di registrazione delle verifiche stesse</li> </ul>	enuto a dispos		
	(11		Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art.		
	(12	) Norme generali per gli addetti alla saldatura:			
		<ul> <li>Indossare scarpe di sicurezza con punta rinforzata, gu pettorina a seconda dei casi;</li> </ul>	ıanti, il gremb	viule o la	
		Per lavori in orizzontale o verticale indossare occhiali o		· ·	
		Per lavori sopratesta indossare idonei cappucci antitern vetro inattinico che, per ogni copricapo o schermo, dov rotto o chiazzato;			
		In caso di presenza di gas o vapori usare una maschera		o adatto alla	
		lavorazione od una maschera ad emissione di aria ester Nei lavori in locali interrati e senza via di fuga, visibile cintura di sicurezza con fune di sufficiente lunghezza p	e facilmente		

Attrezzatura: - Attrezz	Attrezzatura: - Attrezzatura per verniciatura segnaletica stradale (13) (14)				
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative		
Rumore (15) (16)			D.Lgs. 17/10 D.Lgs. 81/08 Art. 189		
	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte		7111. 109		
	dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro				
	Informare e formare i lavoratori su rischi		D.Lgs. 81/08 Art. 195		
	Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I	Otoprotettori	D.Lgs. 81/08 Art. 193 comma		
Incendio	Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare		D.Lgs. 81/08 Art. 20 comma 2 c) - Allegato VI § 1 - Allegato IV §		
Investimento di persone o mezzi	I comandi devono essere funzionanti sul posto di guida e sulla pedana posteriore				
IIICZZI	I dispositivi ottici di sicurezza devono funzionare				
	Segnalare adeguatamente l'area di lavoro, deviando il traffico stradale a distanza di sicurezza	Indumenti ad alta visibilità			
	Posizionare correttamente il mezzo azionando il freno di stazionamento				
	Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza		D.Lgs. 81/08 Art. 20 comma 2 c) - Allegato VI § 1		
Inalazione di gas, vapori	Non utilizzare la macchina in ambienti chiusi e poco ventilati		D.Lgs. 81/08 Allegato IV §		

Attrezzatura: - Attrezza	atura per verniciatura segnaletica stradale (13) (14)		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Esposizione ad allergeni e nebbie	In caso di lavorazione in ambienti confinati, se il prodotto impiegato lo richiede, predisporre adeguato sistema di aspirazione e/o di ventilazione Il prodotto va utilizzato seguendo le indicazioni della		D.M. 28/01/92
	scheda di sicurezza fornita dalla ditta produttrice	Manalana	D.L 01/00
		Maschera con filtro	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII §
		adatto	3.3, § 4.4
		Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5
		Indumenti di protezione	D.Lgs. 81/08 Art. 78 - Allegato VIII § 3.6
Proiezione di getti, schizzi	L'impianto deve essere in perfetto stato, con le		8 3.0
(17)	connessioni tra i tubi e l'utensile perfettamente a tenuta		
	I luoghi di transito e di lavoro devono essere segregati		D.Lgs. 81/08 Allegato IV § 1.4.6, § 1.8.3
		Indumenti di	D.Lgs. 81/08
		protezione	Art. 78
			- Allegato VIII § 3.6
		Maschera con filtro	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII §
		adatto	3.3, § 4.4
Scivolamento, cadute in piano	Gli addetti devono adottare calzature idonee		D.Lgs. 81/08 Art. 78 comma
			2 - Allegato VIII § 3.2, § 4.6
		Stivali di sicurezza	VIII § 5.2, § 4.0
Compressioni, ustioni	Efficienza del carter della puleggia e della cinghia		D.Lgs. 81/08
			Art. 71 comma 8
		Scarpe di	D.Lgs. 81/08
		sicurezza	Allegato VIII §
		Guanti	3.2, § 4.6
		Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII §
			3.6, § 4.5
Sorveglianza sanitaria (16	•		el medico
Segnaletica (15	competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Alle 5) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevat	-	
(17	•	·	
<b>Documenti</b> (13	B) Un documento con le verifiche periodiche deve essere t		
	dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di	cinque anni da	all'ultima
(14	registrazione delle verifiche stesse Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo contro accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa s	-	
	71 comma 10		

Attrezzatura: - Vibrator	re azionato con compressore a scoppio (18) (19) (20)		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
			D.Lgs. 17/10

Attrezzatura: - Vibrato	re azionato con compressore a scoppio (18) (19) (20)		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Proiezione di schegge e frammenti di materiali	Le tubazioni flessibili, i dispositivi di sicurezza (pressostato e valvola di sicurezza sul compressore), quelli di connessione ed intercettazione (quali giunti, attacchi, valvole), quelli di scarico dell'aria, quelli silenziatori, ecc. devono essere integri e funzionanti	Occhiali	D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 8 D.Lgs. 81/08
			Allegato VIII § 3.3, § 4.2
Scoppio delle tubazioni	Le tubazioni devono essere integre. Se esistono forature o lacerazioni non improvvisare soluzioni di fortuna con nastro adesivo o altro mezzo perché, in genere, tali riparazioni non resistono alla pressione interna del tubo Non usare i tubi al posto di funi o corde per trainare, sollevare o calare gli attrezzi Non piegare i tubi per interrompere il flusso di aria compressa Disporre le tubazioni in modo che non intralcino il proprio lavoro o quello degli altri ed in modo che non subiscano danneggiamenti; Non sottoporle a piegature ad angolo vivo, ad abrasione, a tagli, a schiacciamenti; Non disporle su superfici sporche di oli o grassi Attacchi dei tubi flessibili al serbatoio d'aria compressa, e alla rete di distribuzione, giunti intermedi di collegamento, perfettamente integri; utilizzare fascette metalliche con bordi non taglienti fissate con morsetti o altri sistemi; consigliati giunti a baionetta La strumentazione deve essere integra e funzionante Le tubazioni devono essere connesse in modo adeguato Tenere sotto controllo i manometri Spegnere il motore e scaricare il serbatoio dell'aria dopo		D.Lgs. 81/08
Intralcio ad altre	l'uso  Le tubazioni non devono costituire intralcio a transiti o		Art. 20 comma 2 c) - Allegato VI § 1
lavorazioni Investimento da tubazioni	altre lavorazioni A fine lavoro, le tubazioni devono essere riposte in maniera corretta nel locale destinato a magazzino Tubazioni perfettamente funzionanti		
d'aria compressa  Investimento e lesioni a	Attacchi dei tubi flessibili al serbatoio d'aria compressa, e alla rete di distribuzione, giunti intermedi di collegamento, perfettamente integri; utilizzare fascette metalliche con bordi non taglienti fissate con morsetti o altri sistemi; consigliati giunti a baionetta Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni di		
non addetti	lavoro Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o posizioni nelle quali può essere soggetto a caduta)		D.Lgs. 81/08 Allegato VI § 1.7
Inalazione di gas, vapori o polveri		Maschera	D.Lgs. 81/08 Art. 73 - Allegato IV § 2.1.5 D.Lgs. 81/08
Vibrazioni	Non mantenere a lungo fuori dal getto l'ago in funzione	con filtro adatto	Allegato VIII § 3.3, § 4.4 D.Lgs. 81/08 Art. 203

Attrezzatura: - Vibr	ore azionato con compressore a scoppio (18) (19) (20)				
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative		
Danni alla cute	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti		D.Lgs. 81/08		
			Art. 78 comma		
		C	2		
		Guanti	D.Lgs. 81/08		
			Allegato VIII § 3.6, § 4.5		
		Occhiali	D.Lgs. 81/08		
		Occinan	Allegato VIII §		
			3.3, § 4.2		
Caduta di materiali	Durante le lavorazioni gli addetti possono essere soggetti	Casco di	D.Lgs. 81/08		
dall'alto	ad investimenti da materiali dall'alto	protezione	Art. 110		
			D.Lgs. 81/08		
			Allegato VIII §		
			3.1, § 4.1		
Rumore (21) (18) (Trasi	)		D.Lgs. 81/08		
	Vedi manahistuna dal musduttana man masahina musdatta		Art. 189		
	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro				
	Informare e formare i lavoratori su rischi		D.Lgs. 81/08		
	informate o formate i lavoratori sa risem		Art. 195		
	Fare tutto il possibile per assicurare che vengano	Otoprotettori	D.Lgs. 81/08		
	indossati i D.P.I	1	Art. 193 comma		
			1		
Sorveglianza sanitaria	18) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza san		el medico		
Completies	competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Alle				
Segnaletica Documenti	21) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità eleva		iziona		
Documenti	19) Un documento con le verifiche periodiche deve essere dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di	-			
	registrazione delle verifiche stesse	cinque anni ua	iii uitiiiia		
	(20) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve				
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 A					
	71 comma 10				

Attrezzatura: - Avv	Attrezzatura: - Avvitatore elettrico (22) (23)				
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative		
			D.Lgs. 17/10		
Urti, colpi, impatti,	Interrompere l'alimentazione elettrica nelle pause di		D.Lgs. 81/08		
compressioni	lavoro		Allegato VI § 1		
		Scarpe di	D.Lgs. 81/08		
		sicurezza	Allegato VIII §		
			3.2, § 4.6		
		Guanti	D.Lgs. 81/08		
			Allegato VIII §		
			3.6, § 4.5		
Elettrocuzione o	Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione		D.Lgs. 81/08		
folgorazione	preventiva delle attrezzature		Art. 71 comma		
			4		
	L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a		D.Lgs. 81/08		
	spina e i conduttori mobili intermedi tali da impedire che		Artt. 80, 81, 82,		
	una spina non inserita nella propria presa risulti in		83 - Allegato IX		
	tensione				
	Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia		D.Lgs. 81/08		
	possibile entrare accidentalmente in contatto con le parti		Artt. 80, 81, 82,		
	in tensione della presa e con le parti in tensione della		83 - Allegato IX		
	spina durante le fasi di inserimento o disinserimento				
	Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000		D.Lgs. 81/08		
	Watt accertarsi che sia presente a monte un interruttore di		Artt. 80, 81, 82,		

Attrezzatura: - Avv	tatore elettrico (22) (23)		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	protezione Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle norme tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate a tensione di sicurezza secondo le indicazioni delle norme tecniche Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui è vietato collegarli a terra Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi in modo da non intralciare il posto di lavoro Utilizzare solo prese e spine normalizzate Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa) I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni		83 - Allegato IX D.Lgs. 81/08 Allegato VI § 6.2 CEI 64-8/4 art. 413.2.7 D.Lgs. 81/08 Artt. 80, 81
Proiezione di materiali	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti		D.Lgs. 81/08 Art. 78 comma 2
		Occhiali	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.3, § 4.2
Documenti	<ul> <li>(22) Un documento con le verifiche periodiche deve essere to dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di registrazione delle verifiche stesse</li> <li>(23) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo contro accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa s 71 comma 10</li> </ul>	cinque anni d ollo con esito	sizione all'ultima positivo deve

Attrezzatura: - Costipatore manuale (rana) (24) (25)			dB
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
			D.Lgs. 17/10
Rumore (26) (27) (Trasm)			D.Lgs. 81/08
			Art. 189
	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte		
	dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro		
	Informare e formare i lavoratori su rischi		D.Lgs. 81/08
			Art. 195
	Fare tutto il possibile per assicurare che vengano	Otoprotettori	D.Lgs. 81/08
	indossati i D.P.I		Art. 193 comma
			1
Vibrazioni			D.Lgs. 81/08
			Art. 203
	L'addetto deve utilizzare i DPI prescritti (Guanti imbottiti	Guanti	
	antivibrazioni)	contro le	
		aggressioni	
		meccaniche	
Esposizione a catrame,	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti (maschere	Maschera	D.Lgs. 81/08

Attrezzatura: - Cos	tipator	e manuale (rana) (24) (25)		
Rischi		Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
fumo (28)	ac	leguate)	con filtro	Allegato VIII §
			adatto	3.3, § 4.4
Calore, fiamme	G	li addetti devono utilizzare i DPI prescritti		D.Lgs. 81/08
				Art. 78 comma 2
			Scarpe di	D.Lgs. 81/08
			sicurezza	Allegato VIII §
				3.2, § 4.6
			Guanti	D.Lgs. 81/08
				Allegato VIII §
				3.6, § 4.5
			Indumenti di	D.Lgs. 81/08
			protezione	Art. 78
				- Allegato VIII
				§ 3.6
Cesoiamenti, tagli, lesi	oni			D.Lgs. 81/08
				Allegato VIII §
				4.5, § 4.7
			Scarpe di	D.Lgs. 81/08
			sicurezza	Allegato VIII §
				3.2, § 4.6
			Guanti	D.Lgs. 81/08
				Allegato VIII §
				3.6, § 4.5
Ribaltamento del mezzo	o N	on si devono eseguire lavorazioni su terreni		D.Lgs. 81/08
	in	consistenti ed insicuri		- Allegato IV §
				1.1
Sorveglianza sanitaria	(27)	Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sa	nitaria a cura de	l medico
		competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - A	llegato XXXIII	
	(28)	Visita medica annuale per controllare lo stato di salu	te dei lavoratori.	; D.Lgs. 81/08
		Art. 41 comma 2 b)		
Segnaletica	(26)	Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elev		
Documenti	(24)	Un documento con le verifiche periodiche deve esser-		
		dell'autorità di vigilanza competente per un periodo d	di cinque anni da	all'ultima
		registrazione delle verifiche stesse		
	(25)	Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo con		
		accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque quest	a sia utilizzata; I	D.Lgs. 81/08 Art
		71 comma 10		

Attrezzatura: - Betonier	ra con benna di caricamento (29) (30) (31)	Rumore: 82 dB	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
			D.Lgs. 17/10
Caduta dall'alto durante le	La macchina deve essere munita di sistemi di presa e		
movimentazioni	trasporto (dettati dal produttore)		
Elettrocuzione o	Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione		D.Lgs. 81/08
folgorazione	preventiva delle attrezzature		Art. 71 comma
			4
	L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a		D.Lgs. 81/08
	spina e i conduttori mobili intermedi tali da impedire che		Artt. 80, 81, 82,
	una spina non inserita nella propria presa risulti in		83 - Allegato IX
	tensione		
	Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia		D.Lgs. 81/08
	possibile entrare accidentalmente in contatto con le parti		Artt. 80, 81, 82,
	in tensione della presa e con le parti in tensione della		83 - Allegato IX
	spina durante le fasi di inserimento o disinserimento		
	Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000		D.Lgs. 81/08

Attrezzatura: - Betonie	era con benna di caricamento (29) (30) (31)		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	Watt accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione		Artt. 80, 81, 82, 83 - Allegato IX
	Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati		D.Lgs. 81/08
	dalle norme tecniche, le attrezzature di lavoro devono		Allegato VI §
	essere alimentate a tensione di sicurezza secondo le		6.2
	indicazioni delle norme tecniche		0.2
	Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio		CEI 64-8/4 art.
	isolamento per cui è vietato collegarli a terra		413.2.7
	Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella		D.Lgs. 81/08
	carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e		Artt. 80, 81
	l'arresto in tutta sicurezza		,
	Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato		
	di conservazione e di efficienza ed avere una regolare		
	manutenzione		
	I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei		
	all'uso e stesi in modo da non intralciare il posto di lavoro		
	Utilizzare solo prese e spine normalizzate		
	Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o		
	attrezzature al quadro di distribuzione controllare che		
	l'interruttore a monte della presa risulti aperto (tolta		
	corrente alla presa)		
	I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere		
	spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi		
	I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni		
Rumore (32) (33)			D.Lgs. 81/08
			Art. 189
	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte		
	dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro		
	Informare e formare i lavoratori su rischi		D.Lgs. 81/08
			Art. 195
	Fare tutto il possibile per assicurare che vengano	Otoprotettori	D.Lgs. 81/08
	indossati i D.P.I		Art. 193 comma
Esposizione ad allergeni	I prodotti utilizzati devono essere impiegati seguendo le		D.M. 28/01/92
	indicazioni prescritte dalla scheda di sicurezza allegata		
		Maschera	D.Lgs. 81/08
		con filtro	Allegato VIII §
		adatto	3.3, § 4.4
		Guanti	D.Lgs. 81/08
			Allegato VIII §
			3.6, § 4.5
Inalazione e contatto con	Durante l'uso dei prodotti devono essere utilizzati i DPI		D.Lgs. 81/08
polveri, fibre	previsti dalla scheda di sicurezza (maschera antipolvere)		Art. 78
	per la protezione contro l'inalazione di polveri		- Allegato VIII
			§ 4.4
		Maschera	D.Lgs. 81/08
		con filtro	Allegato VIII §
		adatto	3.3, § 4.4
		Guanti	D.Lgs. 81/08
			Allegato VIII §
Contatta	To anomino di alimante-lana di tanta di tanta		3.6, § 4.5
Contatto con organi in	Le aperture di alimentazione e di scarico delle macchine		D.Lgs. 81/08
movimento	devono essere provviste di idonei ripari costituiti, a		Allegato V
	seconda delle varie esigenze tecniche, da parapetti,		Parte II § 5.7.3
	griglie, tramogge e coperture		
	Le parti laterali della betoniera devono essere protette con		
	elementi pieni o con traforati metallici		

Attrezzatura: - Beto	onier	a con benna di caricamento (29) (30) (31)		
Rischi		Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
		Tutti gli organi lavoratori (pulegge, cinghie, volani, ingranaggi ed altri) devono essere protetti contro il contatto accidentale mediante l'applicazione di idonee		
		protezioni		
		Il pignone e la corona, elementi di trasmissione del movimento alla vasca, devono avere carter di protezione		
		Non eseguire operazioni di lubrificazione o di		
		manutenzione in genere sugli organi in movimento Non indossare indumenti eccessivamente larghi o		
T		comunque con parti svolazzanti		
Investimento durante le lavorazioni		Le betoniere dotate di benna di caricamento azionata da argano e fune devono essere provviste di fine corsa		
		automatico per l'arresto della benna nella posizione di		
Riavvio o azionamento		estremità superiore Dopo l'uso accertarsi di aver tolto la tensione al		
accidentale		macchinario e al quadro generale di alimentazione		
		Deve essere provvista di dispositivo contro il riavviamento automatico (bobina di sgancio) al ristabilirsi		
<b>5</b>		della tensione di rete		G: 20/05/01
Ribaltamento		Quando la velocità del vento è superiore a 72 km/h ancorare la betoniera secondo quanto previsto dal		Circ. 29/06/81 n. 70
		costruttore nel libretto delle istruzioni		
Caduta di oggetti dall'a		Il posto di lavoro deve essere protetto da un solido impalcato sovrastante, contro la caduta di materiali		D.Lgs. 81/08 Art. 114 comma
			Casco di	D.Lgs. 81/08
			protezione	Art. 110 D.Lgs. 81/08
				Allegato VIII §
Lesioni dorso lombari p	or	Formazione e definizione di modalità operative specifiche		3.1, § 4.1 D.Lgs. 81/08
i lavoratori (34)		per movimentazioni, prima dell'imbracatura e dopo il		Art. 169
		deposito nella postazione di arrivo, per carichi pesanti,		- Allegato
Proiezione di getti e		ingombranti, difficili da afferrare o in equilibrio instabile Durante l'uso della betoniera si devono adottare tutte le	Indumenti di	XXXIII D.Lgs. 81/08
schizzi		precauzioni affinché gli addetti non siano investiti da	protezione	Art. 78
		getti di materiali o schizzi		- Allegato VIII § 3.6
Sorveglianza sanitaria	(33			
	(34	competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Alle Nomina del medico competente e visite con periodicità	-	one
Segnaletica	(32	) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevat	О	
Documenti	(29)	dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di	-	
	(30	registrazione delle verifiche stesse Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo contro	ollo con esito p	positivo deve
		accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa s 71 comma 10	sia utilizzata; l	D.Lgs. 81/08 Art.
	(31)		ttuata da tecni	co abilitato, la
		Tale dichiarazione deve essere allegata al "libretto di is 17.11.1980	struzioni"; Cir	c. n. 13 del

Attrezzatura: - Scale doppie (35) (36)				
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative	
Caduta dall'alto per	Gli appoggi inferiore e superiore devono essere piani e		D.Lgs. 81/08	
rottura, scivolamento o	non cedevoli, (sono da preferire le scale dotate di piedini		Art. 113 comma	

Attrezzatura: - Scale d	oppie (35) (36)		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
ribaltamento	regolabili per la messa a livello), ovvero sia reso tale		6
	Durante l'uso assicurarsi della stabilità della scala e		D.Lgs. 81/08
	quando necessario far trattenere al piede da altra persona		Art. 113 comma 5
	Curare la corretta inclinazione della scala durante l'uso,		
	posizionando il piede della scala ad 1/4 della lunghezza		
	della scala stessa		
	Caratteristiche regolamentari delle scale doppie:		D.Lgs. 81/08 Art. 113 comma 3, comma 9
	· resistenza		
	pioli (di tipo antisdrucciolevoli) fissati ai montanti		
	(incastrati, per quelle di legno, e trattenuti con tiranti di		
	ferro applicati sotto i due pioli estremi e uno intermedio		
	per quelle lunghe più di 4 metri)		
	altezza massima 5 metri		
	dispositivo (catena o altro sistema equivalente) che		
	impedisce l'apertura oltre il limite prefissato dal		
	fabbricante		
	dispositivi di appoggio antiscivolo applicati alla base dei montanti		
	· La scala deve avere:		D.Lgs. 81/08
	ogni elemento in ottimo stato di conservazione		Art. 113 comma
	i dispositivi antisdrucciolevoli all'estremità inferiore dei		3
	due montanti in buono stato		
Elettrocuzione	Usare solo scale doppie in legno per attività su linee o		
	impianti elettrici		
Ferite a terzi per caduta	Durante il lavoro in posizioni sopraelevate, gli utensili		D.Lgs. 81/08
dall'alto	non utilizzati devono essere tenuti in guaine o assicurati		Allegato VI §
	in modo da impedirne la caduta		1.7
Documenti (3:	,	-	
	dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di o	cinque anni da	all'ultima
	registrazione delle verifiche stesse		
(30			
	accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa s	ia utilizzata; l	D.Lgs. 81/08 Art.
	71 comma 10		

Attrezzatura: - Attr	- Attrezzi mobili o portatili a motore a scoppio (37) (38)				
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative		
			D.Lgs. 17/10		
	Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al		D.Lgs. 81/08		
	lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e		Art. 71 comma		
	salute		1		
	Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza		D.Lgs. 81/08		
	degli utensili e delle attrezzature		Art. 71 comma		
			8		
	Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione		D.Lgs. 81/08		
	preventiva delle attrezzature		Art. 71 comma		
			4		
	Se l'attrezzatura di lavoro comporta pericoli dovuti ad		D.Lgs. 81/08		
	emanazione di gas, vapori o liquidi ovvero emissioni di		Allegato IV §		
	polvere, deve essere munita di appropriati dispositivi di		2.1.5, § 2.2.3		
	ritenuta ovvero di estrazione vicino alla fonte				
	corrispondente ai pericoli				
	Un'attrezzatura di lavoro deve essere munita di un		D.Lgs. 81/08		
	dispositivo di arresto di emergenza		Allegato V		
1			Parte I § 2.4		

Attrezzatura: - Attrezzi	mobili o portatili a motore a scoppio (37) (38)		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	Gli addetti devono utilizzare a seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine	Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5
		Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6
		Occhiali	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII §
		Otoprotettori	3.3, § 4.2 D.Lgs. 81/08 Art. 193 comma
Scoppio, incendio	Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare	Maschera con filtro adatto	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.3, § 4.4 D.Lgs. 81/08 Art. 20 comma 2 c) - Allegato VI § 1 - Allegato IV §
	Conservare il carburante strettamente necessario in recipienti idonei ed etichettati		
Inalazione di gas, vapori o polveri Inalazione di gas di scarico	Se l'attrezzatura di lavoro comporta tali pericoli, deve essere munita di appropriati dispositivi di ritenuta ovvero di estrazione vicino alla fonte corrispondente ai pericoli Posizionare la macchina in luoghi sufficientemente aerati, lontano da postazioni di lavoro	Maschera con filtro adatto	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.3, § 4.4 D.Lgs. 81/08 Allegato IV §
Danni a varie parti del	Devono essere dotati di dispositivi contro il riavviamento		1.9
corpo per avviamento accidentale Rumore (39) (40)	accidentale		D.Lgs. 81/08
	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte		Art. 189
	dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro Informare e formare i lavoratori su rischi		D.Lgs. 81/08 Art. 195
	Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I	Otoprotettori	D.Lgs. 81/08 Art. 193 comma
Vibrazioni	Devono avere un ridotto numero di vibrazioni al minuto trasmesse sull'uomo	Guanti contro le aggressioni meccaniche	
Danni alla persona da	Posizionare l'apparecchiatura in modo stabile al fine di ridurre le vibrazioni Gli elementi rotanti non devono presentare il rischio di		
parti in movimento  Movimenti intempestivi	presa ed impigliamento o lesioni da contatto Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata Impugnare saldamente l'utensile con le due mani tramite le apposite maniglie		
Ferite per contatto con organi meccanici in movimento o proiezione di schegge o di frammenti	Le protezioni dell'attrezzatura devono essere integre		
	Addestrare adeguatamente il personale adibito all'uso di attrezzature mobili e portatili a motore Attenersi alle indicazioni sull'uso delle attrezzature		

Attrezzatura: - Attrezzi mobili o portatili a motore a scoppio (37) (38)				
Rischi		Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
		fornite dal fabbricante (obbligatorie per quelle con		
		marchio CE) e ai codici di buona pratica		
		Eliminare le attrezzature difettose o usurate		
		Vietare l'uso improprio delle attrezzature		
Sorveglianza sanitaria	(40)	Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sani	taria a cura de	l medico
		competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Alle	gato XXXIII	
Segnaletica	(39)	Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevat	0	
Documenti	(37)	Un documento con le verifiche periodiche deve essere t	enuto a dispos	izione
		dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di	cinque anni da	ll'ultima
		registrazione delle verifiche stesse		
	(38)	Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo contro	ollo con esito p	ositivo deve
		accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa s	sia utilizzata; Ī	D.Lgs. 81/08 Art.
		71 comma 10		_

Attrezzatura: - Utensili	Attrezzatura: - Utensili ed attrezzature manuali (41) (42)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative	
	Gli addetti devono utilizzare a seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine	Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5	
		Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6	
		Occhiali	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.3, § 4.2	
		Otoprotettori	D.Lgs. 81/08 Art. 193 comma	
		Maschera con filtro adatto	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.3, § 4.4	
Ferite per errata movimentazione, proiezione di schegge o di frammenti, inalazioni di polveri	Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e salute		D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma	
	Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature		D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 8	
	Eliminare gli utensili difettosi o usurati; Vietare l'uso improprio degli utensili; Programmare una sistematica manutenzione preventiva degli utensili			
Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni	degii utelisiii		D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 4.1, § 4.5	
	Impugnare saldamente l'utensile Assumere una posizione corretta e stabile Non utilizzare in maniera impropria l'utensile L'utensile non deve essere deteriorato Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature Il manico deve essere fissato in modo corretto Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed		, ,	
	eliminare le sbavature dalle impugnature Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti	Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII §	

Attrezzatura: - Utensili	ed attrezzature manuali (41) (42)		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
		Casco di protezione	3.6, § 4.5 D.Lgs. 81/08 Art. 110 D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.1, § 4.1
		Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6
Proiezione di schegge o materiali	Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge	Occhiali	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.3, § 4.2
Ferite a terzi per caduta dall'alto	Durante il lavoro in posizioni sopraelevate, gli utensili non utilizzati devono essere tenuti in guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta		D.Lgs. 81/08 Allegato VI § 1.7
Documenti  (41) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse  (42) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10			

Attrezzatura: - Marte	Attrezzatura: - Martello perforatore scalpellatore (43) (44)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative	
			D.Lgs. 17/10	
Urti, colpi, impatti,	Impugnare saldamente l'utensile con le due mani tramite			
compressioni	le apposite maniglie			
	Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata		D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma	
		Scarpe di	D.Lgs. 81/08	
		sicurezza	Allegato VIII § 3.2, § 4.6	
		Guanti	D.Lgs. 81/08	
			Allegato VIII §	
			3.6, § 4.5	
Avvio intempestivo	Staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro			
	Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella		D.Lgs. 81/08	
	carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e		Artt. 80, 81	
	l'arresto in tutta sicurezza			
Surriscaldamento	Aperture di raffreddamento, posizionate sulla carcassa motore, pulite e libere			
Proiezione di schegge	Punte, scalpelli ed altri elementi lavoranti del martello ben affilati	Occhiali	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.3, § 4.2	
Investimento e lesioni a	Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni di			
non addetti	lavoro			
	Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicuri (cioè in		D.Lgs. 81/08	
	luoghi o posizioni nelle quali può essere soggetto a caduta)		Allegato VI § 1.7	
Elettrocuzione o	Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione		D.Lgs. 81/08	
folgorazione	preventiva delle attrezzature		Art. 71 comma 4	
	L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a		D.Lgs. 81/08	
	spina e i conduttori mobili intermedi tali da impedire che		Artt. 80, 81, 82,	
	una spina non inserita nella propria presa risulti in		83 - Allegato IX	

Di li				
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	legislative	
	tensione			
	Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia		D.Lgs. 81/08	
	possibile entrare accidentalmente in contatto con le parti		Artt. 80, 81, 82	
	in tensione della presa e con le parti in tensione della		83 - Allegato E	
	spina durante le fasi di inserimento o disinserimento			
	Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000		D.Lgs. 81/08	
	Watt accertarsi che sia presente a monte un interruttore di		Artt. 80, 81, 82	
	protezione		83 - Allegato I	
	Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati		D.Lgs. 81/08	
	dalle norme tecniche, le attrezzature di lavoro devono		Allegato VI §	
	essere alimentate a tensione di sicurezza secondo le		6.2	
			0.2	
	indicazioni delle norme tecniche		CEI 64 0/4	
	Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio		CEI 64-8/4 art.	
	isolamento per cui è vietato collegarli a terra		413.2.7	
	Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella		D.Lgs. 81/08	
	carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e		Artt. 80, 81	
	l'arresto in tutta sicurezza			
	Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato			
	di conservazione e di efficienza ed avere una regolare			
	manutenzione			
	I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei			
	all'uso e stesi in modo da non intralciare il posto di lavoro			
	Utilizzare solo prese e spine normalizzate			
	Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o			
	attrezzature al quadro di distribuzione controllare che			
	l'interruttore a monte della presa risulti aperto (tolta			
	corrente alla presa)			
	I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere			
	spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o			
	1 1 1			
	grassi			
	I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di			
	piccolo raggio o a torsioni			
Contatto con organi in	Per la sostituzione della punta, dello scalpello, della			
movimento	vanghetta o di altri utensili del martello utilizzare solo			
	l'attrezzatura indicata nel libretto d'uso			
	Evitare la sostituzione con il martello in movimento			
	Carter di protezione del motore correttamente posizionato		D.Lgs. 81/08	
	e serrato		Allegato VI §	
			1.6.3	
Lesioni a parti del corpo	Impugnatura laterale dell'utensile, quando presente,			
	correttamente posizionata e serrata			
	Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e prive			
	di oli o grassi			
	La punta dello scalpello o altro utensile lavorante che si			
	va a montare deve essere adeguato alle necessità della			
	lavorazione			
	Nel caso di bloccaggio della punta, fermare il martello,			
	togliere la punta e controllarla prima di riprendere il			
	lavoro		<b>7</b>	
Lesioni alle mani	E' vietato compiere operazioni di pulizia o quant'altro su	Guanti	D.Lgs. 81/08	
	organi in moto		Allegato VIII §	
			3.6, § 4.5	
Rumore (45) (46) (Trasm)			D.Lgs. 81/08	
			Art. 189	
	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte			
	dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro			
	Informare e formare i lavoratori su rischi		D.Lgs. 81/08	
			Art. 195	
	Fare tutto il possibile per assicurare che vengano	Otoprotettori		

Attrezzatura: - Ma	rtello	perforatore scalpellatore (43) (44)		
Rischi		Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
		indossati i D.P.I		Art. 193 comma
Proiezione di polveri o particelle		Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti		D.Lgs. 81/08 Art. 78 comma
			Maschera con filtro adatto	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.3, § 4.4
			Occhiali	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.3, § 4.2
Vibrazioni		Devono avere un ridotto numero di vibrazioni al minuto trasmesse sull'uomo	Guanti contro le aggressioni meccaniche	
Ustioni		Non toccare la punta o il pezzo in lavorazione subito dopo l'uso perché potrebbe essere molto caldo		
Sorveglianza sanitaria Segnaletica	(46	) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sani competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Alle	gato XXXIII	el medico
Documenti	(43	dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di registrazione delle verifiche stesse	cinque anni da	all'ultima
	(44	Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo contro accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa 71 comma 10		

Attrezzatura: - Tagliast	falto a disco (47) (48)	Rumore: 103	dB
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Rumore (49) (50) (Trasm)			D.Lgs. 17/10 D.Lgs. 81/08 Art. 189
	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro		
	Informare e formare i lavoratori su rischi		D.Lgs. 81/08 Art. 195
	Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I	Otoprotettori	D.Lgs. 81/08 Art. 193 comma
Incendio	Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare		D.Lgs. 81/08 Art. 20 comma 2 c) - Allegato VI § 1 - Allegato IV § 4
Investimento di persone o mezzi	I dispositivi di comando e di manovra devo essere funzionanti		
	Segnalare adeguatamente l'area di lavoro, deviando il traffico stradale a distanza di sicurezza	Indumenti ad alta visibilità	
	Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza		D.Lgs. 81/08 Art. 20 comma 2 c) - Allegato VI § 1
Inalazione di gas combusti	Ventilare gli ambienti chiusi		D.Lgs. 81/08 Allegato IV § 1.9

Attrezzatura: - Taglia	sfalto a disco (47) (48)		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Inalazione e contatto con polveri, fibre	Gli addetti devono utilizzare i DPI assegnati (maschera antipolvere)	Maschera con filtro adatto	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.3, § 4.4
Proiezione di materiali	Delimitare e segnalare l'area d'intervento	Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6
		Indumenti di protezione	D.Lgs. 81/08 Art. 78 - Allegato VIII § 3.6
	L'utensile deve essere fissato seguendo le istruzioni del libretto rilasciato dal produttore		D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 1, comma 4 - Allegato VI § 1.2
Punture, tagli, abrasioni			D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 4.5, § 4.7
		Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII §
		Guanti	3.2, § 4.6 D.Lgs. 81/08 Allegato VIII §
		Indumenti di protezione	3.6, § 4.5 D.Lgs. 81/08 Art. 78 - Allegato VIII § 3.6
	Il disco deve essere montato seguendo le istruzioni del libretto di istruzioni rilasciato dal produttore Mantenere costante l'erogazione dell'acqua Non forzare l'operazione di taglio Eseguire gli interventi di manutenzione e revisione a motore spento		3 3.0
`	Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza san competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - All	egato XXXIII	el medico
	<ul> <li>Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità eleva</li> <li>Un documento con le verifiche periodiche deve essere dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di registrazione delle verifiche stesse</li> </ul>	tenuto a dispos	
(4	Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo contra accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa 71 comma 10		

Attrezzatura: - Smerigl	Attrezzatura: - Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) (51) (52)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative	
Avvio intempestivo	Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza		D.Lgs. 17/10 D.Lgs. 81/08 Artt. 80, 81	
Surriscaldamento	Aperture di raffreddamento, posizionate sulla carcassa motore, pulite e libere			
Movimenti intempestivi e lesioni a parti del corpo	Impugnatura laterale dell'utensile, quando presente, correttamente posizionata e serrata  Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e prive di oli o grassi			
Punture, tagli, abrasioni	-		D.Lgs. 81/08	

- Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) (51) (52)  Ni				
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	legislative	
_			Allegato VIII § 4.5, § 4.7	
	Il disco deve essere idoneo al lavoro da eseguire		7.5, 8 7.7	
	Impugnare saldamento l'utensile per le due maniglie			
	Eseguire il lavoro in posizione stabile			
	Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di			
	lavoro	C	D I == 01/00	
	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti	Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII §	
		Coomo di	3.6, § 4.5	
		Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII §	
		Sicurezza	3.2, § 4.6	
		Indumenti di	D.Lgs. 81/08	
		protezione	Art. 78	
			- Allegato VIII	
r · · · · · · · · ·			§ 3.6	
Lesioni alle mani	E' vietato compiere operazioni di pulizia o quant'altro su organi in moto	Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII §	
Lesioni a parti del corpo,	Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e prive		3.6, § 4.5	
anche per movimenti intempestivi	di oli o grassi			
intempesti (1	Impugnatura laterale dell'utensile, correttamente			
	posizionata e serrata			
	Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata			
	Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di			
	lavoro			
Elettrocuzione o	Non battere mai sul disco e tenerlo pulito Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione		D.Lgs. 81/08	
folgorazione	preventiva delle attrezzature		Art. 71 comma	
6			4	
	L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a		D.Lgs. 81/08	
	spina e i conduttori mobili intermedi tali da impedire che		Artt. 80, 81, 82	
	una spina non inserita nella propria presa risulti in tensione		83 - Allegato E	
	Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia		D.Lgs. 81/08	
	possibile entrare accidentalmente in contatto con le parti		Artt. 80, 81, 82	
	in tensione della presa e con le parti in tensione della		83 - Allegato I	
	spina durante le fasi di inserimento o disinserimento			
	Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000		D.Lgs. 81/08	
	Watt accertarsi che sia presente a monte un interruttore di		Artt. 80, 81, 82	
	protezione Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati		83 - Allegato I D.Lgs. 81/08	
	dalle norme tecniche, le attrezzature di lavoro devono		Allegato VI §	
	essere alimentate a tensione di sicurezza secondo le		6.2	
	indicazioni delle norme tecniche			
	Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio		CEI 64-8/4 art.	
	isolamento per cui è vietato collegarli a terra		413.2.7	
	Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella		D.Lgs. 81/08	
	carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza		Artt. 80, 81	
	Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato			
	di conservazione e di efficienza ed avere una regolare			
	manutenzione			
	I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei			
	all'uso e stesi in modo da non intralciare il posto di lavoro Utilizzare solo prese e spine normalizzate			

			Misure
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	legislative
	attrezzature al quadro di distribuzione controllare che		
	l'interruttore a monte della presa risulti aperto (tolta		
	corrente alla presa)		
	I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o		
	grassi		
	I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di		
	piccolo raggio o a torsioni		
Investimento e lesioni a	Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni di		
non addetti	lavoro		
	Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicuri (cioè in		D.Lgs. 81/08
	luoghi o posizioni nelle quali può essere soggetto a		Allegato VI §
	caduta)		1.7
Rumore (53) (54) (Trasm)			D.Lgs. 81/08
			Art. 189
	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte		
	dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro Informare e formare i lavoratori su rischi		D I as 91/09
	informare e formare i favoratori su riscin		D.Lgs. 81/08 Art. 195
	Fare tutto il possibile per assicurare che vengano	Otoprotettori	D.Lgs. 81/08
	indossati i D.P.I	Otoprotettori	Art. 193 comma
	indossati i Bii ii		1
Ustioni	Non toccare il disco o l'elemento in lavorazione subito		
	dopo la lavorazione		
Proiezione di polveri o	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti		D.Lgs. 81/08
particelle			Art. 78 comma
			2
		Scarpe di	D.Lgs. 81/08
		sicurezza	Allegato VIII §
		T., 1	3.2, § 4.6
		protezione	D.Lgs. 81/08 Art. 78
		protezione	- Allegato VIII
			§ 3.6
Proiezione di schegge o	Rispetto delle seguenti condizioni:		3 2.0
parti dell'utensile	1		
•			
	· utensile appropriato alla lavorazione		
	in condizione di piena efficienza		
	ben fissato: chiavi di fissaggio non collegate all'utensile		
	con cordicelle o altri materiali		
	Quando viene sostituito il disco provare manualmente la rotazione		
	Per la sostituzione del disco utilizzare solo gli attrezzi		
	appropriati		
	Il disco deve essere ben fissato all'utensile		
	Le protezioni del disco devono essere integre		
	Non manomettere la protezione del disco		
	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti	Maschera	D.Lgs. 81/08
		con filtro	Allegato VIII §
		adatto	3.3, § 4.4
		Occhiali	D.Lgs. 81/08
			Allegato VIII §
		T 1	3.3, § 4.2
			D.Lgs. 81/08
		protezione	Art. 78
			- Allegato VIII § 3.6
Sorveglianza sanitaria (54	4) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza san	itaria a cura de	

Attrezzatura:	- Smerigliat	rice angolare a disco (flessibile) (51) (52)
		competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII
Segnaletica	(53)	Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato
Documenti	(51)	Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse
	(52)	Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10

Attrezzatura: - Betoniera a bicchiere (55) (56)		Rumore: 82 dB	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Caduta dall'alto durante le	La macchina deve essere munita di sistemi di presa e		D.Lgs. 17/10
movimentazioni	trasporto (dettati dal produttore)		
Elettrocuzione o folgorazione	Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle attrezzature		D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma
	L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non inserita nella propria presa risulti in tensione		D.Lgs. 81/08 Artt. 80, 81, 82, 83 - Allegato IX
	Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa e con le parti in tensione della		D.Lgs. 81/08 Artt. 80, 81, 82, 83 - Allegato IX
	spina durante le fasi di inserimento o disinserimento Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle norme tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate a tensione di sicurezza secondo le indicazioni delle norme tecniche		D.Lgs. 81/08 Artt. 80, 81, 82, 83 - Allegato IX D.Lgs. 81/08 Allegato VI § 6.2
	Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui è vietato collegarli a terra Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e		CEI 64-8/4 art. 413.2.7 D.Lgs. 81/08 Artt. 80, 81
	l'arresto in tutta sicurezza Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione		
	I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi in modo da non intralciare il posto di lavoro		
	Utilizzare solo prese e spine normalizzate Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature al quadro di distribuzione controllare che		
	l'interruttore a monte della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa) I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere		
	spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi		
	I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di		
Rumore (57) (58)	piccolo raggio o a torsioni		D.Lgs. 81/08 Art. 189
	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro		
	Informare e formare i lavoratori su rischi	Otomostatia :	D.Lgs. 81/08 Art. 195
	Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I	Otoprotettori	D.Lgs. 81/08 Art. 193 comma

Attrezzatura: - Betonie	ra a bicchiere (55) (56)		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Esposizione ad allergeni	I prodotti utilizzati devono essere impiegati seguendo le indicazioni prescritte dalla scheda di sicurezza allegata	Maschera con filtro adatto Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.3, § 4.4 D.Lgs. 81/08 Allegato VIII §
Inalazione e contatto con polveri, fibre	Durante l'uso dei prodotti devono essere utilizzati i DPI previsti dalla scheda di sicurezza (maschera antipolvere, guanti)	Maschera con filtro adatto Guanti	3.6, § 4.5 D.Lgs. 81/08 Art. 78 - Allegato VIII § 4.4 D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.3, § 4.4 D.Lgs. 81/08 Allegato VIII §
			3.6, § 4.5
Danni alle persone per azionamento erroneo o accidentale	Comandi della macchina facilmente individuabili e azionabili		
	Comando di avviamento installato sul quadro di manovra, costituito e montato in modo da ridurre il rischio di azionamento accidentale Comando di arresto normale installato sul quadro di		
Riavvio per ritorno intempestivo di corrente	manovra Le macchine devono essere collegate ad un relè di minima tensione (interruttore di minima a riarmo manuale) o equivalente sulla linea di alimentazione della macchina in modo che la macchina non riparta dopo una		
sovracorrenti Spostamento intempestivo			
Danni provocati da organi di trasmissione	istruzioni del fabbricante per l'uso dei fissaggi appositi Gli organi di trasmissione della macchina devono essere posti all'interno dell'involucro della macchina con:		
	apertura con uso di chiave o attrezzo riparo mobile provvisto di contatto elettrico di sicurezza (interblocco) posti all'esterno dell'involucro della macchina: accessibili		
Danni provocati da organi che partecipano alla lavorazione	solo con uso di chiave o attrezzo Gli elementi mobili che partecipano alla lavorazione (quali, mole, mescolatori, raschiatori, etc.) sono protetti mediante riparo fisso, rimovibili dal bordo della vasca solo mediante l'uso di attrezzo utensile Le operazioni di manutenzione si effettuano a macchina ferma seguendo le indicazioni indicate sul libretto di istruzione		UNI-EN 294
Cesoiamento, stritolamento	fornito dal fabbricante Pignone e corona dentata devono essere protetti da carter; i raggi del volano devono essere accecati		D.Lgs. 81/08 Allegato VI §
Lesioni dorso lombari per i lavoratori (59)	Formazione e definizione di modalità operative specifiche per movimentazioni, prima dell'imbracatura e dopo il deposito nella postazione di arrivo, per carichi pesanti, ingombranti, difficili da afferrare o in equilibrio instabile		1.6.3 D.Lgs. 81/08 Art. 169 - Allegato XXXIII

Attrezzatura: - Beto	niera	a a bicchiere (55) (56)		
Rischi		Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Investimento persone		Posizionare la macchina in modo di non interferire mai transiti di uomini e mezzi		
Caduta di oggetti dall'ali		Il posto di lavoro deve essere protetto da un solido impalcato sovrastante, contro la caduta di materiali		D.Lgs. 81/08 Art. 114 comma
		•		1
Sorveglianza sanitaria (58) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del me competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII (59) Nomina del medico competente e visite con periodicità a sua discrezione				
Segnaletica	(57)	Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevat	О	
Documenti	(55)	Un documento con le verifiche periodiche deve essere t dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di registrazione delle verifiche stesse		
	(56)	Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo contro accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa s 71 comma 10		

Attrezzatura: - Scale ac	d elementi innestabili (60) (61)		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Caduta dall'alto per	La scala deve avere:		D.Lgs. 81/08
rottura, scivolamento o			Art. 113 comma
ribaltamento			3
	ogni elemento in ottimo stato di conservazione		
	i dispositivi antisdrucciolevoli all'estremità inferiore dei		
	due montanti in buono stato		D.L 01/00
	Gli appoggi inferiore e superiore devono essere piani e		D.Lgs. 81/08
	non cedevoli, (sono da preferire le scale dotate di piedini regolabili per la messa a livello), ovvero sia reso tale		Art. 113 comma
	Nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne		D.Lgs. 81/08
	effettua lo spostamento laterale		Art. 113 comma
	cricitua lo spostamento laterale		8 c)
	Durante l'esecuzione dei lavori, una persona deve		D.Lgs. 81/08
	esercitare da terra una continua vigilanza della scala		Art. 113 comma
			8 d)
	Le scale a pioli usate per l'accesso devono essere tali da		D.Lgs. 81/08
	sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno		Art. 113 comma
	che altri dispositivi garantiscono una presa sicura		6.d
	Curare la corretta inclinazione della scala durante l'uso,		
	posizionando il piede della scala ad 1/4 della lunghezza		
	della scala stessa		
	Caratteristiche regolamentari delle scale ad elementi		D.Lgs. 81/08
	innestati:		Art. 113 comma
			3, comma 8
	resistente		
	la lunghezza della scala in opera non deve essere		
	superiore ai 15 metri, salvo particolari esigenze, nel quale		
	caso le estremità superiori dei montanti devono essere		
	assicurate a parti fisse		
	le scale in opera lunghe più di 8 metri devono essere		
	munite di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione		
	pioli (di tipo antisdrucciolevole) fissati ai montanti		
	(incastrati, per quelle di legno, e trattenuti con tiranti di		
	ferro applicati sotto i due pioli estremi; più uno		
	intermedio, per scale lunghe più di 4 metri)		
	dispositivi di appoggio antiscivolo applicati alla base dei montanti		
	Sottoporre a specifico addestramento al montaggio e alla		

Attrezzatura: - Scale ad elementi innestabili (60) (61)				
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative	
	manovra delle scale ad elementi innestabili il personale			
	destinato all'uso delle stesse;			
	Fissare stabilmente (con staffe o altri dispositivi specifici)			
	gli elementi una volta montati			
Ferite a terzi per caduta	Durante il lavoro in posizioni sopraelevate, gli utensili		D.Lgs. 81/08	
dall'alto di materiali	non utilizzati devono essere tenuti in guaine o assicurati		Allegato VI §	
	in modo da impedirne la caduta		1.7	
Documenti (60	Un documento con le verifiche periodiche deve essere t	enuto a dispos	izione	
	dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di	cinque anni da	ıll'ultima	
	registrazione delle verifiche stesse			
(62	1) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo contro	ollo con esito p	ositivo deve	
	accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa s	ia utilizzata; I	D.Lgs. 81/08 Art.	
	71 comma 10			

## 2.3.4) MATERIALI

Materiali forniti/utilizzati: Ferro d'armatura in gabbie - Puntelli con travetti e tavole in legno - Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) - Terra, ghiaione misto in natura - Manto stradale fresato - Tessuto non tessuto, tubi in PVC microfessurato, ghiaino - Geotessile - Profilati e lamierati metallici - Alberi, piante, essenze arboree anche tagliate - Sabbia - Additivi chimici - Conglomerato asfaltico/bituminoso (pulizie) - Conglomerato cementizio - Ghiaione misto in natura - Cavi elettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc - Cordonata prefabbricata in calcestruzzo - Massi, pietrame - Malta di cemento - Cunetta prefabbricata in calcestruzzo - Rete elettrosaldata - Catramina - Casseforme metalliche - Elementi in calcestruzzo - Tavole, listelli, ecc. in legno o pannelli in multistrato - Barre d'acciaio - Casseri metallici per l'armatura dello scavo - Tubazioni in PVC, gres e calcestruzzo, pozzetti in calcestruzzo; chiusini in ghisa - Pali ed armature per illuminazione stradale - Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata per recinzioni - Conglomerato, eventualmente additivato - Pozzetti e canaletta in calcestruzzo; chiusini in ghisa - Disarmante a base di oli minerali leggeri a volte combinati con acqua - Tubazioni in P.V.C - Ramaglie, legname, rifiuti non pericolosi - Conglomerato asfaltico/bituminoso a caldo

Materiale: - Ferro d'armatura in gabbie			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Escoriazioni e danni alle mani per contatto con parti taglienti, pungenti, ecc	Dividere il materiale con assi, bancali, morali od altro, in funzione delle quantità di prelievo, in modo da evitare impigliamenti nel prelievo e movimentazione Depositare il ferro d'armatura seguendo le istruzioni indicate dal responsabile; evitare il sovraccaricamento; le gabbie ed i ferri vanno depositati in modo da evitare il ribaltamento in modo incrociato o sfalsato; evitare ci siano parti sporgenti non segnalate; depositare su bancali o traversine in modo da facilitarne la movimentazione. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti Indossare i guanti	Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5
Lesioni ai piedi per caduta di materiali	Indossare calzature di sicurezza con suola imperforabile e puntale	Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6
Lesioni ad altre parti del corpo per contatto con parti taglienti, pungenti, ecc	Segnalare e, se necessario, proteggere le estremità degli stoccaggi che prospettano su transiti		7.0
Investimento per caduta del materiale durante le movimentazioni	Il sollevamento e la movimentazione con gru, carro ponte, ecc., delle piastre e tralicci metallici devono essere effettuati utilizzando funi, fasce, catene e non impiegando forche o altri elementi aperti		

Materiale: - Puntelli con travetti e tavole in legno			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	Segnalare e proteggere le estremità degli stoccaggi che		
	prospettano su transiti		
	Depositare i puntelli seguendo le istruzioni indicate dal		
	responsabile; evitare il sovraccaricamento; i puntelli		
	vanno depositati in modo da evitare il rotolamento, con		
	interposti travetti in legno muniti di cunei e per		
	facilitarne la movimentazione; evitare ci siano parti		
	sporgenti non segnalate; depositarli mantenendo agevole i		
	percorsi per uomini e mezzi;		
	Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la		
	movimentazione e gli spostamenti		
Rottura dei travetti in	Esecuzione di idoneo banchinaggio di supporto e		
legno sotto il peso degli	rompitratta di inflessione del tavolato, con travetti integri		
operai addetti al	privi di fessurazioni e lesioni varie. Se il caso lo richiede,		
posizionamento del	va effettuata la verifica da tecnico abilitato		

Materiale: - Puntelli con travetti e tavole in legno			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
tavolato e del getto successivo			
Sbandamento dei puntelli	I puntelli vanno saldamente fissati a pavimento e ai travetti superiori e controventati tra loro		
Cedimento dei puntelli per	•		
inflessione da carico di			
punta			

Materiale:  - Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) (1) (2) (3) (4)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	I ganci di imbracatura devono avere le mollette di sicurezza in perfette condizioni di integrità e funzionamento per evitare lo sfilamento del carico in caso di urti accidentali  Le funi di imbracatura devono avere certificato del fabbricante con indicate le caratteristiche tecniche e devono portare il marchio del fabbricante  Le funi di imbracatura devono riportare la portata massima consentita incisa o impressa  Nelle operazioni di imbracatura va evitato che l'angolo al vertice delle funi sia superiore a 60 gradi e che le funi possano essere in contatto con spigoli vivi o subiscano pieghe anomale e strozzature  Le funi di imbracatura devono essere integre ed in buono stato di conservazione  Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche, etc  Le combinazione di più accessori di sollevamento devono essere contrassegnati in modo chiaro, per riconoscerli in modo univoco  L'uso dell'attrezzatura di lavoro è riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una formazione adeguata e specifica  In caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati devono essere qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti		D.Lgs. 81/08 Allegato VI § 3.1.6  D.Lgs. 81/08 Allegato VI § 3.1.6  D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 7 a) D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 7 b)
Caduta del carico per rottura funi e ganci	modo tale da non essere danneggiati o deteriorati  Sostituire le funi metalliche quando un trefolo è completamente rotto, quando sono ammaccate, con strozzature, con riduzioni del diametro, o presentano asole o nodi di torsione e quando i fili rotti visibili abbiano una sezione > 10% rispetto alla sezione metallica		Allegato VI § 3.1.7 D.Lgs. 81/08 Allegato V Parte II § 4.4.10
	Le funi metalliche sono immesse sul mercato munite di una attestazione recante le caratteristiche della fune stessa		D.P.R. n. 1497 /63 Art. 39 D.P.R. n. 673 /82 Art. 2 Circ. ISPESL n° 42 del 08/07 /87
	Le funi di imbracatura devono essere adeguate come portata al carico da sollevare e possedere idoneo coefficiente di sicurezza		

Materiale:  - Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) (1) (2) (3) (4)					
Rischi		Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative	
Caduta del carico per		Le estremità delle funi, sia metalliche, sia composte di		D.Lgs. 81/08	
sfilamento funi		fibre, devono essere provviste di piombatura o legatura o		Allegato V	
		morsettatura, allo scopo di impedire lo scioglimento dei		Parte II § 3.1.12	
		trefoli e dei fili elementari.			
Adempimenti	(3)	Verifica di prima istallazione, verifiche periodiche ed e	ccezionali; D.	Lgs. 81/08 Art.	
		71 comma 8, 11			
	(4)	Esporre sulla macchina, in posizione di facile visibilità	, i cartelli iner	enti il codice dei	
		segnali e le norme di imbracatura			
Documenti	(1)	Documento di manutenzione dove vengono registrate le	e verifiche per	iodiche quali:	
	(2)	· lo stato delle funi o catene: lo stato dei sistemi di ancoraggio; lo stato dei morsetti delle funi (devono essere non meno stesso modo con la curvatura delle U dalla parte del lato distanza fra loro di 6 diametri delle fune;; D.Lgs. 81/08 VII I risultati dei controlli sulle attrezzature di lavoro devon e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono ess disposizione degli organi di vigilanza; D.Lgs. 81/08 Ar	o corto della fi 3 Art. 71 commo no essere ripor sere conservati	na 11 - Allegato rtati per iscritto e tenuti a	

Materiale: - Terra, ghiaione misto in natura				
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative	
	Il responsabile del cantiere deve identificare il luogo di			
	deposito			
	Depositare terra, ghiaione misto in natura seguendo le			
	disposizione del responsabile; vanno depositati nei luoghi			
	indicati in modo da non impedire la circolazione degli			
	uomini e dei mezzi; non depositare lungo il bordo degli			
	scavi; usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la			
	movimentazione e gli spostamenti			
Inalazione di polveri		Maschera	D.Lgs. 81/08	
		con filtro	Allegato VIII §	
		adatto	3.3, § 4.4	

Materiale: - Manto stradale fresato				
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative	
	Il responsabile del cantiere deve identificare il luogo di			
	deposito			
	Depositare il manto stradale fresato seguendo le			
	disposizione del responsabile; va depositato nei luoghi			
	indicati in modo da non impedire la circolazione degli			
	uomini e dei mezzi; non depositare lungo il bordo degli			
	scavi; usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la			
	movimentazione e gli spostamenti			
Inalazione di polveri		Maschera	D.Lgs. 81/08	
		con filtro	Allegato VIII §	
		adatto	3.3, § 4.4	

Materiale: - Tessuto non tessuto, tubi in PVC microfessurato, ghiaino				
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative	
	Segnalare e proteggere le estremità degli stoccaggi che prospettano su transiti			

Materiale: - Tessuto non tessuto, tubi in PVC microfessurato, ghiaino				
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative	
	Depositare i materiali seguendo le disposizioni del responsabile; vanno depositati nei luoghi indicati in modo da non impedire la circolazione degli uomini e dei mezzi; non depositare lungo il bordo degli scavi o su ponteggi; non impilare oltre l'altezza d'uomo in modo che risulti agevole lo spostamento da parte degli addetti; utilizzare per lo scarico e la movimentazione solo attrezzature adeguate; usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti			
Lesioni alle mani per		Guanti	D.Lgs. 81/08	
contatto con parti			Allegato VIII §	
taglienti, sbrecciate, ecc			3.6, § 4.5	

Materiale: - Geotessile (5)					
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative		
Inquinante	Depositare i pacchi o rotoli seguendo le istruzioni indicate nella confezione; evitare il sovraccaricamento; i pacchi o rotoli vanno depositati in modo da evitare il ribaltamento, i rotoli o pacchi vanno depositati in modo incrociato e sfalsato su bancali o traversine in modo da facilitarne la movimentazione. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti Smaltimento tramite ditta specializzata e autorizzata				
Lesioni alle mani per		Guanti	D.Lgs. 81/08		
contatto con parti pungenti, sbrecciate, ecc			Allegato VIII § 3.6, § 4.5		
Documenti (5)	Scheda/e di sicurezza		5.0, 5 1.5		

Materiale: - Profilati e lamierati metallici				
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative	
Lesioni alle mani per contatto con parti taglienti, pungenti, ecc	Segnalare e proteggere le estremità degli stoccaggi che prospettano su transiti Depositare i profilati e lamierati metallici seguendo le istruzioni indicate dal responsabile; evitare il sovraccaricamento; i profilati e lamierati metallici vanno depositati in modo da evitare il ribaltamento in modo incrociato o sfalsato; evitare ci siano parti sporgenti non segnalate; depositare su bancali o traversine in modo da facilitarne la movimentazione.  Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti I materiali devono essere movimentati con cura e presi saldamente in mano			
	I materiali devono essere immagazzinati con cura e presi saldamente in mano	Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5	
Lesioni ai piedi per caduta di materiali	I materiali devono essere movimentati con cura e presi saldamente in mano	Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6	
	Organizzare stoccaggi solidi dei materiali, protetti contro il rotolamento	Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6	

Materiale: - Alberi, piante, essenze arboree anche tagliate				
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative	
Lesioni alle mani per contatto con parti taglienti, sbrecciate, ecc Inalazione di polveri	Il responsabile della gestione dei rifiuti deve identificare il tipo di rifiuto ed il luogo di stoccaggio o smaltimento Depositare le ramaglie, legname, rifiuti non pericolosi, seguendo le disposizione del responsabile; vanno depositati nei luoghi indicati in modo da non impedire la circolazione degli uomini e dei mezzi; non depositare lungo il bordo degli scavi; usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	Guanti  Maschera con filtro adatto	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5 D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.3, § 4.4	

Materiale: - Sabbia			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	Il responsabile del cantiere deve identificare il luogo di		
	deposito		
	Depositare la sabbia seguendo le disposizioni del		
	responsabile; vanno depositati nei luoghi indicati in modo		
	da non impedire la circolazione degli uomini e dei mezzi;		
	non depositare lungo il bordo degli scavi; usare i DPI		
	previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli		
	spostamenti		
Irritante per le vie	Non inalare le polveri;	Maschera	D.Lgs. 81/08
respiratorie	Ventilare il locale di lavoro;	con filtro	Allegato VIII §
		adatto	3.3, § 4.4

Materiale: - Additi	Materiale: - Additivi chimici (6)				
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative		
Infiammabile	Depositare i cartoni seguendo le istruzioni indicate nella confezione; evitare il sovraccaricamento; barattoli, lattine o altro vanno depositate in modo da evitare il ribaltamento e la fuoriuscita del prodotto. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti  Conservare in luogo asciutto, in contenitore sigillato; non fumare e non usare fiamme libere; ventilare i locali  Non fumare e non usare fiamme libere sul luogo di				
	lavoro; ventilare i locali				
Inquinante	Smaltimento tramite ditta specializzata e autorizzata				
Irritante per la pelle		Creme protettive			
		Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5		
		Pomate	5.0, 3 1.5		
Inalazione, contatto di	Nell'utilizzo adottare le idonee cautele, in funzione delle	DPI previsti			
polveri con la pelle,	prescrizioni delle schede di sicurezza	dalla scheda			
ustioni o bruciature da contatto		di sicurezza			
	Stoccare adottando le indicazioni riportate nella				
	confezione e nelle schede di sicurezza				
Inalazione di vapori,		Maschera	D.Lgs. 81/08		
sostanze allergizzanti		con filtro	Allegato VIII §		

Materiale:	Additivi	chimici (6)		
Rischi		Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
			adatto	3.3, § 4.4
Documenti	(6)	Scheda/e di sicurezza; Per l'utilizzo dell'additivo prend in base alla composizione descritta nella scheda di sicu dell'additivo prendere i provvedimenti specifici in base descritta nella scheda di sicurezza	rezza; Per lo s	maltimento

Materiale: - Conglomerato asfaltico/bituminoso (pulizie) (7) (8)				
Rischi		Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Irritazione alla pelle			Guanti	
			contro le	
			aggressioni	
			meccaniche	
Contatto con sostanze		Curare scrupolosamente l'igiene personale al termine del	Guanti	D.Lgs. 81/08
allergizzanti		lavoro		Allegato VIII §
				3.6, § 4.5
			Indumenti di	D.Lgs. 81/08
			protezione	Art. 78
				- Allegato VIII
				§ 3.6
			Stivali di	
			sicurezza	
		Ustioni agli arti durante il caricamento e la stesura del	Guanti	D.Lgs. 81/08
		materiale		Allegato VIII §
				3.6, § 4.5
			Indumenti di	D.Lgs. 81/08
			protezione	Art. 78
				- Allegato VIII
				§ 3.6
			Stivali di	
			sicurezza	
Inalazione di polveri o			Maschera	D.Lgs. 81/08
fumi nocivi durante la			con filtro	Allegato VIII §
pulizia			adatto	3.3, § 4.4
Sorveglianza sanitaria	(7)	Visita medica annuale per controllare lo stato di salute	dei lavoratori.	; D.Lgs. 81/08
		Art. 41 comma 2 b)		
Documenti	(8)	Scheda/e di sicurezza		

Materiale: - Conglor	nerato cementizio		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Irritazione alla pelle		Guanti	
		contro le	
		aggressioni	
		chimiche	

Materiale: - Ghiaic	Materiale: - Ghiaione misto in natura			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative	
	Il responsabile del cantiere deve identificare il luogo di			
	deposito			
	Depositare il ghiaione misto in natura seguendo le			
	disposizione del responsabile; va depositato nei luoghi			
	indicati in modo da non impedire la circolazione degli			
	uomini e dei mezzi; non depositare lungo il bordo degli			
	scavi; usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la			
	movimentazione e gli spostamenti			

Materiale: - Ghiaion	e misto in natura		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Inalazione di polveri		Maschera	D.Lgs. 81/08
		con filtro	Allegato VIII §
		adatto	3.3, § 4.4

Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	rimuovere gli scarti e/o rifiuti		
	Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal	Guanti	D.Lgs. 81/08
	responsabile.		Allegato VIII
	In mancanza di disposizioni riporre il materiale in modo		3.6, § 4.5
	che non rovini per instabilità, ad esempio sfalsando i		
	rotoli, legando le tubazioni; evitare che ci siano parti		
	taglienti e pungenti sporgenti non segnalate; evitare il		
	sovraccaricamento; riporre ad altezza d'uomo in modo		
	che risulti agevole la movimentazione manuale		
	Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la		
	movimentazione e gli spostamenti		
		Scarpe di	D.Lgs. 81/08
		sicurezza	Allegato VIII
			3.2, § 4.6
Lesioni alle mani per		Guanti	D.Lgs. 81/08
contatto con parti			Allegato VIII
taglienti, sbrecciate, ecc			3.6, § 4.5
	I materiali devono essere movimentati con cura e presi		
	saldamente in mano		
	Proteggere o segnalare le estremità della parte sporgente		
	I materiali devono essere movimentati con cura e presi		
r automit at mit alt man an dagen	saldamente in mano	G 1:	D.I 01/00
Lesioni ai piedi per caduta	Movimentare con cura i materiali	Scarpe di	D.Lgs. 81/08
di materiali		sicurezza	Allegato VIII 3.2, § 4.6

Materiale: - Cordon	Materiale: - Cordonata prefabbricata in calcestruzzo			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative	
	Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal responsabile.  In mancanza di disposizioni riporre il materiale in modo che non rovini per instabilità, in base alla loro forma creare cataste incrociandole o sfalsandole; evitare che ci siano parti taglienti e pungenti sporgenti non segnalate; evitare il sovraccaricamento; riporre ad altezza d'uomo in modo che risulti agevole la movimentazione manuale e riponendole su traversine per facilitarne la rimozione; Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5	
		Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6	
Lesioni alle mani per contatto con parti taglienti, pungenti, ecc		Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5	
	Proteggere o segnalare le estremità della parte sporgente I materiali devono essere movimentati con cura e presi saldamente in mano			

Materiale: - Massi, J	pietrame		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Lesioni alle mani per contatto con parti taglienti, sbrecciate, ecc Inalazione di polveri	Il responsabile del cantiere deve identificare il luogo di deposito Depositare il pietrame seguendo le disposizione del responsabile; va depositato nei luoghi indicati in modo da non impedire la circolazione degli uomini e dei mezzi; non depositare lungo il bordo degli scavi; usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	Guanti  Maschera con filtro adatto	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5 D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.3, § 4.4

Materiale: - Malta d	i cemento (9)		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Irritante per la pelle (per persone predisposte ad allergie) Irritazione alla pelle	Il materiale in eccedenza ed i sacchi vuoti devono essere conferiti in discariche autorizzate Depositare i cartoni o sacchi seguendo le istruzioni indicate nella confezione; evitare il sovraccaricamento; cartoni, sacchi, sacchetti o altro vanno depositati in modo da evitare il ribaltamento e la fuoriuscita del prodotto. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	Guanti contro le aggressioni chimiche Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5
<b>Documenti</b> (9) Scheda/e di sicurezza			

Materiale: - Cunetta	prefabbricata in calcestruzzo		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal responsabile.  In mancanza di disposizioni riporre il materiale in modo che non rovini per instabilità, in base alla loro forma creare cataste incrociandole o sfalsandole; evitare che ci siano parti taglienti e pungenti sporgenti non segnalate; evitare il sovraccaricamento; riporre ad altezza d'uomo in modo che risulti agevole la movimentazione manuale e riponendole su traversine per facilitarne la rimozione; Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII \$ 3.6, \$ 4.5
Lesioni alle mani per contatto con parti taglienti, pungenti, ecc		Scarpe di sicurezza Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6 D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5
	Proteggere o segnalare le estremità della parte sporgente I materiali devono essere movimentati con cura e presi saldamente in mano		

Materiale: - Rete ele	Materiale: - Rete elettrosaldata			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative	
Escoriazioni e danni alle mani per contatto con parti taglienti, pungenti, ecc	Dividere il materiale con assi, bancali, morali od altro, in funzione delle quantità di prelievo, in modo da evitare impigliamenti nel prelievo e movimentazione Depositare la rete d'armatura seguendo le istruzioni indicate dal responsabile; evitare il sovraccaricamento; la rete va depositata in modo da evitare il ribaltamento in modo incrociato o sfalsato; evitare ci siano parti sporgenti non segnalate; depositare su bancali o traversine in modo da facilitarne la movimentazione.  Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti Indossare i guanti	Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5	
	Indossare calzature di sicurezza con suola imperforabile e puntale	Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6	
Lesioni ad altre parti del corpo per contatto con parti taglienti, pungenti, ecc	Segnalare e, se necessario, proteggere le estremità degli stoccaggi che prospettano su transiti		70	
Investimento per caduta del materiale durante le movimentazioni	Il sollevamento e la movimentazione con gru, carro ponte, ecc., delle piastre e tralicci metallici devono essere effettuati utilizzando funi, fasce, catene e non impiegando forche o altri elementi aperti			

Materiale: - Catrami	ina (10) (11)		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Irritazione alla pelle		Guanti	
		contro le	
		aggressioni	
		meccaniche	
Ustioni	Ustioni agli arti durante il caricamento e la stesura del	Guanti	D.Lgs. 81/08
	materiale		Allegato VIII §
			3.6, § 4.5
		Indumenti di	D.Lgs. 81/08
		protezione	Art. 78
			- Allegato VIII
			§ 3.6
		Stivali di	
		sicurezza	
Inalazione di fumi nocivi		Maschera	D.Lgs. 81/08
durante la preparazione e		con filtro	Allegato VIII §
la posa		adatto	3.3, § 4.4
Sorveglianza sanitaria (10	0) Visita medica annuale per controllare lo stato di salute	dei lavoratori.	; D.Lgs. 81/08
	Art. 41 comma 2 b)		
Documenti (11	) Scheda/e di sicurezza		

Materiale:	- Cassefor	rme metalliche		
	Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
		Impiego di funi e ganci a norma.	Casco di	D.Lgs. 81/08
		Collegare i ganci entro gli appositi punti;	protezione	Art. 110
		Attuazione di corrette procedure da parte di imbracatori e		
		gruisti		

Materiale: - Casseforme metalliche			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	Agganciare le funi di acciaio ai punti di applicazione posti sui pannelli	Casco di protezione	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.1, § 4.1 D.Lgs. 81/08 Art. 110 D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.1, § 4.1
	Durante gli spostamenti l'area deve essere libera e transitabile Legare una corda di canapa all'estremità inferiore del pannello e mantenerla in tiro durante gli spostamenti, ad evitare oscillazioni e spostamenti bruschi Durante lo stoccaggio si dovranno adottare tutte le misure	Scarpa di	D.Lgs. 81/08
	per evitare danni agli addetti	sicurezza	Allegato VIII § 3.2, § 4.6
		Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5
		Casco di protezione	D.Lgs. 81/08 Art. 110 D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.1, § 4.1
	Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal responsabile.  In mancanza di disposizioni riporre il materiale in modo che non rovini per instabilità, ad esempio sfalsando la posa; evitare che ci siano parti taglienti e pungenti sporgenti non segnalate; evitare il sovraccaricamento ed altezze pericolose; riporre ad altezza d'uomo in modo che risulti agevole la movimentazione manuale e depositato su traversine al fine di facilitarne il sollevamento Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5
		Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6
Caduta dall'alto durante le movimentazioni	Agganciare le funi di acciaio ai punti di applicazione posti sui pannelli	Casco di protezione	D.Lgs. 81/08 Art. 110 D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.1, § 4.1
Investimento di persone e mezzi durante le movimentazioni	Impiego di funi e ganci a norma. Attuazione di corrette procedure da parte di imbracatori e gruisti Legare una corda di canapa all'estremità inferiore del pannello e mantenerla in tiro durante gli spostamenti, ad evitare oscillazioni e spostamenti bruschi Durante gli spostamenti l'area deve essere libera e transitabile		
Investimento di persone e mezzi dopo la posa in opera	Fissare i pannelli al suolo o sui solai con puntelli adeguati e controventature. E' ammesso impiegare tubi "Innocenti" nelle puntellazioni Bloccare i pannelli tra loro con bulloni e tiranti quotati		
Investimento di persone e mezzi nello smontaggio	Allentare i tiranti di bloccaggio solo dopo la messa in tiro dei cavi di sollevamento ancorati ai punti di sollevamento Dopo la rimozione delle puntellature, staccare i pannelli dalle pareti con il mezzo di sollevamento e depositarli a distanza tale da non interferire con le operazioni		

Materiale: - Cassefo	rme metalliche		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Caduta di addetti dall'alto	successive Impiegare trabattelli o ponti su cavalletti per le lavorazioni; vietato impiegare le scale portatili. A montaggio completato, possono essere montate passerelle metalliche complete di parapetto di sicurezza per realizzare il piano di lavoro in quota degli addetti		
Urti, colpi, compressioni, abrasioni durante il montaggio e lo smontaggio, per contatto con attrezzature manuali	Durante le lavorazioni si dovranno adottare tutte le misure per evitare danni agli addetti	Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6
		Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5
		Casco di protezione	D.Lgs. 81/08 Art. 110 D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.1, § 4.1

Materiale: - Elemen	ti in calcestruzzo		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	Segnalare e proteggere le estremità degli stoccaggi che prospettano su transiti Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal responsabile; evitare il sovraccaricamento; i materiali vanno depositate in modo da evitare il ribaltamento in modo incrociato o sfalsato; evitare ci siano parti sporgenti non segnalate; depositare su bancali o traversine in modo da facilitarne la movimentazione.  Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti		
Lesioni alle mani per contatto con parti taglienti, sbrecciate, ecc Lesioni ai piedi per caduta di materiali	Movimentare con cura i materiali	Guanti Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5 D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6

Materiale: - Tavole,	Materiale: - Tavole, listelli, ecc. in legno o pannelli in multistrato			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative	
	Segnalare e proteggere le estremità degli stoccaggi che prospettano su transiti Depositare le tavole etc. seguendo le istruzioni indicate dal responsabile; evitare il sovraccaricamento; le tavole etc. vanno depositate in modo da evitare il loro scivolamento, con interposti travetti in legno muniti di cunei e per facilitarne la movimentazione; evitare ci siano parti sporgenti non segnalate; depositarli mantenendo agevole i percorsi per uomini e mezzi; Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti			
Lesioni alle mani per		Guanti	D.Lgs. 81/08	
contatto con parti			Allegato VIII §	
taglienti, sbrecciate, ecc			3.6, § 4.5	
Lesioni ai piedi per caduta	Movimentare con cura i materiali	Scarpe di	D.Lgs. 81/08	

Materiale: - Tavole, listelli, ecc. in legno o pannelli in multistrato			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
di materiali		sicurezza	Allegato VIII §
			3.2, § 4.6
Punture ai piedi per	Subito dopo la rimozione della casseratura, eliminare i	Scarpe di	D.Lgs. 81/08
contatto con tavole non	chiodi residui. Provvedere allo stoccaggio dei materiali	sicurezza	Allegato VIII §
correttamente schiodate	nelle posizioni prefissate		3.2, § 4.6

Materiale: - Barre d'	acciaio		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Escoriazioni e danni alle mani per contatto con parti taglienti, pungenti,	Dividere il materiale con assi, bancali, morali od altro, in funzione delle quantità di prelievo, in modo da evitare impigliamenti nel prelievo e movimentazione Depositare il ferro d'armatura seguendo le istruzioni indicate dal responsabile; evitare il sovraccaricamento; le gabbie ed i ferri vanno depositati in modo da evitare il ribaltamento in modo incrociato o sfalsato; evitare ci siano parti sporgenti non segnalate; depositare su bancali o traversine in modo da facilitarne la movimentazione. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti Indossare i guanti	Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5
ecc Lesioni ai piedi per caduta di materiali	Indossare calzature di sicurezza con suola imperforabile e puntale	Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6
Lesioni ad altre parti del corpo per contatto con parti taglienti, pungenti, ecc	Segnalare e, se necessario, proteggere le estremità degli stoccaggi che prospettano su transiti		
Investimento per caduta del materiale durante le movimentazioni	Il sollevamento e la movimentazione con gru, carro ponte, ecc., delle piastre e tralicci metallici devono essere effettuati utilizzando funi, fasce, catene e non impiegando forche o altri elementi aperti		

Materiale: - Casseri metallici per l'armatura dello scavo			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	I casseri vanno guidati con corde di adeguata lunghezza,		
	fino a quando non sono calati nello scavo		
	Il personale non deve sostare nell'area d'azione del mezzo		
	di sollevamento		
Lesioni alle mani per		Guanti	D.Lgs. 81/08
contatto con parti			Allegato VIII §
taglienti, pungenti, ecc			3.6, § 4.5
	Maneggiare con cura		
Investimento nelle	Il personale non deve sostare nell'area d'azione del mezzo		
movimentazioni	di sollevamento		
	I casseri vanno guidati con corde di adeguata lunghezza,		
	fino a quando non sono calati nello scavo		

Materiale:	- Tubazioni in PVC, gres e calcestruzzo, pozzetti in calcestruzzo; chiusini in ghisa			
	Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
		Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal		

Materiale: - Tubazioni in PVC, gres e calcestruzzo, pozzetti in calcestruzzo; chiusini in ghisa			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	responsabile; evitare il sovraccaricamento; i materiali vanno depositati in modo da evitare il ribaltamento incrociandone l'orditura o sfalsandola in base alle dimensioni; interporre delle traversine o depositare su bancali per facilitarne il sollevamento; segnalare le parti sporgenti; depositare ad altezza d'uomo in modo da facilitarne la movimentazione.  Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti		
Inquinante Abrasioni, urti,	Non disperdere il materiale nell'ambiente	Scarpe di	D.Lgs. 81/08
compressioni		sicurezza	Allegato VIII § 3.2, § 4.6
		Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5
Caduta dei manufatti	E' vietato trasportare tubi, pozzetti e qualsivoglia		
durante le movimentazioni	manufatto nelle benne delle pale		
	Utilizzare per le movimentazioni e la posa solo gru su carro, autogru, o escavatori omologati per il sollevamento e la movimentazione		

Materiale: - Pali ed	armature per illuminazione stradale		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Escoriazioni e danni alle mani	Dividere il materiale con assi, bancali, morali od altro, in funzione delle quantità di prelievo, in modo da evitare impigliamenti nel prelievo e nella movimentazione Depositare i pali e le armature seguendo le istruzioni indicate dal responsabile; evitare il sovraccaricamento; i montanti vanno depositati in modo incrociato o sfalsato in modo da evitare il ribaltamento; evitare ci siano parti sporgenti non segnalate; depositare su bancali o traversine in modo da facilitarne la movimentazione. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti I materiali devono essere movimentati con cura e presi saldamente in mano I materiali devono essere immagazzinati con cura e presi	Guanti	D.Lgs. 81/08
	saldamente in mano		Allegato VIII § 3.6, § 4.5
Caduta di materiali, punture		Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6

Materiale: - Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata per recinzioni			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal	Guanti	D.Lgs. 81/08
	responsabile.		Allegato VIII §
	In mancanza di disposizioni riporre il materiale in modo		3.6, § 4.5
	che non rovini per instabilità; evitare che ci siano parti		
	taglienti e pungenti sporgenti e non segnalate; se		
	confezionato riporre come indicato sul cartone di		
	imballaggio; evitare il sovraccaricamento; riporre ad		
	altezza d'uomo in modo che risulti agevole la		
	movimentazione manuale		

Rischi  Misure sicurezza utilizzo  Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti  Scarpe di sicurezza  I ferri in matassa, le barre, i rotoli devono essere depositati su traversine in modo da facilitarne il sollevamento  Segnalare e, se necessario, proteggere le estremità dei materiali in opera che prospettano su transiti  Lesioni alle mani per contatto con parti taglienti, pungenti, ecc  Lesioni alle mani per contatto con parti taglienti, pungenti, ecc  Proteggere o segnalare le estremità della parte metallica  Misure sicurezza utilizzo  Scarpe di sicurezza  Indumenti di protezione  Art. 78  - Allegato 3.2, § 4.6  Scarpe di protezione  Art. 78  - Allegato 3.2, § 4.6  Scarpe di protezione  Art. 78  - Allegato 3.2, § 4.6  Scarpe di protezione  Allegato 3.2, § 4.6  Scarpe di protezione  Guanti  D.Lgs. 8  Allegato 3.2, § 4.6  Scarpe di protezione  3.2, § 4.6  Scarpe di protezione  Art. 78  - Allegato 3.2, § 4.6  Scarpe di protezione  Art. 78  - Allegato 3.2, § 4.6  Scarpe di protezione  Art. 78  - Allegato 3.2, § 4.6  Scarpe di protezione  Art. 78  - Allegato 3.2, § 4.6  Scarpe di protezione  Art. 78  - Allegato 3.2, § 4.6  Scarpe di protezione  Art. 78  - Allegato 3.2, § 4.6  Scarpe di protezione  Art. 78  - Allegato 3.2, § 4.6  Scarpe di protezione  Art. 78  - Allegato 3.2, § 4.6  Scarpe di protezione	Materiale: - Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata per recinzioni			
movimentazione e gli spostamenti  Scarpe di sicurezza  I ferri in matassa, le barre, i rotoli devono essere depositati su traversine in modo da facilitarne il sollevamento  Segnalare e, se necessario, proteggere le estremità dei materiali in opera che prospettano su transiti  Lesioni alle mani per contatto con parti taglienti, pungenti, ecc  Lesioni alle mani per contatto con parti taglienti, pungenti, ecc  Proteggere o segnalare le estremità della parte metallica  D.Lgs. 8  Art. 78  - Allegato 3.2, § 4.6  Scarpe di protezione  Art. 78  - Allegato 3.2, § 4.6  Guanti  D.Lgs. 8  Guanti  D.Lgs. 8  Allegato 3.2, § 4.6  Scarpe di protezione  Art. 78  - Allegato 3.2, § 4.6  Scarpe di protezione  Art. 78  - Allegato 3.2, § 4.6  Scarpe di protezione  Art. 78  - Allegato 3.2, § 4.6  Scarpe di protezione  Art. 78  - Allegato 3.2, § 4.6  Scarpe di protezione  Art. 78  - Allegato 3.2, § 4.6  Scarpe di protezione  Art. 78  - Allegato 3.2, § 4.6  Scarpe di protezione  Art. 78  - Allegato 3.2, § 4.6  Scarpe di protezione  Art. 78  - Allegato 3.2, § 4.6  Scarpe di protezione  Art. 78  - Allegato 3.2, § 4.6  Scarpe di protezione  Art. 78  - Allegato 3.2, § 4.6  Scarpe di protezione  Art. 78  - Allegato 3.2, § 4.6  Scarpe di protezione				
Lesioni ad altre parti del corpo per contatto con parti taglienti, pungenti, ecc  Lesioni alle mani per contatto con parti taglienti, pungenti, taglienti, pungenti, taglienti, pungenti, taglienti, pungenti, ecc  Scarpe di sicurezza  Indumenti di protezione  Art. 78  Allegato 3.2, § 4.6  Scarpe di sicurezza  Indumenti di protezione  Art. 78  Allegato 3.6  Scarpe di sicurezza  Art. 78  Allegato 3.2, § 4.6  Scarpe di protezione  Art. 78  Allegato 3.2, § 4.6  Scarpe di sicurezza  Allegato 3.2, § 4.6				
Lesioni ad altre parti del corpo per contatto con parti taglienti, pungenti, ecc  Lesioni alle mani per contatto con parti taglienti, pungenti, taglienti, pungenti, pungenti, taglienti, pungenti, pungenti, taglienti, pungenti, ecc  Sicurezza  Allegato 3.2, § 4.6  Indumenti di protezione  Art. 78  - Allegate  Art. 78  - Allegate  Scarpe di sicurezza  Allegato  3.2, § 4.6	1 /00			
Lesioni ad altre parti del corpo per contatto con parti taglienti, pungenti, ecc  Lesioni alle mani per contatto con parti taglienti, pungenti, taglienti, pungenti, ecc  I ferri in matassa, le barre, i rotoli devono essere depositati su traversine in modo da facilitarne il sollevamento  Segnalare e, se necessario, proteggere le estremità dei materiali in opera che prospettano su transiti  D.Lgs. 8  Art. 78  - Allegato 3.2, § 4.6  Scarpe di sicurezza Allegato 3.2, § 4.6  Guanti  D.Lgs. 8  Guanti  D.Lgs. 8  Allegato 3.6, § 4.5				
Lesioni ad altre parti del corpo per contatto con parti taglienti, pungenti, ecc  Lesioni alle mani per contatto con parti taglienti, pungenti, taglienti, pungenti, ecc  I ferri in matassa, le barre, i rotoli devono essere depositati su traversine in modo da facilitarne il sollevamento  Segnalare e, se necessario, proteggere le estremità dei materiali in opera che prospettano su transiti  D.Lgs. 8 Art. 78 - Allegato 3.2, § 4.6  Guanti  D.Lgs. 8 Guanti  D.Lgs. 8 Allegato 3.2, § 4.6  Proteggere o segnalare le estremità della parte metallica	_			
depositati su traversine in modo da facilitarne il sollevamento  Lesioni ad altre parti del corpo per contatto con parti taglienti, pungenti, ecc  materiali in opera che prospettano su transiti  Lesioni alle mani per contatto con parti taglienti, pungenti, ecc  Lesioni alle mani per contatto con parti taglienti, pungenti, ecc  Proteggere o segnalare le estremità della parte metallica  depositati su traversine in modo da facilitarne il sollevamento  Segnalare e, se necessario, proteggere le estremità dei protezione  Art. 78  - Allegato 3.2, § 4.6  Guanti  D.Lgs. 8  Guanti  3.6, § 4.5	,			
Lesioni ad altre parti del corpo per contatto con parti taglienti, pungenti, ecc  Lesioni alle mani per contatto con parti taglienti, pungenti, taglienti, pungenti, ecc  Segnalare e, se necessario, proteggere le estremità dei materiali in opera che prospettano su transiti  Indumenti di protezione Art. 78 - Allegato \$ 3.6  Scarpe di sicurezza Allegato 3.2, § 4.6  Guanti D.Lgs. 8  Art. 78 - Allegato 3.2, § 4.6  Guanti D.Lgs. 8  Allegato 3.2, § 4.6  Froteggere o segnalare le estremità della parte metallica				
corpo per contatto con parti taglienti, pungenti, ecc  materiali in opera che prospettano su transiti  protezione  Art. 78  - Allegat  § 3.6  Scarpe di sicurezza  Allegato  3.2, § 4.4  Guanti  D.Lgs. 8  Guanti  D.Lgs. 8  Allegato  3.6, § 4.5				
parti taglienti, pungenti, ecc  - Allegat \$ 3.6 Scarpe di sicurezza Allegato 3.2, \$ 4.6 Contatto con parti taglienti, pungenti, ecc  - Proteggere o segnalare le estremità della parte metallica  - Allegato 3.6, \$ 4.5	1/08			
ecc Scarpe di Scarpe di Sicurezza Lesioni alle mani per contatto con parti taglienti, pungenti, ecc Proteggere o segnalare le estremità della parte metallica  \$ 3.6 Scarpe di Sicurezza Allegato 3.2, § 4.6 Scarpe di Sicurezza Allegato 3.6, § 4.6				
Lesioni alle mani per contatto con parti taglienti, pungenti, ecc    Scarpe di sicurezza   Allegato 3.2, § 4.6     Counti   D.Lgs. 8     Allegato 3.2, § 4.6     Counti   D.Lgs. 8     Allegato 3.2, § 4.6     Allegato 3.6, § 4.6     Allegato 3.6, § 4.6     Allegato 3.6, § 4.6     Allegato 3.6, § 4.6     Counti   D.Lgs. 8     Count	o VIII			
Lesioni alle mani per contatto con parti taglienti, pungenti, ecc  Proteggere o segnalare le estremità della parte metallica  sicurezza 3.2, § 4.4  Guanti D.Lgs. 8  Allegato 3.6, § 4.5	1/08			
Lesioni alle mani per contatto con parti taglienti, pungenti, ecc  Proteggere o segnalare le estremità della parte metallica  3.2, § 4.6  D.Lgs. 8  Allegato 3.6, § 4.6				
Lesioni alle mani per contatto con parti taglienti, pungenti, ecc Proteggere o segnalare le estremità della parte metallica Guanti D.Lgs. 8 Allegato 3.6, § 4.5	_			
taglienti, pungenti, ecc Proteggere o segnalare le estremità della parte metallica  3.6, § 4.5				
Proteggere o segnalare le estremità della parte metallica	_			
	5			
sporgente				
I materiali devono essere movimentati con cura e presi saldamente in mano				
Le barre d'acciaio, la rete devono essere movimentati con				
cura e presi saldamente in mano				
Lesioni ai piedi per caduta I materiali in opera devono essere fissati in modo da Indumenti di D.Lgs. 8	1/08			
di materiali impedirne il ribaltamento; le parti sporgenti devono protezione Art. 78				
essere evidenziate e protette; gli addetti devono utilizzare - Allegat	o VIII			
abiti adatti con parti non svolazzanti § 3.6	1 /00			
Scarpe di Sicurezza Allegato				
sicurezza Allegato 3.2, § 4.0				

Materiale: - Conglomerato, eventualmente additivato (12)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Inalazione di vapori	Seguire le disposizioni contenute nella scheda di sicurezza dell'additivo utilizzato e dotarsi dei relativi DPI	Maschera con filtro adatto	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.3, § 4.4
Lesioni alle mani o ad altre parti del corpo per contatto con sostanze corrosive, ecc. (Guanti contro le aggressioni chimiche, occhiali)	previsti	Guanti contro le aggressioni chimiche	
		Occhiali	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.3, § 4.2
Irritazione alla pelle		Guanti contro le aggressioni chimiche	
Documenti (1	2) Scheda/e di sicurezza		•

Materiale: - Pozzetti	e canaletta in calcestruzzo; chiusini in ghisa		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Inquinante Abrasioni, urti, compressioni	Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal responsabile; evitare il sovraccaricamento; i materiali vanno depositati in modo da evitare il ribaltamento incrociandone l'orditura o sfalsandola in base alle dimensioni; interporre delle traversine o depositare su bancali per facilitarne il sollevamento; segnalare le parti sporgenti; depositare ad altezza d'uomo in modo da facilitarne la movimentazione.  Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti  Non disperdere il materiale nell'ambiente	Scarpe di sicurezza Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6 D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5

Materiale: - Disarmante a base di oli minerali leggeri a volte combinati con acqua (13)				
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative	
Inquinante Irritante per la pelle	Depositare le latte, barattoli, etc. seguendo le istruzioni indicate nella confezione; evitare il sovraccaricamento; barattoli, lattine o altro vanno depositate in modo da evitare il ribaltamento e la fuoriuscita del prodotto. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti Smaltimento tramite ditta specializzata e autorizzata	Creme protettive Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII §	
Evitare il contatto		Pomate Occhiali	3.6, § 4.5 D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.3, § 4.2	
Irritante per le vie	Ventilare il locale di lavoro;		7.0	
respiratorie	Non inalare i fumi			
Documenti (13	3) Scheda/e di sicurezza	·		

Materiale: - Tubazio	oni in P.V.C		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal responsabile; evitare il sovraccaricamento; i materiali vanno depositati in modo da evitare il ribaltamento incrociandone l'orditura o sfalsandola in base alle dimensioni; interporrre delle traversine o depositare su bancali per facilitarne il sollevamento; segnalare le parti sporgenti; depositare ad altezza d'uomo in modo da facilitarne la movimentazione.  Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti		
Abrasioni, urti,		Scarpe di	D.Lgs. 81/08
compressioni		sicurezza	Allegato VIII § 3.2, § 4.6

Materiale: - Tubazio	oni in P.V.C		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
		Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5
Inquinante	Non disperdere il materiale nell'ambiente		

Materiale: - Ramag	lie, legname, rifiuti non pericolosi		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Lesioni alle mani per contatto con parti taglienti, sbrecciate, ecc Inalazione di polveri	Il responsabile della gestione dei rifiuti deve identificare il tipo di rifiuto ed il luogo di stoccaggio o smaltimento Depositare le ramaglie, legname, rifiuti non pericolosi, seguendo le disposizione del responsabile; vanno depositati nei luoghi indicati in modo da non impedire la circolazione degli uomini e dei mezzi; non depositare lungo il bordo degli scavi; usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	Guanti  Maschera con filtro	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5 D.Lgs. 81/08 Allegato VIII §
		adatto	3.3, § 4.4

Materiale: - Conglomerato asfaltico/bituminoso a caldo (14) (15)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Irritazione alla pelle		Guanti	
		contro le	
		aggressioni	
		meccaniche	
Ustioni	Ustioni agli arti durante il caricamento e la stesura del	Guanti	D.Lgs. 81/08
	materiale		Allegato VIII §
			3.6, § 4.5
			D.Lgs. 81/08
		protezione	Art. 78
			- Allegato VIII
			§ 3.6
		Stivali di	
		sicurezza	
Inalazione di polveri o		Maschera	D.Lgs. 81/08
fumi nocivi durante la		con filtro	Allegato VIII §
preparazione e la posa		adatto	3.3, § 4.4
Sorveglianza sanitaria	4) Visita medica annuale per controllare lo stato di salute	dei lavoratori.	; D.Lgs. 81/08
	Art. 41 comma 2 b)		
Documenti	5) Scheda/e di sicurezza		

## 2.3.5) IMPIANTI FISSI

**Impianti fissi forniti/utilizzati:** Ponti su ruote a torre o trabattelli - Passerella telescopica snodata o cestello - Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti - Ponti su cavalletti

Impianto fisso: - Ponti su ruote a torre o trabattelli (1) (2)					
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative		
Caduta di persone dall'alto	Non improvvisare trabattelli in cantiere utilizzando spezzoni di	Imbracatura	D.Lgs. 81/08		
	ponteggi montati su ruote	di sicurezza	Art. 115		
Caduta di materiale	Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve		D.Lgs. 81/08		
dall'alto	essere impedito con barriere o protetto con l'adozione di misure o		Art. 110		
	cautele adeguate				
Ribaltamento o	Costruire il trabattello seguendo le istruzioni del manuale.		D.Lgs. 81/08		
spostamento del trabattello	La stabilità può essere migliorata con l'ausilio di stabilizzatori e staffe		Allegato VI §		
	laterali. Se il terreno non dà sufficienti garanzie di solidità interporre		1.2		
	dei tavoloni ripartitori e rendere il piano di scorrimento piano;				
	Le ruote del ponte devono essere bloccate con cunei dalle due parti;				
	Deve essere usato esclusivamente per l'altezza per cui è costruito, senza				
	aggiunta di sovrastrutture				
Elettrocuzione	Non possono essere eseguiti lavori a distanze da linee elettriche o		D.Lgs. 81/08		
	impianti elettrici inferiori a quelle indicate in Tabella 1 dell'Allegato IX		Art. 83		
	del D.Lgs. 81/08				
	Grado di protezione delle apparecchiature elettriche impiegate non				
	inferiore ad IP55				
	Collegare il ponteggio alla messa a terra di cantiere; se necessario,				
	realizzare l'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche				
<b>Documenti</b> (1)	<b>Documenti</b> (1) Libretto di uso e manutenzione del trabattello				
(2) Autorizzazione ministeriale all'uso del trabattello, se dotato di stabilizzatori laterali; D.Lgs. 81/08					
Artt. 131 comma 6, 134					

Impianto fisso: - Passerella telescopica snodata o cestello (3)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
			D.Lgs. 17/10
Caduta dall'alto	Il personale al lavoro sulla passerella deve essere dotato di imbracatura	Imbracatura	D.Lgs. 81/08
	di sicurezza con dissipatore di energia vincolato a parti stabili	di sicurezza	Art. 115
Ribaltamento del mezzo	Posizionare il carro su terreno solido controllando l'orizzontalità della macchina		
	Bloccare il carro ricorrendo a cunei sotto le ruote		
	Durante la salita e discesa dall'autoarticolato, accompagnare		
	l'attrezzatura con l'argano idraulico in dotazione al mezzo per evitare il		
	ribaltamento della passerella e il collasso dei perni di sostegno delle		
	ruote		
Elettrocuzione (4) (5)	Non possono essere eseguiti lavori a distanze da linee elettriche o		D.Lgs. 81/08
	impianti elettrici inferiori a quelle indicate in Tabella 1 dell'Allegato IX del D.Lgs. 81/08		Art. 83
	Grado di protezione delle apparecchiature elettriche impiegate non inferiore ad IP55		
	midital was in the		
	Collegare la passerella alla messa a terra di cantiere; Se necessario,		
Codute di metaniali	realizzare l'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche		
Caduta di materiali dall'alto	Spostare il braccio in modo uniforme evitando manovre brusche ed oscillazioni		
Cedimento strutturale e/o meccanico	Proteggere la fune di trattenuta con paraspigoli nel passaggio su spigoli		
	taglienti		
Investimento di persone durante la manovra	Allontanare il personale non autorizzato durante il montaggio, lo		
durante la manovra	smontaggio e l'uso		
Losioni dorso lombori	Segnalare spostamenti e manovre del braccio con avvisatore acustico		D I as 91/09
Lesioni dorso-lombari per	Ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali		D.Lgs. 81/08
movimentazione manuale dei carichi	utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carichi superiori a 25 kg per		Art. 168
dei caricni	gli uomini e 15 kg per le donne o di dimensioni ingombranti o di		- Allegato
	difficile presa		XXXIII

Impianto fisso: - Passerella telescopica snodata o cestello (3)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni manuali		D.Lgs. 81/08
	dei carichi deve essere frequentemente turnato		Art. 168 comma
			2 - Allegato
			XXXIII § 4
Tagli, abrasioni e		Guanti	D.Lgs. 81/08
contusioni alle mani			Allegato VIII §
			3.6, § 4.5
	Non compiere operazioni di manutenzione su organi in movimento		
	Eseguire manutenzione e revisione a motore spento		
	Mantenere i comandi puliti da grasso e olio		
Adempimenti (	4) Mod. B dell'impianto di messa a terra; D.M. n. 12/09/59 Art. 1		
	5) Mod. A dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche		
Documenti (	3) Libretto di uso e manutenzione della passerella telescopica snodata o	cestello	

Impianto fisso: - Telai di	ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti	Rumore: 78	dB
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Caduta di persone dall'alto	Gli impalcati di lavoro, qualora siano situati a un'altezza da terra superiore a 2 m, dovranno essere protetti su tutti i lati verso il vuoto da parapetto di sicurezza, con tavola fermapiedi alta almeno 20 cm, messa		
	di costa e aderente al tavolato		
Ribaltamento	Gli impalcati di lavoro dovranno essere sorretti da telai stabilizzati con strutture in tubi e giunti di puntellamento		
Cedimento delle tavole	Le tavole in legno costituenti i piani di lavoro devono avere le seguenti		
costituenti gli impalcati	caratteristiche:		
	· fibre con andamento parallelo all'asse;		
	spessore non inferiore a 4 cm per larghezza di 30 cm e 5 cm per		
	larghezza di 20 cm;		
	non avere nodi passanti che riducano più del 10% la sezione di		
	resistenza;		
	essere assicurate contro gli spostamenti; essere ben accostate tra loro;		
	presentare parti a sbalzo max di 20 cm;		
	poggiare sempre su tre traversi;		
	le loro estremità dovranno essere sovrapposte, sempre in		
	corrispondenza di un traverso, per non meno di 40 cm		
Caduta di materiale	Non abbandonare gli utensili in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o		D.Lgs. 81/08
dall'alto	posizioni nelle quali possono essere soggetti a caduta)		Allegato VI § 1.7

Impianto fisso: - Ponti su cavalletti			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Ribaltamento del ponte	I piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi mediante tiranti normali e diagonali, devono poggiare sempre su un pavimento solido e ben livellato		
Cedimento del ponte o di sue parti	La distanza massima tra due cavalletti consecutivi può essere di m. 3,60 se si usano tavole con sezione trasversale di cm 30x5 e lunghe m 4,00. Se si usano tavole di dimensioni trasversali minori, esse devono poggiare su tre cavalletti. La larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a cm 90 e le tavole che lo costituiscono, oltre a risultare ben accostate fra di loro e a non presentare parti a sbalzo superiori a cm 20, devono essere fissate ai cavalletti d'appoggio		
Caduta di persone dall'alto	E' vietato usare ponti su cavalletti sovrapposti a ponti o realizzarli con i montanti costituiti da scale a pioli		D.Lgs. 81/08 Allegato XVIII § 2.2.2.4

Impianto fisso: - Ponti su cavalletti			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	I ponti su cavalletti, salvo il caso che siano muniti di normale parapetto, possono essere usati solo per lavori da eseguirsi al suolo o all'interno		
	degli edifici;		
	Essi non devono avere altezza superiore a m 2		

## 2.3.6) DPI

**DPI forniti/utilizzati:** Casco di protezione - Copricapo di protezione - Creme protettive - DPI previsti dalla scheda di sicurezza - Guanti - Guanti contro le aggressioni chimiche - Guanti contro le aggressioni meccaniche - Imbracatura di sicurezza - Indumenti ad alta visibilità - Indumenti di protezione - Maschera con filtro adatto - Occhiali - Otoprotettori - Pomate - Scarpe di sicurezza - Stivali di sicurezza

## 2.3.7) FASI DI LAVORO

Rischi generici delle attività su sedi stradali

Taglio e rimozione di alberi e cespugli

Trasporto materiali in cantiere

Scarifica del fondo e parziale ricarica con materiale di cava

Demolizione di pavimentazioni stradali e di marciapiedi in conglomerato bituminoso

Asporto materiali di risulta (carico, trasporto, scarico)

Fresatura manto

Rimozione dei cigli stradali

Rimozione cigli stradali

Asporto materiali di risulta (carico, trasporto, scarico)

Corazzatura del fondo stradale costituita da: sottofondo in cls, prodotto in cantiere con betoniera con benna di caricamento e trasportato con autobetoniera da 2 mc, armato con rete elettrosaldata; posa di ciottoli e fugatura con malta grezza di cemento

Formazione cassonetto

Compattazione del piano di posa

Preparazione del piano di posa

Stesa del materiale e formazione strati

Compattazione per strati

Movimentazione terra per rilevato

Formazione di strato drenante alla base del rilevato

Movimentazione e posa dello strato in geotessile

Posa in opera del pietrame

Realizzazione fondazione stradale in misto cementato

Stesa con vibrofinitrice

Consegna e carico materiali

Rullatura con rullo gommato

Pulizia mezzi, ricollocazione a deposito

Formazione fondo stradale

Stesura stabilizzato e compattatura

Posa pozzetti, chiusini, ecc

Scavo e ritombamento

Posa pozzetti, chiusini, tubazioni in PVC

Getto di cls per calottature

Posa tout venant bitumato, binder e strato d'usura

Consegna e carico materiali

Stesa binder e manto con vibrofinitrice

Rullatura binder con rullo metallico

Pulizia mezzi, ricollocazione a deposito

Stesura manto con attrezzi manuali

Stesura manto bituminoso

Stesura manto con attrezzi manuali

Rullatura

Rifinitura

Posa in opera di cordoli e cunette prefabbricate in cemento

Realizzazione sottofondi

Deposito temporaneo dei materiali in zona già delimitata e segnalata

Posa cordonate, sigillature e stilature giunti; eventuali scalpellamenti e stuccatura dei giunti

Posa in opera e fissaggio con malta cementizia su piano di appoggio predisposto; eventuali scalpellamenti e stuccatura dei giunti

Realizzazione di segnaletica orizzontale

Installazione di segnaletica stradale verticale

Posa in opera di pali ed armature per illuminazione stradale

Trasporto, scarico e stoccaggio materiali, in aree già predisposte

Posizionamento pali su opere di fondazione già predisposte

Sigillatura con malta cementizia alla base dei pali

Esecuzione dei lavori elettrici e di completamento

Realizzazione di recinzione con paletti in ferro infissi nel terreno e rete metallica, in blocchi di fondazione già predisposti

Demolizione e asportazione manto

Fresatura manto

Realizzazione di tubazioni drenanti mediante posa di tessuto non tessuto, di tubi in PVC microfessurato, e stesa di ghiaino privo di sabbia

Sistemazione/preparazione e pulizia dell'area

Esecuzione dello scavo di sbancamento e livellamento

Realizzazione dell'ampliamento

Posa dell'armatura preconfezionata e delle gabbie d'armatura

Getto con autobetoniera e autopompa e vibrazione del getto

Collocazione e rimozione delle casserature in legno o pannelli in multistrato, anche presagomate

## Asfaltatura

Spargimento catramina

Stesura manto bituminoso

Rullatura

Fase: Rischi generici	delle attività su sedi stradali			
Rischi	Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative
01 - INVESTIMENTO (da veicoli				
/macchine) Investimento da mezzi di non	Delimitare ed individuare chiaramente la			
addetti (1)	zona di attività			
	Disporre almeno due operai dotati di bandierine o palette segnaletiche per la			
	regolazione del traffico; in alternativa,			
	collocare due semafori			
	Delimitare con transenne zavorrate la			
	zona di cantiere durante i periodi di			
	inattività e segnalarle con lampeggiatori a			
	batteria			
	Non lasciare scavi aperti non presidiati:			
	ritombare o coprire con lastroni metallici			
	o dispositivi equivalenti			
	Indossare indumenti ad alta visibilità		Indumenti ad	
	indossare indumenti ad arta visionita		alta visibilità	
03 - CADUTA DALL'ALTO			urta visionita	
Caduta di persone e mezzi negli	Delimitare cantiere e scavo con barriere o			D.P.R. n. 495/92
scavi	parapetti, o con recinzioni stabilmente			Art. 32
504.1	fissate, realizzate con teli o reti colorate			110.02
	in rosso o arancione			
	Le recinzioni devono essere segnalate con			D.P.R. n. 495/92
	luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti			Art. 40
	della superficie minima di 50 cmq,			
	opportunamente intervallati lungo il			
	perimetro interessato dalla circolazione			
Caduta di persone o mezzi nei	Tombini e portelli, aperti sulla			D.P.R. n. 495/92
tombini aperti nella strada o nel	carreggiata o in banchina o nel			Art. 40
marciapiede	marciapiede, anche se per tempo			
	brevissimo, vanno recintati			
	completamente			
09 - ELETTROCUZIONE				
Elettrocuzione per contatto con	Non possono essere eseguiti lavori a			D.Lgs. 81/08 Art.
linee elettriche aeree	distanze da linee elettriche o impianti			83
	elettrici inferiori a quelle indicate in			
	Tabella 1 dell'Allegato IX del D.Lgs. 81			
16	/08			
16 - INVESTIMENTO DA MATERIALI				
Investimento di persone e mezzi	Disporre almeno due operai dotati di			
non addetti (1)	bandierine o palette segnaletiche per la			
non addetti (1)	regolazione del traffico; in alternativa,			
	collocare due semafori			
	Segnalare l'operatività delle macchine col			D.Lgs. 81/08
	girofaro			Allegato VI § 2.2
	Dopo l'uso azionare il freno di			

Fase: Rischi generici delle attività su sedi stradali				
Rischi	Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative
Investimento di persone per occupazione del marciapiede da parte del cantiere	stazionamento Chiudere gli sportelli della cabina delle macchine Non lasciare le macchine in moto senza sorveglianza Delimitare o proteggere un corridoio di transito pedonale della larghezza di almeno un metro. Può trattarsi di un marciapiede temporaneo costruito sulla carreggiata o di una striscia di carreggiata protetta con recinzioni colorate in rosso o arancione, stabilmente fissate, segnalate con luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti min. 50 cmq			D.P.R. n. 495/92 Art. 40
Segnaletica (1) Disporre adeguata cartellonistica, alle distanze previste a seconda della classificazione della strada; D.LGS. n. 285/92				

Attività: Taglio e rimozione di alberi e cespugli			udo del danno: 3 ilità del danno: 2 del rischio: 6		
	Rischi	Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative
13 - ABRASIO LESIONI Lesioni dorso movimentazi carichi		Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni manuali dei carichi deve essere frequentemente turnato		Copricapo di protezione  Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 - Allegato XXXIII § 4 D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6
		Descrizione			Riferimenti
Mansione  Materiali	Capo squadra Operaio comune Autista autocarro	ze arboree anche tagliate			Vedi pag 72
Attrezzature	Scale doppie Motosega	•			Vedi pag 54 Vedi pag 0
Mezzi	Gru su carro o autoc	earro			Vedi pag 25

Attività: Trasporto materiali in cantiere Probab			ido del danno: 2 lità del danno: 2 del rischio: 4		
	Rischi	Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI Lesioni dorso-lombari per movimentazione manuale dei carichi		Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni manuali dei carichi deve essere frequentemente turnato			D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 - Allegato XXXIII § 4
Descrizione					Riferimenti
Mansione	Capo squadra Operaio comune Autista autocarro				

Fase: Attività:	Rischi generici delle attività su sedi stradali Trasporto materiali in cantiere	Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 4	
	Descrizione		Riferimenti
Materiali	Puntelli con travetti e tavole in legno		Vedi pag 68
	Tubazioni in PVC, gres e calcestruzzo, pozzetti in calcestruzzo; chiusini in ghisa		Vedi pag 79
	Casseri metallici per l'armatura dello scavo		Vedi pag 79
Attrezzature	Utensili ed attrezzature manuali		Vedi pag 57
Mezzi	Autocarro con cassone ribaltabile		Vedi pag 35

Fase: Attività:	Scarifica del fondo e parziale ricarica con materiale di cava  Proba Valore			tudo del danno: 2 bilità del danno: 1 del rischio: 2	
	Rischi	Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative
13 - ABRASI LESIONI	ONI, URTI, TAGLI,				
Scivolament	o in piano	Calzature di sicurezza con suola antiscivolo		Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6
10 - <b>RUMOR</b>	E				, ,
Rumore (2) (3) (Trasm )		Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro			D.Lgs. 81/08 Art. 189
		Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I		Otoprotettori	D.Lgs. 81/08 Art. 193 comma 1
Descrizione				Riferimenti	
Mansione	Capo squadra				
	Addetto rullo co	ompressore			
	Palista				
	Autista autocarr	0			
Materiali	Ghiaione misto	in natura			Vedi pag 73
Attrezzature	Utensili ed attre	zzature manuali			Vedi pag 57
Mezzi	Scarificatrice				Vedi pag 19
Autocarro con cas		cassone ribaltabile			Vedi pag 35
Pala meccanica			Vedi pag 29		
	Rullo compress				Vedi pag 22
Sorveglianza	sanitaria (3)	Gli addetti devono essere sottoposti a sorvegli	anza sanitaria a c	ura del medico c	ompetente; D.Lgs.
		81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXX			
Segnaletica	(2)	Segnalare la zona esposta a livello di rumoros	sità elevato		

Fase: Demolizione di pavimentazioni stradali e di marciapiedi in conglomerato bituminoso  Attività: Asporto materiali di risulta (carico, trasporto, scarico)  Magnitudo del danno: 2  Probabilità del danno: 2  Valore del rischio: 4					
Rischi	Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative	
14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS					
Inquinamento ambientale per	Per trasporto di materiale arido, se				
polverosità	necessario, limitare la polverosità				
	bagnando il materiale o coprendolo con				
	teloni				
18 - DANNEGGIAMENTI					
Danneggiamento della viabilità	Pulire le ruote infangate prima dell'uscita				
per transito con ruote infangate	dall'area di cantiere; non caricare				
	materiali eccessivamente bagnati e non				
10	caricare oltre le sponde				
10 - RUMORE					
Rumore (4) (5) (Trasm)	Vedi marchiatura del produttore per			D.Lgs. 81/08 Art.	
	macchine prodotte dopo il 92 e la			189	
	valutazione del datore di lavoro				
	Fare tutto il possibile per assicurare che		Otoprotettori	D.Lgs. 81/08 Art.	
	vengano indossati i D.P.I			193 comma 1	

Fase: Attività:	Demolizione di pavimentazioni stradali e di marciapiedi in conglomerato bituminoso Asporto materiali di risulta (carico, trasporto, scarico)  Magnitudo del da Probabilità del da Valore del rischio		lità del danno: 2		
		Descrizione		Riferimenti	
Mansione	Capo squadra ope	ere edili			
	Operaio comune polivalente				
	Autista autocarro				
	Palista				
Materiali	Terra, ghiaione n	nisto in natura		Vedi pag 70	
Attrezzature	Utensili ed attrez	zature manuali		Vedi pag 57	
Mezzi	Autocarro con cassone ribaltabile Vedi			Vedi pag 35	
	Pala meccanica			Vedi pag 29	
Sorveglianza	sanitaria (5)	Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del m	edico coi	mpetente; D.Lgs.	
	81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII				
Segnaletica	(4)	Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato			

movimento  10 - RUMORE  Rumore (6) (7) (Trasm )  Ven ma val Far ven  13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI Caduta in piano, scivolamenti  Lesioni dorso-lombari per movimentazione manuale dei carichi  14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS Inalazione dei gas di scarico Inquinamento ambientale per polverosità	Misure sicurezza  ansennare e segnalare adeguatamente il ogo di lavoro  di marchiatura del produttore per acchine prodotte dopo il 92 e la utazione del datore di lavoro re tutto il possibile per assicurare che agano indossati i D.P.I	Misure di coordinamento	D.P.I.  Indumenti ad alta visibilità  Otoprotettori  Scarpe di	D.Lgs. 81/08 Art. 189 D.Lgs. 81/08 Art. 193 comma 1	
Investimento da mezzi in movimento 10 - RUMORE Rumore (6) (7) (Trasm )  Ven  13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI Caduta in piano, scivolamenti  Lesioni dorso-lombari per movimentazione manuale dei carichi  14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS Inalazione dei gas di scarico Inquinamento ambientale per polverosità	di marchiatura del produttore per acchine prodotte dopo il 92 e la autazione del datore di lavoro re tutto il possibile per assicurare che		alta visibilità Otoprotettori	189 D.Lgs. 81/08 Art.	
Investimento da mezzi in movimento 10 - RUMORE Rumore (6) (7) (Trasm )  Ven  13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI Caduta in piano, scivolamenti  Lesioni dorso-lombari per movimentazione manuale dei carichi  14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS Inalazione dei gas di scarico Inquinamento ambientale per polverosità	di marchiatura del produttore per acchine prodotte dopo il 92 e la autazione del datore di lavoro re tutto il possibile per assicurare che		alta visibilità Otoprotettori	189 D.Lgs. 81/08 Art.	
Rumore (6) (7) (Trasm )  Ven ma val Far ven  13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI Caduta in piano, scivolamenti  Lesioni dorso-lombari per movimentazione manuale dei carichi  14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS Inalazione dei gas di scarico Inquinamento ambientale per polverosità	acchine prodotte dopo il 92 e la autazione del datore di lavoro re tutto il possibile per assicurare che			189 D.Lgs. 81/08 Art.	
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI Caduta in piano, scivolamenti  Lesioni dorso-lombari per movimentazione manuale dei carichi  14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS Inalazione dei gas di scarico Inquinamento ambientale per polverosità			Scarne di		
Caduta in piano, scivolamenti  Lesioni dorso-lombari per di racarichi  14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS Inalazione dei gas di scarico Inquinamento ambientale per polverosità			Scarpe di		
movimentazione manuale dei di racarichi dev  14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS Inalazione dei gas di scarico Inquinamento ambientale per polverosità			sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6	
Inalazione dei gas di scarico Tei Inquinamento ambientale per polverosità Per	personale addetto a protratte operazioni movimentazioni manuali dei carichi ve essere frequentemente turnato			D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 - Allegato XXXIII § 4	
Inquinamento ambientale per polverosità Per					
telo	nersi sottovento nelle lavorazioni r trasporto di materiale arido, se cessario, limitare la polverosità gnando il materiale o coprendolo con				
18 - DANNEGGIAMENTI	oni				
tubazioni o impianti inte Nel tub nei	ovvedere all'individuazione dei condotti errati I caso di danneggiamenti accidentali di pazioni o impianti prima di procedere I lavori segnalare immediatamente la pazione al capocantiere o al preposto				
10 - RUMORE					
ma val	di marchiatura del produttore per acchine prodotte dopo il 92 e la utazione del datore di lavoro			D.Lgs. 81/08 Art. 189	
	re tutto il possibile per assicurare che ngano indossati i D.P.I		Otoprotettori	D.Lgs. 81/08 Art. 193 comma 1	
	Descrizione				

Fase:			ido del danno: 2	
Attività:	Fresatura	manto	Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 4	
			Rumore	: 90 dB
		Descrizione		Riferimenti
	Operaio comi	une polivalente		
	Addetto fresa per asfalto			
Materiali	Manto stradale fresato Utensili ed attrezzature manuali			Vedi pag 70
Attrezzature				Vedi pag 57
Tagliasfalto a mar		martello		Vedi pag 42
	Tagliasfalto a disco			Vedi pag 60
Mezzi	Fresa meccanica a rullo dentato e nastro trasportatore			Vedi pag 38
Sorveglianza sanitaria (7) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competen		mpetente; D.Lgs.		
		81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII		
Segnaletica	Segnaletica (6) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato			

Fase:	Rimozione dei	cigli stradali			udo del danno: 2 ilità del danno: 1
Attività:	Rimozione cigl	i stradali			del rischio: 2
	Rischi	Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative
13 - ABRASIO LESIONI	NI, URTI, TAGLI,				
Caduta in piano, scivolamenti				Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6
10 - RUMORE	E				
Rumore (8) (9) (Trasm )		Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro			D.Lgs. 81/08 Art. 189
		Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I		Otoprotettori	D.Lgs. 81/08 Art. 193 comma 1
		Descrizione			Riferimenti
Mansione	Capo squadra oper				
	Operaio comune po				
Materiali	Elementi in calcestruzzo				Vedi pag 78
Attrezzature	Utensili ed attrezzature manuali				Vedi pag 57
Compressore d'aria			Vedi pag 43		
	Martello perforatore scalpellatore				Vedi pag 58
Sorveglianza s		ili addetti devono essere sottoposti a sorvegli		ura del medico co	ompetente; D.Lgs.
		1/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXI			
Segnaletica					

Fase: Rimozione dei ci				Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 2	
Attività: Asporto material	i di risulta (carico, trasporto, scarico)			del rischio: 4	
Rischi	Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative	
14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS					
Inquinamento ambientale per	Per trasporto di materiale arido, se				
polverosità	necessario, limitare la polverosità				
	bagnando il materiale o coprendolo con				
	teloni				
18 - DANNEGGIAMENTI					
Danneggiamento della viabilità	Pulire le ruote infangate prima dell'uscita				
per transito con ruote infangate	dall'area di cantiere; non caricare				
	materiali eccessivamente bagnati e non caricare oltre le sponde				
10 - RUMORE	currence order to apostuc				
Rumore (10) (11) (Trasm)	Vedi marchiatura del produttore per			D.Lgs. 81/08 Art.	
	macchine prodotte dopo il 92 e la			189	
	valutazione del datore di lavoro				

Fase: Attività:	Rimozione dei Asporto materi	Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 4					
Rischi		Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative		
		Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I		Otoprotettori	D.Lgs. 81/08 Art. 193 comma 1		
	Descrizione						
Mansione	Capo squadra oper	re edili					
	Operaio comune p	olivalente					
	Autista autocarro						
	Palista						
Materiali	Terra, ghiaione m	isto in natura			Vedi pag 70		
Attrezzature	Utensili ed attrezz	ature manuali			Vedi pag 57		
Mezzi	Autocarro con cas	sone ribaltabile			Vedi pag 35		
	Pala meccanica		Vedi pag 29				
Sorveglianza sanitaria (11) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico com				mpetente; D.Lgs.			
	8	31/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXI	II				
Segnaletica	, e						

Magnitudo del danno: 1

Corazzatura del fondo stradale costituita da: sottofondo in cls, prodotto in cantiere

Attività:

		n benna di caricamento e trasportato con au elettrosaldata; posa di ciottoli e fugatura con		110,	ilità del danno: 1 del rischio: 1
Rischi		Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative
13 - ABRASI LESIONI	IONI, URTI, TAGLI,				
Caduta in p	viano, scivolamenti			Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6
16 - INVEST	TIMENTO DA				, , ,
Investimento da caduta di materiali		Predisporre idonee aree di accatastamento dei materiali.			
		I materiali devono essere depositati ordinatamente assicurando la stabilità			
		contro la caduta e il ribaltamento			
		Dividere i depositi in funzione delle			
		singole zone di utilizzo  Descrizione			Riferimenti
Mansione	0 1	_ +**			Kilerimenti
Mansione	Capo squadra opere				
	Muratore polivalent Operaio comune pol				
	Autista autobetonier				
Materiali	Massi, pietrame	a			Vedi pag 75
Conglomerato ceme Rete elettrosaldata		ntizio		Vedi pag 73	
		muelo			Vedi pag 76
Attrezzature	Utensili ed attrezzat	ure manuali			Vedi pag 57
	Betoniera con benna				Vedi pag 52
Mezzi	Autobetoniera				Vedi pag 21

	Formazione cass Compattazione d	Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 1 Valore del rischio: 2 Rumore: 88 dB			
Rischi		Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative
14 - POLVERI, FUN Inalazione di polv		Mantenere bagnato il terreno		Maschera con filtro adatto	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.3, § 4.4

Attività: Compattazione del piano di posa (12)					Probabilità del danno: 1 Valore del rischio: 2 Rumore: 88 dB	
	Rischi		Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative
10 - RUMORI	E .					
Rumore (13) (14) (Trasm )		sm)	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro			D.Lgs. 81/08 Art. 189
			Fare tutto il possibile per assicurare che		Otoprotettori	D.Lgs. 81/08 Art.
			vengano indossati i D.P.I			193 comma 1
	Descrizione					
Mansione	Capo squ	ıadra op	ere edili			
	Addetto	al rullo				
Materiali	Ghiaione	e misto i	n natura			Vedi pag 73
Mezzi	Rullo coi	mpresso	re			Vedi pag 22
Sorveglianza sanitaria (14) G 83 Segnaletica (12) E		(14)	Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs. 31/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII Esporre idonea segnaletica inerente la viabilità, le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da osservare.			
La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.LGS.  (13) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato				. n. 81/08		

Magnitudo del danno: 2

Fase:

Formazione cassonetto

Fase: Formazione cass Attività: Preparazione de	Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 4 Rumore: 83 dB			
Rischi	Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative
01 - INVESTIMENTO (da veicoli /macchine) Investimento personale da mezzi d'opera o investimento di mezzi  Investimento di estranei alle lavorazioni Errata manovra del guidatore della pala meccanica	Vietato transitare o sostare nelle immediate vicinanze dei mezzi Durante le operazioni di carico l'autista del camion non sosta in cabina La velocità dei mezzi in entrata, uscita e transito nell'area di cantiere deve essere ridotta il più possibile e comunque osservando i limiti stabiliti Le rampe di accesso al fondo degli scavi devono essere dimensionate rispetto all'ingombro dei mezzi garantendo uno spazio minimo di m 0,70 oltre le sagome di ingombro  Consentire l'accesso solo al personale addetto alle lavorazioni Il manovratore avrà esperienza in generale nel guidare le macchine per movimenti terra e specifica nel guidare le pale meccaniche In condizioni di scarsa visibilità ricorrere a segnalazioni di addetti a terra	Il responsabile di cantiere coordina gli spostamenti reciproci dei mezzi; comunica all'autista del camion l'ubicazione della postazione sicura	Casco di protezione	D.Lgs. 81/08 Art. 110 D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.1, § 4.1

Fase: Formazione cassonetto Magnitudo del danno: 2

Attività: Preparazione del piano di posa (15)

Preparazione del piano di posa (15)

Magnitudo del danno: 2

Probabilità del danno: 2

Valore del rischio: 4

Rumore: 83 dB

	Rumore: 83 dB						
	Rischi	Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative		
Indebolimento e/o crollo di manufatti adiacenti		Nell'esecuzione di scavi in presenza di manufatti adottare idonee precauzioni per					
09 - ELETTRO	OCUZIONE	prevenire l'indebolimento delle strutture					
Elettrocuzion		Non possono essere eseguiti lavori a			D.Lgs. 81/08 Art.		
Zietti ocuzion		distanze da linee elettriche o impianti			83		
		elettrici inferiori a quelle indicate in					
		Tabella 1 dell'Allegato IX del D.Lgs. 81 /08					
LESIONI	ONI, URTI, TAGLI,						
Lesioni e/o ir	rvestimento di	Il terreno destinato al passaggio dei			D.Lgs. 81/08 Art.		
persona		mezzi meccanici e dei lavoratori non deve presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate opportunamente			118 comma 3		
		Allestire, ove possibile, percorsi chiaramente segnalati e distinti per gli					
14 - <b>DOI VED</b> I	I, FUMI, VAPORI, GAS	automezzi e gli uomini					
Inalazione di				Maschera con filtro adatto	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.3, § 4.4		
16 - INVESTI MATERIALI							
Investimento materiali	da caduta di	Predisporre idonee aree di accatastamento dei materiali.					
		I materiali devono essere depositati					
		ordinatamente assicurando la stabilità					
		contro la caduta e il ribaltamento					
18 - DANNEG							
Danneggiamo tubazioni o ir	ento accidentale di	Provvedere all'individuazione dei condotti interrati					
tubazioni o n	пріани	Nel caso di danneggiamenti accidentali di					
		tubazioni o impianti prima di procedere					
		nei lavori segnalare immediatamente la					
		situazione al capocantiere o al preposto					
10 - RUMORE					21/22		
Rumore (16)	(17) (Trasm )	Vedi marchiatura del produttore per			D.Lgs. 81/08 Art.		
		macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro			189		
		Fare tutto il possibile per assicurare che		Otoprotettori	D.Lgs. 81/08 Art.		
		vengano indossati i D.P.I		otoprotestori	193 comma 1		
		Descrizione			Riferimenti		
Mansione	Capo squadra (fond	azioni, struttura piani interrati, struttura in c	c.a., struttura di c	opertura)			
	Muratore polivalent	<u>*</u>	,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	Operaio comune po	livalente					
Autista autocarro							
	Escavatorista						
Materiali	Palista	4			W. 4: 70		
Materiali Mezzi	Terra, ghiaione mis	to in natura			Vedi pag 70		
IVICEEI	Pala meccanica Autocarro con casso	ona ribaltabila			Vedi pag 29 Vedi pag 35		
	1	ore diesel e benne azionate idraulicamente			Vedi pag 35 Vedi pag 36		
Sorveglianza s	sanitaria (17) Gl	i addetti devono essere sottoposti a sorveglia		ura del medico co	1 0		
Sagnalation		/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXI		letica incrente le	viahilità la		
Begnaienta	Segnaletica (15) Sul perimetro ed in prossimità degli scavi esporre idonea segnaletica inerente la viabilità, le						

Fase: Attività:	Formazione cassonetto	Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 2
Attivita:	Preparazione del piano di posa (15)	Valore del rischio: 4 Rumore: 83 dB
	prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da osservare.	
	La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conform	i al D.LGS. n. 81/08

Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato

(16)

Formazione cassonetto

Fase:

Fase: Formazione cassonetto Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 1 Attività: Stesa del materiale e formazione strati (18) Valore del rischio: 2 Rumore: 80 dB Misure di D.P.I. Misure legislative Rischi Misure sicurezza coordinamento 13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI. LESIONI Lesioni dorso-lombari per Il personale addetto a protratte operazioni D.Lgs. 81/08 Art. movimentazione manuale dei di movimentazioni manuali dei carichi 168 comma 2 carichi deve essere frequentemente turnato - Allegato XXXIII § 4 14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS Inalazione di polveri Mantenere bagnato il terreno Maschera con D.Lgs. 81/08 filtro adatto Allegato VIII § 3.3, § 4.4 10 - RUMORE Vedi marchiatura del produttore per D.Lgs. 81/08 Art. Rumore (19) (20) (Trasm) macchine prodotte dopo il 92 e la 189 valutazione del datore di lavoro Fare tutto il possibile per assicurare che Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. vengano indossati i D.P.I 193 comma 1 Descrizione Riferimenti Mansione Capo squadra opere edili Palista Materiali Ghiaione misto in natura Vedi pag 73 Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi pag 57 Mezzi Pala meccanica Vedi pag 29 Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs. Sorveglianza sanitaria (20)81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII Segnaletica Esporre idonea segnaletica inerente la viabilità, le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da (18)osservare. La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.LGS. n. 81/08 (19)Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato

Attività: Compattazione p	Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 4 Rumore: 88 dB			
Rischi	Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative
14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS				
Inalazione di polveri	Mantenere bagnato il terreno		Maschera con	D.Lgs. 81/08
			filtro adatto	Allegato VIII §
				3.3, § 4.4
10 - RUMORE				
Rumore (22) (23) (Trasm)	Vedi marchiatura del produttore per			D.Lgs. 81/08 Art.
	macchine prodotte dopo il 92 e la			189
	valutazione del datore di lavoro			
	Fare tutto il possibile per assicurare che		Otoprotettori	D.Lgs. 81/08 Art.
	vengano indossati i D.P.I			193 comma 1

Magnitudo del danno: 2

Fase:	Form	azione	9	itudo del danno: 2		
Attività:	Compattazione per strati (21)		one per strati (21) Valor	bilità del danno: 2 e del rischio: 4 re: 88 dB		
			Descrizione	Riferimenti		
Mansione	Capo squ	ıadra oj	pere edili			
	Addetto al rullo					
Materiali	Ghiaione misto in natura			Vedi pag 73		
Mezzi	Rullo con	npresso	ore	Vedi pag 22		
Sorveglianza	sanitaria	(23)	Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs.			
			81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII			
Segnaletica		(21)	Esporre idonea segnaletica inerente la viabilità, le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da			
			osservare.			
	La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.LGS. n. 81/08					
(22) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato						

Attività:	Attività: Movimentazione terra per rilevato			Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 1 Valore del rischio: 2 Rumore: 85 dB		
	Rischi	Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative	
13 - ABRASIC LESIONI	ONI, URTI, TAGLI,					
	o, caduta in piano			Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6	
14 - POLVER	I, FUMI, VAPORI, GAS				, 0	
Inalazione di	i polveri	Mantenere bagnato il terreno		Maschera con filtro adatto	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.3, § 4.4	
10 - RUMORI						
Rumore (24)	(25) (Trasm )	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro			D.Lgs. 81/08 Art. 189	
		Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I		Otoprotettori	D.Lgs. 81/08 Art. 193 comma 1	
		Descrizione			Riferimenti	
Mansione	Capo squadra opere Addetto al rullo Palista	edili				
Materiali	Terra, ghiaione mist				Vedi pag 70	
Attrezzature					Vedi pag 57	
Mezzi	Autocarro con cassone ribaltabile				Vedi pag 35	
	Pala meccanica				Vedi pag 29	
1					Vedi pag 22	
	orveglianza sanitaria (25) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII					
Segnaletica	egnaletica (24) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato					

Fase: Formazione di strato drenante alla base del rilevato  Attività: Movimentazione e posa dello strato in geotessile			Magnitudo del danno: 1 Probabilità del danno: 1 Valore del rischio: 1		
Rischi		Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative
01 - INVESTIMENTO (da veicoli /macchine) Schiacciamento delle mani 02 - SEPPELLIMENTO (scavi)				Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5

Fase: Attività:	Movimentazione e posa dello strato in geotescile			Probabi	Magnitudo del danno: 1 Probabilità del danno: 1 Valore del rischio: 1	
Rischi		Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative	
Franamento delle rilevati o scavi	e pareti dei	Assicurare una pendenza delle pareti dello scavo compatibile con le condizioni geo-morfologiche della zona; predisporre armature di sostegno, sporgenti almeno 30 cm dal bordo scavo, per profondità superiore a m 1.5; consultare ev. la relazione geotecnica			D.Lgs. 81/08 Artt. 118, 119	
13 - ABRASIONI, LESIONI	URTI, TAGLI,					
Caduta per inces	•	Pulizia dell'area. Operare con attenzione nei pressi di dislivelli				
15 - CADUTA DI N DALL'ALTO	MATERIALI					
Caduta di materiali dai cigli				Casco di protezione	D.Lgs. 81/08 Art. 110 D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.1, § 4.1	
16 - INVESTIMEN	NTO DA					
MATERIALI						
Investimento dur		Operare solo in condizioni di perfetta				
movimentazioni per rotolamento o lo srotolamento del materiale		visibilità				
	Riferimenti					
Mansione Ca	ipo squadra opere	edili				
Op	Operaio comune polivalente					
Materiali Ge	eotessile				Vedi pag 71	
Attrezzature Uto	ensili ed attrezzati	ure manuali			Vedi pag 57	

Fase:	Probabi					
Attività:	Posa in opera del		ilità del danno: 1 del rischio: 2			
	Rischi Misure sicurezza Misure di coordinamento D.P.			D.P.I.	Misure legislative	
LESIONI	ONI, URTI, TAGLI,					
Scivolamento	o, caduta in piano			Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6	
10 - RUMORI	E					
Rumore (26)	(27) (Trasm )	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro			D.Lgs. 81/08 Art. 189	
		Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I		Otoprotettori	D.Lgs. 81/08 Art. 193 comma 1	
		Descrizione			Riferimenti	
Mansione	Capo squadra opere	edili				
	Operaio comune pol	ivalente				
	Palista					
	Escavatorista					
Materiali	Autista autocarro					
	Massi, pietrame	1.			Vedi pag 75	
Mezzi	Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali			Vedi pag 57		
IVIEZZI	Autocarro con casso				Vedi pag 35	
	Escavatore con motore diesel e benne azionate idraulicamente Pala meccanica				Vedi pag 36 Vedi pag 29	
Sorveglianza		i addetti devono essere sottoposti a sorveglia	anza canitario o o	ura del medico co		
ou vegnanza		/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXI		ura dei medico co	impetente, D.Lgs.	

Fase:	Formazione di strato drenante alla base del rilevato	Magnitudo del danno: 2
Attività:	Posa in opera del pietrame	Probabilità del danno: 1 Valore del rischio: 2
Segnaletica	(26) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato	

Fase: Attività:				Probabi Valore o	Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 4 Rumore: 88 dB	
	Rischi	Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative	
13 - ABRASIO LESIONI	ONI, URTI, TAGLI,					
	o, caduta in piano			Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6	
10 - RUMORI	E				, , ,	
Rumore (28)	(29) (Trasm )	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro			D.Lgs. 81/08 Art. 189	
		Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I		Otoprotettori	D.Lgs. 81/08 Art. 193 comma 1	
		Descrizione			Riferimenti	
Mansione	Capo squadra opere Addetto rifinitrice	edili				
Attrezzature	Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali				Vedi pag 57	
Mezzi	Mezzi Vibrofinitrice			Vedi pag 18		
Sorveglianza	orveglianza sanitaria (29) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs.					

81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII

Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato

(28)

Segnaletica

Fase:	Realizza	zione fo	ondazione stradale in misto cementato			udo del danno: 2	
Attività:	Consegna e carico materiali Va				Valore	babilità del danno: 2 ore del rischio: 4 nore: 80 dB	
	Rischi Misure sicurezza Misure di coordinamento D.				D.P.I.	Misure legislative	
01 - INVESTI /macchine)	MENTO (da vei	coli					
Investimento	o di estranei a	lle	Consentire l'accesso solo al personale				
lavorazioni			addetto alle lavorazioni				
10 - <b>RUMOR</b>	<del></del>						
Rumore (30)	(31) (Trasm	)	Vedi marchiatura del produttore per			D.Lgs. 81/08 Art.	
			macchine prodotte dopo il 92 e la			189	
			valutazione del datore di lavoro				
			Fare tutto il possibile per assicurare che		Otoprotettori	D.Lgs. 81/08 Art.	
			vengano indossati i D.P.I			193 comma 1	
			Descrizione			Riferimenti	
Mansione	Capo squad	a (man	ti stradali)				
	Operaio con	nune (m	anti stradali)				
	Addetto rifi	nitrice					
	Autista auto	carro					
Materiali	Conglomera	to asfal	tico/bituminoso a caldo			Vedi pag 83	
Attrezzature	Utensili ed a	ıttrezzat	rure manuali			Vedi pag 57	
Mezzi	Autocarro c	on casso	one ribaltabile			Vedi pag 35	
Vibrofinitrice					Vedi pag 18		
Sorveglianza	sanitaria (3	(1) Gl	li addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; Γ		mpetente; D.Lgs.		
			/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII				
Segnaletica	(3	(0) Se	egnalare la zona esposta a livello di rumoros	ità elevato			

Attività: Rullatura con rullo gommato			Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 4 Rumore: 88 dB		
	Rischi	Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative
13 - ABRASIO LESIONI	ONI, URTI, TAGLI,				
Scivolament	o, caduta in piano			Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6
10 - <b>RUMOR</b>	E				
Rumore (32)	(33) (Trasm )	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro			D.Lgs. 81/08 Art. 189
		Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I		Otoprotettori	D.Lgs. 81/08 Art. 193 comma 1
		Descrizione			Riferimenti
Mansione	Capo squadra oper	e edili			
	Addetto rullo compressore				
	Operaio comune (manti stradali)				
Attrezzature	Costipatore manua	le (rana)			Vedi pag 51
Mezzi	Rullo compressore				Vedi pag 22
Sorveglianza	sanitaria (33) C	ili addetti devono essere sottoposti a sorvegli	anza sanitaria a c	ura del medico c	ompetente; D.Lgs.

81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII

Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato

Realizzazione fondazione stradale in misto cementato

Magnitudo del danno: 2

Fase:

Segnaletica

(32)

Fase: Attività:	gnitudo del danno: 2 babilità del danno: 1 ore del rischio: 2				
	Rischi	Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative
11 - USO DI S Contatto con derivati 13 - ABRASIO LESIONI	OSTANZE CHIMICHE oli minerali e ONI, URTI, TAGLI, , tagli, lesioni	Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare  Efficienza dell'involucro coprimotore e dei carter Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motore spento		Guanti Guanti Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Art. 20 comma 2 c) - Allegato VI § 1 - Allegato IV § 4  D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5  D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5  D.Lgs. 81/08 Allegato VIII §
		Descrizione			3.2, § 4.6 <b>Riferimenti</b>
Mansione Materiali Attrezzature	Operaio comune (ma Additivi chimici Conglomerato asfalt Utensili ed attrezzat	anti stradali) ico/bituminoso (pulizie)			Vedi pag 72 Vedi pag 73 Vedi pag 57

Attività:	Probab Valore					itudo del danno: 2 bilità del danno: 2 del del rischio: 4 re: 87 dB	
	Rischi		Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative	
	ONI, URTI, TA	GLI,					
Scivolament	o, caduta in	piano			Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6	
10 - <b>RUMOR</b>	E						
Rumore (34)	Rumore (34) (35) (Trasm )		Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro			D.Lgs. 81/08 Art. 189	
			Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I		Otoprotettori	D.Lgs. 81/08 Art. 193 comma 1	
			Descrizione			Riferimenti	
Mansione	Autista aut Addetto ru Palista (ma	llo comp					
Attrezzature	Utensili ed	attrezza	ture manuali			Vedi pag 57	
Mezzi	Autocarro	con casso	one ribaltabile		Vedi pag 35		
	Pala meccanica					Vedi pag 29	
	Rullo compressore				Vedi pag 22		
81/08 Art. 168 comma 2			i addetti devono essere sottoposti a sorvegli /08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXI gnalare la zona esposta a livello di rumoros	III	ura del medico co	ompetente; D.Lgs.	

Attività: Stesura stabilizzato e compattatura			Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 4 Rumore: 88 dB		
	Rischi	Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative
	ONI, URTI, TAGLI,				
LESIONI Scivolament	o, caduta in piano			Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6
10 - <b>RUMOR</b>	E				, 0
Rumore (36) (37) (Trasm )		Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro			D.Lgs. 81/08 Art. 189
		Fare tutto il possibile per assicurare che		Otoprotettori	D.Lgs. 81/08 Art.
		vengano indossati i D.P.I			193 comma 1
3.6 .	T . •	Descrizione			Riferimenti
Mansione	Autista autocarro Addetto rullo con				
	Palista (manti str	-			
Attrezzature	Utensili ed attrez				Vedi pag 57
Mezzi		assone ribaltabile			Vedi pag 35
	Pala meccanica				Vedi pag 29
	Rullo compresso	re			Vedi pag 22
Sorveglianza		Gli addetti devono essere sottoposti a sorvegli 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXX		ura del medico c	
Segnaletica	(36)	Segnalare la zona esposta a livello di rumoros			

Fase: Posa pozzetti, chiusini, ecc Magnitudo del danno: 2

Attività: Scavo e ritombamento Probabilità del danno: 2

Valore del rischio: 4

	Rumore: 83 dB					
	Rischi	Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative	
	MENTO (da veicoli					
/macchine) Investimento	personale da mezzi	Vietato transitare o sostare nelle				
	restimento di mezzi	immediate vicinanze dei mezzi				
1		Durante le operazioni di carico l'autista		Casco di	D.Lgs. 81/08 Art.	
		del camion non sosta in cabina		protezione	110	
		La velocità dei mezzi in entrata, uscita e			D.Lgs. 81/08	
		transito nell'area di cantiere deve essere			Allegato VIII §	
		ridotta il più possibile e comunque osservando i limiti stabiliti			3.1, § 4.1	
		I mezzi meccanici devono essere muniti	Il responsabile		D.Lgs. 81/08 Art.	
		di lampada rotante di segnalazione e	di cantiere		118 comma 3	
		prima del loro utilizzo devono essere	coordina gli			
		attentamente verificati i dispositivi ottici	spostamenti			
		e quelli acustici	reciproci dei			
			mezzi;			
			comunica			
			all'autista del camion			
			l'ubicazione			
			della postazione			
			sicura			
	di persone, parti	Il manovratore avrà esperienza in				
	per errata manovra	generale nel guidare le macchine per				
del guidatore meccaniche	e delle pale	movimenti terra e specifica nel guidare le pale meccaniche				
meccamene		In condizioni di scarsa visibilità ricorrere				
		a segnalazioni di addetti a terra				
10 - RUMORI	E					
Rumore (38)	(39) (Trasm)	Vedi marchiatura del produttore per			D.Lgs. 81/08 Art.	
		macchine prodotte dopo il 92 e la			189	
		valutazione del datore di lavoro		Otommotottomi	D I as 91/09 Aut	
		Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I		Otoprotettori	D.Lgs. 81/08 Art. 193 comma 1	
		Descrizione			Riferimenti	
Mansione	Capo squadra opere					
	Escavatorista					
	Palista (manti strad	,				
Materiali Ghiaione misto in natura				Vedi pag 73		
Attrezzature	Utensili ed attrezzat	ture manuali			Vedi pag 57	
Mezzi	Pala meccanica	ore diesel e benne azionate idraulicamente			Vedi pag 29 Vedi pag 36	
Sorveglianza		i addetti devono essere sottoposti a sorvegli	anza sanitaria a ci	ura del medico co		
~ 51 · • Billian	1 /	/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXI		ara dei medico e	ompounte, D.Egs.	
Segnaletica		gnalare la zona esposta a livello di rumoros				
	(**)					

Fase: Posa pozzetti, chiusini, ecc  Attività: Posa pozzetti, chiusini, tubazioni in PVC			Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 4		
Rischi		Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI Lesioni dorso-lombari per movimentazione manuale dei carichi		Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni manuali dei carichi deve essere frequentemente turnato			D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 - Allegato XXXIII § 4

Fase: Attività:	Posa pozzetti, chiusini, ecc Posa pozzetti, chiusini, tubazioni in PVC	Magnitudo d Probabilità d Valore del ris	
	Descrizione		Riferimenti
Mansione	Capo squadra opere edili		
	Operaio comune polivalente		
	Autogru		
	Autista autocarro		
Materiali	Tubazioni in P.V.C		Vedi pag 82
	Pozzetti e canaletta in calcestruzzo; chiusini in ghisa		Vedi pag 82
Attrezzature	Utensili ed attrezzature manuali		Vedi pag 57
Mezzi	Autogru		Vedi pag 32
	Gru su carro o autocarro		Vedi pag 25

Fase: Attività:	1 554 Po22644, 4 11 4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11			Magnitudo del danno: 1 Probabilità del danno: 1 Valore del rischio: 1	
	Rischi	Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative
13 - ABRASIC LESIONI	ONI, URTI, TAGLI,				
Lesioni dorso	o-lombari per	Il personale addetto a protratte operazioni			D.Lgs. 81/08 Art.
movimentazi	one manuale dei	di movimentazioni manuali dei carichi			168 comma 2
carichi		deve essere frequentemente turnato			- Allegato XXXIII
					§ 4
		Descrizione			Riferimenti
Mansione	Capo squadra opere	edili			
	Operaio comune pol	livalente			
	Autista autobetonier	a			
Materiali	Conglomerato ceme	ntizio			Vedi pag 73
	Malta di cemento			Vedi pag 75	
Attrezzature	Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali				Vedi pag 57
	Betoniera a bicchiere				Vedi pag 64
Mezzi	Autobetoniera				Vedi pag 21

Fase: Attività:	Posa tout venant bitumato, binder e strato d'usura  Consegna e carico materiali			Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 4 Rumore: 80 dB	
Rischi		Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative
01 - INVEST /macchine)	IMENTO (da veicoli				
Investimento di estranei alle lavorazioni 10 - RUMORE		Consentire l'accesso solo al personale addetto alle lavorazioni			
Rumore (40) (41) (Trasm)		Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro			D.Lgs. 81/08 Art. 189
		Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I		Otoprotettori	D.Lgs. 81/08 Art. 193 comma 1
		Descrizione			Riferimenti
Mansione	Capo squadra (ma	nti stradali)			
	Operaio comune (1				
	Addetto rifinitrice				
	Autista autocarro				
Materiali	Conglomerato asfaltico/bituminoso a caldo				Vedi pag 83
Attrezzature				Vedi pag 57	
Mezzi Autocarro con cassone ribalta Vibrofinitrice		sone ribaltabile			Vedi pag 35
					Vedi pag 18
Sorveglianza	sanitaria (41) (	Gli addetti devono essere sottoposti a sorvegli	anza sanitaria a c	ura del medico c	
		31/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXX			. , ,

Fase:	Posa tout venant bitumato, binder e strato d'usura	Magnitudo del danno: 2
Attività:	Consegna e carico materiali	Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 4 Rumore: 80 dB
Segnaletica	(40) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato	

Fase: Attività:	Posa tout venant bitumato, binder e strato d'usura Stesa binder e manto con vibrofinitrice			Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 6 Rumore: 88 dB		
	Rischi		Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative
01 - INVESTI /macchine)	`					
Investimento di estranei alle lavorazioni 10 - RUMORE		ei alle	Consentire l'accesso solo al personale addetto alle lavorazioni			
Rumore (42) (43) (Trasm )		sm)	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro			D.Lgs. 81/08 Art. 189
			Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I		Otoprotettori	D.Lgs. 81/08 Art. 193 comma 1
Descrizione				Riferimenti		
Mansione			manti stradali)			
	Operaio comune (manti stradali)					
3.6	Addetto		<del></del>			
Materiali	Conglomerato asfaltico/bituminoso a caldo				Vedi pag 83	
Attrezzature	Otensin ed attrezzature mandan			Vedi pag 57		
Mezzi Vibrofinitrice				Vedi pag 18		
Sorveglianza sanitaria (43) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente;			ompetente; D.Lgs.			
Completic	81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII					
Segnaletica (42) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato						

Fase: Attività:		Posa tout venant bitumato, binder e strato d'usura Rullatura binder con rullo metallico			Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 4 Rumore: 88 dB	
	Rischi	Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative	
/macchine)	IMENTO (da veicol					
Investimento di estranei alle lavorazioni		Consentire l'accesso solo al personale addetto alle lavorazioni				
10 - <b>RUMOI</b>	Œ	addetto ane tavorazioni				
Rumore (44) (45) (Trasm )		Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro			D.Lgs. 81/08 Art. 189	
		Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I		Otoprotettori	D.Lgs. 81/08 Art. 193 comma 1	
		Descrizione			Riferimenti	
Mansione	Capo squadra	(manti stradali)				
	Operaio comu					
	Addetto rullo					
Materiali	Conglomerato asfaltico/bituminoso a caldo				Vedi pag 83	
Attrezzature	Costipatore manuale (rana)				Vedi pag 51	
Mezzi	Rullo compressore				Vedi pag 22	
Sorveglianza	sanitaria (45)	Gli addetti devono essere sottoposti a sorvegli 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXX		ura del medico c	competente; D.Lgs.	
Segnaletica	(44)	Segnalare la zona esposta a livello di rumoros	sità elevato			

Fase: Attività:	ttività: Pulizia mezzi, ricollocazione a deposito				Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 1 Valore del rischio: 2	
	Rischi	Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative	
Incendio  11 - USO DI S  Contatto con derivati	O ED ESPLOSIONE  OSTANZE CHIMICHE oli minerali e  ONI, URTI, TAGLI, tagli, lesioni	Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare  Efficienza dell'involucro coprimotore e		Guanti	D.Lgs. 81/08 Art. 20 comma 2 c) - Allegato VI § 1 - Allegato IV § 4 D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5	
		dei carter Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motore spento		Guanti Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5 D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6	
		Descrizione			Riferimenti	
Mansione Materiali Attrezzature	Operaio comune (ma Additivi chimici Conglomerato asfalt Utensili ed attrezzat	ico/bituminoso (pulizie)			Vedi pag 72 Vedi pag 73 Vedi pag 57	

Fase: Posa tout venant bitumato, binder e strato d'usura

Attività: Stesura manto con attrezzi manuali

Nagnitudo del danno: 1

Probabilità del danno: 1

Valore del rischio: 1

Rumore: 87 dB

Rischi	Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative
01 - INVESTIMENTO (da veicoli /macchine)				
Investimento da mezzi in	Transennare e segnalare adeguatamente il		Indumenti ad	
movimento	luogo di lavoro		alta visibilità	
08 - SBALZI ECCESSIVI DI				
TEMPERATURA Calore, fiamme			Scarpe di	D.Lgs. 81/08
			sicurezza	Allegato VIII §
				3.2, § 4.6
			Indumenti di	D.Lgs. 81/08 Art.
			protezione	78 - Allegato VIII   § 3.6
10 - RUMORE				3 3.0
Rumore (46) (47) (Trasm)	Vedi marchiatura del produttore per			D.Lgs. 81/08 Art.
	macchine prodotte dopo il 92 e la			189
	valutazione del datore di lavoro Fare tutto il possibile per assicurare che		Otoprotettori	D.Lgs. 81/08 Art.
	vengano indossati i D.P.I		Otoprotettori	193 comma 1
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI				
Caduta in piano, scivolamenti			Scarpe di	D.Lgs. 81/08
			sicurezza	Allegato VIII §
Lesioni dorso-lombari per	Il personale addetto a protratte operazioni			3.2, § 4.6 D.Lgs. 81/08 Art.
movimentazione manuale dei	di movimentazioni manuali dei carichi			168 comma 2
carichi	deve essere frequentemente turnato			- Allegato XXXIII
				§ 4

Fase: Attività:	Posa tout venant bitumato, binder e strato d'usura  à: Stesura manto con attrezzi manuali			Magnitudo del danno: Probabilità del danno: Valore del rischio: 1 Rumore: 87 dB	
	Rischi	Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative
Inalazione di (47)	I, FUMI, VAPORI, GAS vapori di catrame	Tenersi sottovento nelle lavorazioni		Maschera con filtro adatto	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.3, § 4.4
marazione de	Inalazione dei gas di scarico Tenersi sottovento nelle lavorazioni  Descrizione				Riferimenti
Mansione  Materiali  Attrezzature  Mezzi	Capo squadra (mant Operaio comune (ma Autista autocarro Conglomerato asfalt Utensili ed attrezzat Autocarro		Vedi pag 83 Vedi pag 57 Vedi pag 39		
Fase: Attività:		bitumato, binder e strato d'usura on attrezzi manuali		Probabi	ido del danno: 1 lità del danno: 1 del rischio: 1 : 87 dB
	Rischi	Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative
(47)	vapori di catrame			Maschera con filtro adatto	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.3, § 4.4
Sorveglianza sanitaria (47) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII  Segnaletica (46) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato					mpetente; D.Lgs.

Attività: Stesura manto	tudo del danno: 2 pilità del danno: 1 del rischio: 2 re: 88 dB			
Rischi	Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative
01 - INVESTIMENTO (da veicoli /macchine)				
Investimento da mezzi in movimento 13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI	Transennare e segnalare adeguatamente il luogo di lavoro		Indumenti ad alta visibilità	
Caduta in piano, scivolamenti			Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6
14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GA Inalazione di vapori di catrame (48)	S		Maschera con filtro adatto	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.3, § 4.4
Inalazione dei gas di scarico 10 - RUMORE	Tenersi sottovento nelle lavorazioni			
Rumore (49) (48) (Trasm)	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro			D.Lgs. 81/08 Art. 189
	Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I		Otoprotettori	D.Lgs. 81/08 Art. 193 comma 1
	Descrizione			Riferimenti
Mansione Capo squadra (ma Operaio comune ( Addetto rifinitrice Autista autocarro				

Attività:	Stesura m	Probal Valore	tudo del danno: 2 bilità del danno: 1 del rischio: 2 re: 88 dB					
	Descrizione Riferimenti							
Materiali Conglomerato asfaltico/bituminoso a caldo		to asfaltico/bituminoso a caldo	Vedi pag 83					
Attrezzature	Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali							
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile		on cassone ribaltabile	Vedi pag 35					
	Vibrofinitrice		Vedi pag 18					
Sorveglianza sanitaria (48) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.L.								
	81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII							
Segnaletica	Segnaletica (49) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato							

Segnaletica		gnalare la zona esposta a livello di rumorosi			
Attività:	Attività: Stesura manto con attrezzi manuali Magnitu Probabi Valore o Rumore				
	Rischi	Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative
01 - INVESTII /macchine) Investimento movimento 08 - SBALZI F TEMPERATUI	ECCESSIVI DI	Transennare e segnalare adeguatamente il luogo di lavoro		Indumenti ad alta visibilità	
Calore, fiami				Scarpe di sicurezza Indumenti di	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6 D.Lgs. 81/08 Art.
				protezione	78 - Allegato VIII § 3.6
10 - RUMORI					
Rumore (50)	(51) (Trasm )	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro			D.Lgs. 81/08 Art.
13 - ARRASIO	ONI, URTI, TAGLI,	Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I		Otoprotettori	D.Lgs. 81/08 Art. 193 comma 1
LESIONI	ano, scivolamenti			Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6
Lesioni dorso-lombari per movimentazione manuale dei carichi		Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni manuali dei carichi deve essere frequentemente turnato			D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 - Allegato XXXIII § 4
14 - POLVER	I, FUMI, VAPORI, GAS				
(51)	vapori di catrame			Maschera con filtro adatto	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.3, § 4.4
Inalazione de	ei gas di scarico	Tenersi sottovento nelle lavorazioni			
Manaia		Descrizione			Riferimenti
Mansione	Capo squadra (mant Operaio comune (ma Autista autocarro				
Materiali Attrezzature Mezzi		ico/bituminoso a caldo ure manuali			Vedi pag 83 Vedi pag 57 Vedi pag 39
Sorveglianza		addetti devono essere sottoposti a sorveglia	ınza sanitaria a c	ura del medico co	
Segnaletica	81/	(08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXII gnalare la zona esposta a livello di rumorosi	П	ara del medico el	ompowerio, D.Dgo.
orginaletica	(30) Seg	gnarare la zona esposta a nveno di fumorosi	ia cicvalu		

	umi, vapori, gas	Misure sicurezza	Misure di		
Inalazione di vap (52) 10 - RUMORE			coordinamento	D.P.I.	Misure legislative
(52) 10 - <b>RUMORE</b>					
10 - RUMORE	pori di catrame			Maschera con	D.Lgs. 81/08
				filtro adatto	Allegato VIII §
					3.3, § 4.4
Rumore (53) (52)					
110111010 (00) (00)	2) (Trasm )	Vedi marchiatura del produttore per			D.Lgs. 81/08 Art.
		macchine prodotte dopo il 92 e la			189
		valutazione del datore di lavoro			
		Fare tutto il possibile per assicurare che		Otoprotettori	D.Lgs. 81/08 Art.
		vengano indossati i D.P.I			193 comma 1
		Descrizione			Riferimenti
Mansione Ca <sub>1</sub>	apo squadra (mant	i stradali)			
Ad	ddetto rullo compr	essore			
Materiali Con	onglomerato asfalt	tico/bituminoso a caldo			Vedi pag 83
Attrezzature Cos	Attrezzature Costipatore manuale (rana)			Vedi pag 51	
Mezzi Rullo compressore					Vedi pag 22
Sorveglianza sanit	itaria (52) Gli	i addetti devono essere sottoposti a sorveglia	anza sanitaria a c	ura del medico co	ompetente; D.Lgs.
	81/	/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXI	II		
Segnaletica					

Magnitudo del danno: 2

Attività:

Rullatura

Attività:	Rifinitura			Probabi	ido del danno: 2 lità del danno: 1 lel rischio: 2 : 89 dB
	Rischi	Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative
14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS Inalazione di vapori di catrame (54) 10 - RUMORE Rumore (55) (54) (Trasm)		Vedi marchiatura del produttore per		Maschera con filtro adatto	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.3, § 4.4 D.Lgs. 81/08 Art.
		macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I		Otoprotettori	D.Lgs. 81/08 Art. 193 comma 1
		Descrizione			Riferimenti
Mansione		Capo squadra (manti stradali) Operaio comune (manti stradali) Addotto rifinitrica			
Materiali		ico/bituminoso a caldo			Vedi pag 83
Mezzi				Vedi pag 17	
Sorveglianza s		li addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs. 1/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII			mpetente; D.Lgs.
Segnaletica	(55) Se	gnalare la zona esposta a livello di rumoros	ità elevato		

Fase: Attività:	Tool in open of the production				Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 1 Valore del rischio: 2		
Rischi		Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative		
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI Scivolamento in piano		Calzature di sicurezza con suola antiscivolo		Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6		

Fase: Attività:	Total in open at conson comment in comment			Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 1 Valore del rischio: 2	
	Rischi	Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative
Lesioni dorso-lombari per movimentazione manuale dei carichi		Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni manuali dei carichi deve essere frequentemente turnato			D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 - Allegato XXXIII § 4
		Descrizione			Riferimenti
Mansione	Capo squadra opere	edili			
	Operaio comune pol	ivalente			
	Autista autobetonier	a			
Materiali	Conglomerato, eventualmente additivato				Vedi pag 81
Attrezzature	Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali				Vedi pag 57
	Betoniera a bicchier	e			Vedi pag 64
Mezzi	Autobetoniera				Vedi pag 21

Fase:	Attività: Denosito temporaneo dei materiali in zona già delimitata e segnalata				tudo del danno: 1 bilità del danno: 1	
Attivita:	Valore				del rischio: 1	
	Rischi	Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative	
13 - ABRASIO LESIONI	ONI, URTI, TAGLI,					
	o-lombari per	Il personale addetto a protratte operazioni			D.Lgs. 81/08 Art.	
	one manuale dei	di movimentazioni manuali dei carichi			168 comma 2	
carichi		deve essere frequentemente turnato			- Allegato XXXIII § 4	
16 - INVESTI	MENTO DA					
MATERIALI						
Cedimento d	egli stoccaggi	Organizzare stoccaggi solidi, su terreno				
		compatto e di adeguata portanza				
		Descrizione			Riferimenti	
Mansione	Capo squadra opere	edili				
	Operaio comune pol	livalente				
	Autista autocarro					
	Autogru					
Materiali	ateriali Elementi in calcestruzzo			Vedi pag 78		
Attrezzature	Utensili ed attrezzature manuali				Vedi pag 57	
Mezzi	Autogru				Vedi pag 32	
	Gru su carro o autoc	carro			Vedi pag 25	

Fase: Posa in opera di cordoli e cunette prefabbricate in cemento  Attività: Posa cordonate, sigillature e stilature giunti; eventuali scalpellamenti e stuccatura dei giunti  Posa cordonate, sigillature e stilature giunti; eventuali scalpellamenti e stuccatura dei giunti					
	Rischi	Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative
13 - ABRASI LESIONI	IONI, URTI, TAGLI,				
Scivolamen	to in piano	Calzature di sicurezza con suola		Scarpe di	D.Lgs. 81/08
		antiscivolo		sicurezza	Allegato VIII §
					3.2, § 4.6
Lesioni dor	so-lombari per	Il personale addetto a protratte operazioni			D.Lgs. 81/08 Art.
movimenta	zione manuale dei	di movimentazioni manuali dei carichi			168 comma 2
carichi		deve essere frequentemente turnato			- Allegato XXXIII
					§ 4
		Descrizione			Riferimenti
Mansione	Capo squadra ope	re edili			
	Operaio comune p				
Materiali					Vedi pag 74

Fase: Attività:	Attività: Posa cordonate sigillature e stilature giunti: eventuali scalpellamenti e stuccatura dei		ido del danno: 1 lità del danno: 1 lel rischio: 1			
	Descrizione					
	Cunetta prefabbricata in calcestruzzo		Vedi pag 75			
Attrezzature	Utensili ed attrezzature manuali		Vedi pag 57			
	Betoniera a bicchiere		Vedi pag 64			

Fase: Attività:	Posa in opera e	opera e fissaggio con malta cementizia su piano di appoggio predisposto:			udo del danno: 2 ilità del danno: 1 del rischio: 2
	Rischi	Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI Lesioni dorso-lombari per movimentazione manuale dei carichi		Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni manuali dei carichi deve essere frequentemente turnato			D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 - Allegato XXXIII § 4
		Descrizione			Riferimenti
Mansione	Capo squadra opere Operaio comune po				
Materiali				Vedi pag 78	
	Malta di cemento			Vedi pag 75	
Attrezzature	Utensili ed attrezzature manuali			Vedi pag 57	
	Betoniera a bicchie	re			Vedi pag 64

Attività:	Attività: Realizzazione di segnaletica orizzontale			Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 4	
	Rischi	Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative
14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS Inalazione di vapori		Utilizzare i DPI previsti dalle schede di sicurezza prodotto (56)		Maschera con filtro adatto	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.3, § 4.4
		Descrizione			Riferimenti
Mansione	Capo squadra (segna Operaio comune (se Autista autocarro	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Attrezzature	Attrezzature Attrezzatura per verniciatura segnaletica stradale Utensili ed attrezzature manuali			Vedi pag 47 Vedi pag 57	
Mezzi	Mezzi Autocarro			Vedi pag 39	
Sorveglianza	Sorveglianza sanitaria (56) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII				

Attività: Installazione di segnaletica stradale verticale			Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 6	
Rischi Misure sicurezza Misure di coordinamento				Misure legislative
15 - CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO				
Investimento di non addetti per	Segregare l'area sottostante alle			
caduta di materiali dall'alto	lavorazioni con paletti e nastro bianco			
	-rosso Vietare l'accesso ai non addetti			
	Impiegare solo mezzi omologati per il			
	sollevamento per le movimentazioni			
	Controllare lo stato delle funi e delle			

Attività:	Attività: Installazione di segnaletica stradale verticale			Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 6	
	Rischi	Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative
		cinghie di sollevamento			
	Descrizione				
Mansione	Capo squadra (segna	aletica stradale)			
	Operaio comune (se	gnaletica stradale)			
	Autista autocarro				
Materiali	Profilati e lamierati	metallici			Vedi pag 71
Attrezzature	Utensili ed attrezzat	ure manuali			Vedi pag 57
	Scale doppie				Vedi pag 54
	Avvitatore elettrico				
Mezzi	Mezzi Gru su carro o autocarro				
Impianti fissi	Passerella telescopica snodata o cestello				
	Ponti su ruote a torre	e o trabattelli			Vedi pag 84

Fase: Attività:	Total in open or purious minimum per members of statement			Probab	Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 1 Valore del rischio: 2	
	Rischi	Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative	
16 - INVESTI MATERIALI						
	mezzi e addetti	Organizzare piazzali di dimensioni				
	entazioni per carenza	_				
di spazio		lavoro e tutte le macchine presenti				
Cedimento d	egli stoccaggi	Organizzare stoccaggi solidi, su terreno				
		compatto e di adeguata portanza; bloccare				
		i materiali contro il rotolamento				
10 - RUMORI	E					
Rumore (57)	(58) (Trasm)	Vedi marchiatura del produttore per			D.Lgs. 81/08 Art.	
		macchine prodotte dopo il 92 e la			189	
		valutazione del datore di lavoro				
		Fare tutto il possibile per assicurare che		Otoprotettori	D.Lgs. 81/08 Art.	
		vengano indossati i D.P.I			193 comma 1	
		Descrizione			Riferimenti	
Mansione	Capo squadra opere	edili				
	Autista autocarro					
	Autogru					
	Operaio comune (as	sistenza impianti)				
Materiali		· illuminazione stradale			Vedi pag 80	
Attrezzature	Utensili ed attrezzat				Vedi pag 57	
Mezzi	Autocarro				Vedi pag 39	
	Escavatore con mart	tello demolitore			Vedi pag 30	
Sorveglianza	Sorveglianza sanitaria (58) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico co			ura del medico co	1 0	
	\ /	/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXI			1 , 8	
Segnaletica		gnalare la zona esposta a livello di rumorosi				
3	(2.)	5				

Fase: Posa in opera di pali ed armature per illuminazione stradale  Attività: Posizionamento pali su opere di fondazione già predisposte			Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 6		
Rischi Misure sicurezza Misure di coordinamer				D.P.I.	Misure legislative
09 - ELETTROC	UZIONE				
Elettrocuzione		Non possono essere eseguiti lavori a distanze da linee elettriche o impianti elettrici inferiori a quelle indicate in Tabella 1 dell'Allegato IX del D.Lgs. 81 /08			D.Lgs. 81/08 Art. 83
16 - INVESTIME	NTO DA				

Fase: Attività:	Posizionamento pali su opere di fondazione già predisposte  Probabi			ido del danno: 3 lità del danno: 2 lel rischio: 6		
	Rischi Misure sicurezza Misure di coordinamento D.P.I.				Misure legislative	
MATERIALI	1.	D				
	di persone e mezzi	Durante le movimentazioni verificare				
nelle movime	entazioni	l'assenza di persone e mezzi nell'area				
	interessata					
	Descrizione					
Mansione	Capo squadra opere	edili				
	Operaio comune (as	sistenza impianti)				
	Autista autocarro					
Materiali	Pali ed armature per	illuminazione stradale			Vedi pag 80	
Attrezzature	Utensili ed attrezzat	ure manuali			Vedi pag 57	
	Avvitatore elettrico				Vedi pag 50	
Mezzi	Mezzi Autocarro				Vedi pag 39	
	Autogru			Vedi pag 32		
Impianti fissi					Vedi pag 84	

Fase: Attività:	1 osa in opera al pan os al manaro per monimisación socialista			Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 6	
	Rischi	Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI Caduta o scivolamento in piano		Mantenere ordine e pulizia nel cantiere		Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6
		Descrizione			Riferimenti
Mansione	Capo squadra opere				
	Operaio comune (as	sistenza impianti)			
Materiali	Malta di cemento				Vedi pag 75
	Sabbia				Vedi pag 72
Attrezzature	Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali				Vedi pag 57
	Betoniera a bicchier	e			Vedi pag 64

Fase: Attività:	Posa in opera di pali ed armature per illuminazione stradale Esecuzione dei lavori elettrici e di completamento			Probabi	Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 6	
	Rischi Misure sicurezza Misure di coordinamento D.I					
09 - ELETTR	ROCUZIONE					
Elettrocuzione		Prima di effettuare i collegamenti di ogni tratto di linea, interrompere l'erogazione di energia elettrica a monte di ogni zona interessata dai lavori				
		Descrizione			Riferimenti	
Mansione	Capo squadra opere	edili				
	Operaio comune (as	sistenza impianti)				
	Elettricista (comple	to)				
Materiali	Cavi elettrici, tubaz	ioni in pvc, morsetti etc			Vedi pag 74	
Attrezzature	Avvitatore elettrico			Vedi pag 50		
	Utensili ed attrezzature manuali				Vedi pag 57	
	Scale ad elementi innestabili				Vedi pag 66	
Impianti fissi	Passerella telescopio	ca snodata o cestello			Vedi pag 84	

blocchi di fondazione già predisposti			Valore	bilità del danno: 1 e del rischio: 1 re: 77 dB	
	Rischi	Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative
13 - ABRASI LESIONI	ONI, URTI, TAGLI,				
	so-lombari per zione manuale dei	Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni manuali dei carichi deve essere frequentemente turnato			D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 - Allegato XXXIII § 4
10 - <b>RUMORE</b> Rumore (59) (60) (Trasm)		Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I		Otoprotettori	D.Lgs. 81/08 Art. 189 D.Lgs. 81/08 Art. 193 comma 1
		Descrizione			Riferimenti
Mansione	Capo squadra ope Operaio comune Autista autobeton				
Materiali	Barre d'acciaio, re Malta di cemento	ete metallica o plasticata per recinzioni			Vedi pag 80 Vedi pag 75
Attrezzature	Utensili ed attrezz Smerigliatrice an	zature manuali golare a disco (flessibile)			Vedi pag 57 Vedi pag 61
Mezzi	Betoniera a bicch Autobetoniera				Vedi pag 64 Vedi pag 21
Sorveglianza	sanitaria (60)	Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglia	anza sanitaria a c	ura del medico c	

81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII

Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato

Realizzazione di recinzione con paletti in ferro infissi nel terreno e rete metallica, in

Magnitudo del danno: 1

Attività:

Segnaletica

(59)

Attività: Demolizione e asportazione manto			Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 1 Valore del rischio: 2 Rumore: 87 dB		
Rischi	Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative	
01 - INVESTIMENTO (da veicoli /macchine)					
Investimento da mezzi in movimento 10 - RUMORE	Transennare e segnalare adeguatamente il luogo di lavoro		Indumenti ad alta visibilità		
Rumore (61) (62) (Trasm )	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro			D.Lgs. 81/08 Art. 189	
	Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I		Otoprotettori	D.Lgs. 81/08 Art. 193 comma 1	
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI					
Caduta in piano, scivolamenti			Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6	
Lesioni dorso-lombari per	Il personale addetto a protratte operazioni			D.Lgs. 81/08 Art.	
movimentazione manuale dei	di movimentazioni manuali dei carichi			168 comma 2	
carichi	deve essere frequentemente turnato			- Allegato XXXIII § 4	
14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS					
Inalazione dei gas di scarico 18 - DANNEGGIAMENTI	Tenersi sottovento nelle lavorazioni				
Danneggiamento accidentale di tubazioni o impianti	Provvedere all'individuazione dei condotti interrati				
	Nel caso di danneggiamenti accidentali di				

Attività:	Demolizion	e e asportazione manto		Probab Valore	udo del danno: 2 ilità del danno: 1 del rischio: 2 e: 87 dB
	Rischi	Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative
10 pyreon	_	tubazioni o impianti prima di procedere nei lavori segnalare immediatamente la situazione al capocantiere o al preposto			
10 - RUMOR Rumore (61)	(62) (Trasm)	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I		Otoprotettori	D.Lgs. 81/08 Art. 189 D.Lgs. 81/08 Art. 193 comma 1
		Descrizione			Riferimenti
Mansione	Capo squadra ( Operaio comur Palista Escavatorista	· • ·			
Attrezzature	Utensili ed attr Tagliasfalto a	ezzature manuali martello ratore scalpellatore			Vedi pag 57 Vedi pag 42 Vedi pag 58
Mezzi	Fresa meccanio Autocarro	ca a rullo dentato e nastro trasportatore martello demolitore			Vedi pag 38 Vedi pag 39 Vedi pag 30 Vedi pag 29
Sorveglianza Segnaletica			II	ura del medico co	

Magnitudo del danno: 2

			Valore	bilità del danno: 2 del rischio: 4 re: 90 dB
Rischi	Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative
01 - INVESTIMENTO (da veicoli /macchine)				
Investimento da mezzi in	Transennare e segnalare adeguatamente il		Indumenti ad	
movimento	luogo di lavoro		alta visibilità	
10 - RUMORE				
Rumore (63) (64) (Trasm )	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro			D.Lgs. 81/08 Art. 189
	Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I		Otoprotettori	D.Lgs. 81/08 Art. 193 comma 1
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI				
Caduta in piano, scivolamenti			Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6
Lesioni dorso-lombari per	Il personale addetto a protratte operazioni			D.Lgs. 81/08 Art.
movimentazione manuale dei	di movimentazioni manuali dei carichi			168 comma 2
carichi	deve essere frequentemente turnato			- Allegato XXXIII § 4
14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS				
Inalazione dei gas di scarico	Tenersi sottovento nelle lavorazioni			
Inquinamento ambientale per	Per trasporto di materiale arido, se			
polverosità	necessario, limitare la polverosità			
	bagnando il materiale o coprendolo con teloni			
18 - DANNEGGIAMENTI				

Attività:

Fresatura manto

Attività:	Fresatura mar	to		Probal Valore	tudo del danno: 2 bilità del danno: 2 e del rischio: 4 re: 90 dB
	Rischi	Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative
Danneggiam tubazioni o i	ento accidentale di mpianti	Provvedere all'individuazione dei condotti interrati			
	•	Nel caso di danneggiamenti accidentali di tubazioni o impianti prima di procedere nei lavori segnalare immediatamente la situazione al capocantiere o al preposto			
10 - <b>RUMOR</b>	F	situazione ai capocamiere o ai preposto			
Rumore (63) (64) (Trasm )		Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro			D.Lgs. 81/08 Art. 189
		Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I		Otoprotettori	D.Lgs. 81/08 Art. 193 comma 1
		Descrizione			Riferimenti
Mansione	Capo squadra ope	re edili			
	Operaio comune	polivalente			
	Addetto fresa per	asfalto			
Materiali	Manto stradale fr	esato			Vedi pag 70
Attrezzature	Utensili ed attrez	zature manuali			Vedi pag 57
	Tagliasfalto a ma	rtello			Vedi pag 42
	Tagliasfalto a dis	co			Vedi pag 60
Mezzi	Fresa meccanica	a rullo dentato e nastro trasportatore			Vedi pag 38
Sorveglianza	sanitaria (64)	Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglia	anza sanitaria a c	ura del medico c	ompetente; D.Lgs.
		81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXII	II		
Segnaletica	(63)	Segnalare la zona esposta a livello di rumorosi	ità elevato		

Attività:	Attività: Realizzazione di tubazioni drenanti mediante posa di tessuto non tessuto, di tubi in PVC microfessurato, e stesa di ghiaino privo di sabbia Probabi Valore di Valore di Controlle					
	Rischi	Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative	
LESIONI	ONI, URTI, TAGLI, ano, scivolamenti			Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6	
		Descrizione			Riferimenti	
Mansione	Capo squadra opere Operaio comune poli Autista autocarro					
Materiali Attrezzature Mezzi	Tessuto non tessuto, Utensili ed attrezzati Autocarro con casso	w- v			Vedi pag 70 Vedi pag 57 Vedi pag 35	
	Autocarro				Vedi pag 39	

Attività: Sistemazione/preparazione e pulizia dell'area				Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 4	
Rischi	Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative	
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI Lesioni dorso-lombari per movimentazione manuale dei carichi	Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni manuali dei carichi deve essere frequentemente turnato			D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 - Allegato XXXIII § 4	

Attività:	Sistemazione/preparazione e pulizia dell'area	Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 4
	Descrizione	Riferimenti
Mansione	Capo squadra opere edili	
	Operaio comune polivalente	
	Autista autocarro	
Materiali	Ramaglie, legname, rifiuti non pericolosi	Vedi pag 83
	Terra, ghiaione misto in natura	Vedi pag 70
Attrezzature	Attrezzi mobili o portatili a motore a scoppio	Vedi pag 55
	Utensili ed attrezzature manuali	Vedi pag 57
Mezzi	Autocarro	Vedi pag 39

Attività:	Esecuzione dello scavo di sbancamento e livellamento (65)	Magnitudo del danno: 3
		Probabilità del danno: 2
		Valore del rischio: 6
		Rumore: 83 dB

Misure di Rischi Misure sicurezza D.P.I. Misure legislative coordinamento 01 - INVESTIMENTO (da veicoli /macchine) Investimento personale da mezzi Vietato transitare o sostare nelle d'opera o investimento di mezzi immediate vicinanze dei mezzi Casco di D.Lgs. 81/08 Art. Durante le operazioni di carico l'autista del camion non sosta in cabina protezione 110 La velocità dei mezzi in entrata, uscita e D.Lgs. 81/08 transito nell'area di cantiere deve essere Allegato VIII § ridotta il più possibile e comunque 3.1, § 4.1 osservando i limiti stabiliti Le rampe di accesso al fondo degli scavi Il responsabile di cantiere devono essere dimensionate rispetto all'ingombro dei mezzi garantendo uno coordina gli spazio minimo di m 0,70 oltre le sagome spostamenti di ingombro reciproci dei mezzi; comunica all'autista del camion l'ubicazione della postazione sicura Investimento di estranei alle Consentire l'accesso solo al personale lavorazioni addetto alle lavorazioni 02 - SEPPELLIMENTO (scavi) D.Lgs. 81/08 Artt. Franamento dello scavo Assicurare una pendenza delle pareti dello scavo compatibile con le condizioni 118, 119 geo-morfologiche della zona; predisporre armature di sostegno, sporgenti almeno 30 cm dal bordo scavo, per profondità superiore a m 1.5; consultare ev. la relazione geotecnica 03 - CADUTA DALL'ALTO Caduta nello scavo Controllare frequentemente le condizioni D.Lgs. 81/08 Artt. delle barriere e delle delimitazioni 118, 126 predisposte provvedendo se necessario alla loro manutenzione D.Lgs. 81/08 Accesso allo scavo mediante rampa predisposta, con parapetto di sicurezza Allegato XVIII § 1 - Art. 113 quando prospetta nel vuoto per più di 2 m, e/o scale a mano a norma, fissate, che comma 6.d sporgano a sufficienza oltre il livello di accesso a meno che altri dispositivi

				Valore	bilità del danno: 2 del rischio: 6 re: 83 dB
	Rischi	Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative
	DEMOLIZIONI to e/o crollo di iacenti	garantiscano una presa sicura.  Nell'esecuzione di scavi in presenza di manufatti adottare idonee precauzioni per prevenire l'indebolimento delle strutture			
09 - ELETTRO Elettrocuzion		Non possono essere eseguiti lavori a distanze da linee elettriche o impianti elettrici inferiori a quelle indicate in Tabella 1 dell'Allegato IX del D.Lgs. 81/08			D.Lgs. 81/08 Art. 83
LESIONI	ONI, URTI, TAGLI, nvestimento di	Il terreno destinato al passaggio dei			D.Lgs. 81/08 Art.
persona		mezzi meccanici e dei lavoratori non deve presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate opportunamente Allestire, ove possibile, percorsi chiaramente segnalati e distinti per gli automezzi e gli uomini			118 comma 3
14 - <b>POLVER</b> Inalazione di	<b>I, FUMI, VAPORI, GAS</b> polveri			Maschera con filtro adatto	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.3, § 4.4
DALL'ALTO	DI MATERIALI ateriali dall'alto	Indossare l'elmetto quando si opera in prossimità del bordo scavi Non adoperare le macchine operatrici come apparecchi di sollevamento		Casco di protezione	D.Lgs. 81/08 Art. 110 D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.1, § 4.1
18 - <b>DANNEG</b> Danneggiam tubazioni o in	ento accidentale di	Provvedere all'individuazione dei condotti interrati ed in caso di necessità eseguire lo scavo con un assistente a terra Nel caso di danneggiamenti accidentali di tubazioni o impianti sospendere i lavori e segnalare immediatamente la situazione al capocantiere o al preposto			5.1, 3 1.1
10 - RUMORI Rumore (66)	(67) (Trasm )	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I		Otoprotettori	D.Lgs. 81/08 Art. 189 D.Lgs. 81/08 Art. 193 comma 1
		Descrizione			Riferimenti
Mansione Materiali Mezzi	Capo squadra opere Autista autocarro Palista Terra, ghiaione mis Autocarro con casse Pala meccanica	sto in natura			Vedi pag 70 Vedi pag 35 Vedi pag 29
Sorveglianza : Segnaletica	sanitaria (67) G 81 (65) Es	li addetti devono essere sottoposti a sorveglia 1/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXI sporre idonea segnaletica inerente la viabilità sservare.	II		ompetente; D.Lgs.

Esecuzione dello scavo di sbancamento e livellamento (65)

Magnitudo del danno: 3

Attività:

Attività: Esecuzione	ne dello scavo di sbancamento e livellamento (65) Magnito	udo del danno: 3
	Probabi	ilità del danno: 2
	Valore	del rischio: 6
	Rumore	e: 83 dB
	La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.LGS.	n. 81/08
(66)	6) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato	

Fase: Realizzazione dell'ampliamento Magnitudo del danno: 2

Attività: Posa dell'armatura preconfezionata e delle gabbie d'armatura

Posa dell'armatura preconfezionata e delle gabbie d'armatura

Valore del rischio: 4

Rumore: 80 dB

	Rumore: 80 dB				
	Rischi	Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative
	IMENTO (da veicoli				
/macchine)	o di non addetti	Non interferire nei transiti retrostanti o			
	novimentazioni	adiacenti e non interferire negli spazi			
durante le n	io vimentazioni	lavorativi di altri con i materiali nelle fasi			
		di movimentazione e posa			
13 - ABRASI	ONI, URTI, TAGLI,	1			
LESIONI					
Caduta su fe	erri di ripresa	Proteggere i ferri di ripresa con gli			
		appositi "funghetti" o realizzando un			
		tavolato laterale o con altre protezioni			
15 CADUE	A DI MATERIALI	adeguate			
DALL'ALTO	A DI MATERIALI				
_	nateriali dall'alto	I materiali devono essere calati		Casco di	D.Lgs. 81/08 Art.
		manualmente o con mezzi meccanici,		protezione	110
		correttamente imbragati			
					D.Lgs. 81/08
					Allegato VIII §
					3.1, § 4.1
		Descrizione			Riferimenti
Mansione	Capo squadra ope				
	Muratore polivale				
Operaio comune pe					
Materiali	Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento)				Vedi pag 69
	Barre d'acciaio	11.			Vedi pag 79
Attrezzature	Ferro d'armatura i				Vedi pag 68
Autezzature		cetilenica per saldatura, taglio o riscaldo			Vedi pag 45
	Utensili ed attrezz	ature manuan			Vedi pag 57

				Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 4 Rumore: 83 dB	
Rischi	Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative	
01 - INVESTIMENTO (da veicoli					
/macchine) Investimento di non addetti	Non interferire nei transiti retrostanti o				
durante le movimentazioni	adiacenti e non interferire negli spazi				
	lavorativi di altri con i materiali nelle fasi				
	di movimentazione e posa				
10 - RUMORE					
Rumore (68) (69) (Trasm)	Vedi marchiatura del produttore per			D.Lgs. 81/08 Art.	
	macchine prodotte dopo il 92 e la			189	
	valutazione del datore di lavoro				
	Fare tutto il possibile per assicurare che		Otoprotettori	D.Lgs. 81/08 Art.	
	vengano indossati i D.P.I			193 comma 1	
	Riferimenti				
Mansione Capo squadra opere	edili				

Fase:	1	itudo del danno: 2
Attività:	Getto con autobetoniera e autopompa e vibrazione del getto  Valor	abilità del danno: 2 re del rischio: 4 ore: 83 dB
	Descrizione	Riferimenti
	Muratore polivalente	
	Operaio comune polivalente	
	Autista pompa cls	
	Autista autobetoniera	
Materiali	Conglomerato, eventualmente additivato	Vedi pag 81
Attrezzature	Utensili ed attrezzature manuali	Vedi pag 57
	Vibratore azionato con compressore a scoppio	Vedi pag 48
Mezzi	Autopompa	Vedi pag 24
	Autobetoniera	Vedi pag 21
Sorveglianza sanitaria (69) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.L.		competente; D.Lgs.
	81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII	
Segnaletica	(68) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato	

Magnitudo del danno: 2

D.Lgs. 81/08 Art.

- Allegato XXXIII

168 comma 2

§ 4

Fase:

Lesioni dorso-lombari per

Caduta su ferri di ripresa

carichi

movimentazione manuale dei

Realizzazione dell'ampliamento

Probabilità del danno: 2 Attività: Collocazione e rimozione delle casserature in legno o pannelli in multistrato, anche Valore del rischio: 4 presagomate Rumore: 84 dB Misure di Rischi Misure sicurezza D.P.I. Misure legislative coordinamento 02 - SEPPELLIMENTO (scavi) Franamento dello scavo Assicurare una pendenza delle pareti D.Lgs. 81/08 Artt. 118, 119 dello scavo compatibile con le condizioni geo-morfologiche della zona; predisporre armature di sostegno, sporgenti almeno 30 cm dal bordo scavo, per profondità superiore a m 1.5; consultare ev. la relazione geotecnica 03 - CADUTA DALL'ALTO Caduta nello scavo D.Lgs. 81/08 Artt. Controllare frequentemente le condizioni delle barriere e delle delimitazioni 118, 126 predisposte provvedendo se necessario alla loro manutenzione D.Lgs. 81/08 Accesso allo scavo mediante rampa predisposta, con parapetto di sicurezza Allegato XVIII § quando prospetta nel vuoto per più di 2 1 - Art. 113 m, e/o scale a mano a norma, fissate, che comma 6.d sporgano a sufficienza oltre il livello di accesso a meno che altri dispositivi garantiscano una presa sicura. Caduta di addetti dall'alto Impiegare trabattelli o ponti su cavalletti per le lavorazioni; vietato impiegare le scale portatili A montaggio completato, possono essere montate passerelle metalliche complete di parapetto di sicurezza per realizzare il piano di lavoro in quota degli addetti Caduta di persone dalle aperture Le aperture che prospettano sul vuoto, sia D.Lgs. 81/08 Artt. interne che esterne, vanno protette con un 126, 146 dopo il disarmo e nell'uso parapetto di sicurezza alto 100 cm - Allegato XVIII rispetto al piano di calpestio dell'addetto § 2.1.5 - Allegato IV § 1.7.2.1 13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, **LESIONI** 

Il personale addetto a protratte operazioni

di movimentazioni manuali dei carichi

deve essere frequentemente turnato

Proteggere i ferri di ripresa con gli

Fase: Realizzazione dell'ampliamento

Attività: Collocazione e rimozione delle casserature in legno o pannelli in multistrato, anche

presagomate

Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 4 Rumore: 84 dB

			Misure di		
F	Rischi	Misure sicurezza	coordinamento	D.P.I.	Misure legislative
		appositi "funghetti" o realizzando un			
		tavolato laterale o con altre protezioni adeguate			
15 - CADUTA D	I MATERIALI	adeguate			
DALL'ALTO					
Caduta di mate	eriali dall'alto	I materiali devono essere calati		Casco di	D.Lgs. 81/08 Art.
		manualmente o con mezzi meccanici, correttamente imbragati		protezione	110
		Nei pressi del bordo scavi e durante le		Casco di	D.Lgs. 81/08 Art.
		operazioni di disarmo indossare sempre e		protezione	110
		comunque l'elmetto			D.Lgs. 81/08
					Allegato VIII §
					3.1, § 4.1
Investimento p	er caduta di	Nei pressi del bordo scavi e durante le		Casco di	D.Lgs. 81/08 Art.
materiali dall'a	ılto	operazioni di disarmo indossare sempre e		protezione	110
		comunque l'elmetto			D.Lgs. 81/08
					Allegato VIII §
					3.1, § 4.1
16 - INVESTIMI	ENTO DA				
MATERIALI Investimente d	i norsono o mozzi	Figgara i pannalli al guala a gui galai con			
dopo la posa in	i persone e mezzi	Fissare i pannelli al suolo o sui solai con puntelli adeguati e controventature. E'			
dopo la posa in	Гореги	ammesso impiegare tubi innocenti nelle			
		puntellazioni			
		Bloccare i pannelli tra loro con tiranti			
		quotati			
Crollo delle str	utture da	Effettuare il disarmo con cautela,			
disarmare		allentando gradualmente i cunei o i dispositivi di forzamento dei puntelli e			
		riposizionando gli stessi nel momento in			
		cui si riscontrasse un difetto o un			
		cedimento			
		Descrizione			Riferimenti
	Capo squadra opere				
	Muratore polivalent Operaio comune pol				
	Autogru	nivalente			
1	_	, metalliche e fasce in nylon (accessori di so	llevamento)		Vedi pag 69
		in legno o pannelli in multistrato	,		Vedi pag 78
	Casseforme metallic	che			Vedi pag 76
		li oli minerali leggeri a volte combinati con	acqua		Vedi pag 82
	Utensili ed attrezzat	ture manuali			Vedi pag 57
	Autogru Falai di poptaggia p	profehbricati assimilabili a manti au accellett	:		Vedi pag 32
-   -	Ponti su cavalletti	orefabbricati, assimilabili a ponti su cavallett	.I		Vedi pag 85 Vedi pag 85
1	onu su cavancul				rear pag os

Fase: As:	faltatura			Magnitu	ıdo del danno: 1
Attività: Spa	argimento cat	comina		Probabi	lità del danno: 1
Attività. Spa	argimento cat	annia		Valore d	lel rischio: 1
				Rumore	: 77 dB
Rischi		Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative
01 - INVESTIMENTO	(da veicoli				
/macchine)					
Investimento da mez	zi in	Transennare e segnalare adeguatamente il		Indumenti ad	

Fase: Asfaltatura Magnitudo del danno: 1
Attività: Spargimento catramina Probabilità del danno: 1
Valore del rischio: 1

Rumore: 77 dB

				Kumor	. 77 GD
	Rischi	Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative
movimento		luogo di lavoro		alta visibilità	
08 - <b>SBALZI</b>	ECCESSIVI DI				
TEMPERATU	RA				
Calore, fiam	me			Scarpe di	D.Lgs. 81/08
				sicurezza	Allegato VIII § 3.2, § 4.6
				Indumenti di	D.Lgs. 81/08 Art.
				protezione	78 - Allegato VIII § 3.6
13 - ABRASIO LESIONI	ONI, URTI, TAGLI,				
Lesioni dors	o-lombari per	Il personale addetto a protratte operazioni			D.Lgs. 81/08 Art.
movimentaz	ione manuale dei	di movimentazioni manuali dei carichi			168 comma 2
carichi		deve essere frequentemente turnato			- Allegato XXXIII
					§ 4
Caduta in pi	ano, scivolamenti			Scarpe di	D.Lgs. 81/08
_				sicurezza	Allegato VIII §
					3.2, § 4.6
14 - POLVER	RI, FUMI, VAPORI, GAS				
Inalazione d	i vapori di catrame			Maschera con	D.Lgs. 81/08
(70)	•			filtro adatto	Allegato VIII §
					3.3, § 4.4
Inalazione d	ei gas di scarico	Tenersi sottovento nelle lavorazioni			
		Descrizione			Riferimenti
Mansione	Capo squadra (mant	i stradali)			
	Operaio comune (ma	anti stradali)			
	Addetto autocarro si				
	Autista autocarro				
Materiali	Catramina				Vedi pag 76
Attrezzature	Utensili ed attrezzat	ure manuali			Vedi pag 57
Mezzi	Autocarro				Vedi pag 39
Sorveglianza		i addetti devono essere sottoposti a sorveglia	anza sanitaria a c	ura del medico co	mpetente; D.Lgs.
		/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXI			-

Fase: Asfaltatura

Attività: Stesura manto bituminoso

Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 1 Valore del rischio: 2 Rumore: 88 dR


			Rumore	e: 88 dB
Rischi	Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative
01 - INVESTIMENTO (da veicoli /macchine)				
Investimento da mezzi in movimento 13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI	Transennare e segnalare adeguatamente il luogo di lavoro		Indumenti ad alta visibilità	
Caduta in piano, scivolamenti			Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6
14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS Inalazione di vapori di catrame (71)			Maschera con filtro adatto	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.3, § 4.4
Inalazione dei gas di scarico 10 - RUMORE	Tenersi sottovento nelle lavorazioni			
Rumore (72) (71) (Trasm )	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la			D.Lgs. 81/08 Art. 189

Fase:	Asfaltatur	a				udo del danno: 2
Attività:	Stesura m	anto bi	ituminoso			ilità del danno: 1 del rischio: 2 :: 88 dB
	Rischi		Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative
			valutazione del datore di lavoro			
			Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I		Otoprotettori	D.Lgs. 81/08 Art. 193 comma 1
			Descrizione			Riferimenti
Mansione	Capo squadra	(mant	i stradali)			
	Operaio comi	ine (m	anti stradali)			
	Addetto rifini	trice				
	Autista autoc	arro				
Materiali	Conglomerate	o asfalt	tico/bituminoso a caldo			Vedi pag 83
Attrezzature	Utensili ed at	trezzat	ure manuali			Vedi pag 57
Mezzi	Autocarro con	1 casso	ne ribaltabile			Vedi pag 35
	Vibrofinitrice	;				Vedi pag 18
Sorveglianza s	sanitaria (71	) Gl	i addetti devono essere sottoposti a sorvegli	anza sanitaria a c	ura del medico co	mpetente; D.Lgs.
		81	/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXI	II		
Segnaletica	(72	) Se	gnalare la zona esposta a livello di rumoros	ità elevato		

Fase: Attività:	Asfaltatura Rullatura			Probab Valore	tudo del danno: 2 bilità del danno: 1 del rischio: 2 e: 88 dB
	Rischi	Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative
	RI, FUMI, VAPORI, GAS li vapori di catrame			Maschera con filtro adatto	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.3, § 4.4
10 - RUMOR Rumore (74	RE () (73) (Trasm )	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la			D.Lgs. 81/08 Art.
		valutazione del datore di lavoro Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I		Otoprotettori	D.Lgs. 81/08 Art. 193 comma 1
		Descrizione			Riferimenti
Mansione	Capo squadra (man Addetto rullo comp				
Materiali		tico/bituminoso a caldo			Vedi pag 83
Attrezzature	Costipatore manual				Vedi pag 51
Mezzi	Rullo compressore				Vedi pag 22
Sorveglianza	81	i addetti devono essere sottoposti a sorvegli /08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXX	III	ura del medico co	ompetente; D.Lgs.
Segnaletica	(74) Se	gnalare la zona esposta a livello di rumoros	sità elevato		

## 3) INTERFERENZE (All. XV § 2.1.2.e D.Lgs 81/08)

## 3.1) PERIODI DI MAGGIOR RISCHIO



- Pag. 125 -3) INTERFERENZE (All. XV § 2.1.2.e D.Lgs 81/08)

### 4) GESTIONE EMERGENZE (All. XV § 2.1.2.h D.Lgs. 81/08)

#### ORGANIZZAZIONE DEL PRIMO SOCCORSO

O.02 - Data la dimensione del cantiere, la tipologia delle opere realizzate e la relativa vicinanza a posti pubblici permanenti di pronto soccorso, le ditte devono essere fornite di pacchetto di medicazione. Non è necessaria una formazione specifica in relazione alle attività di cantiere.


### 4.1) ATTIVAZIONE EMERGENZE E TELEFONI UTILI

In situazioni di emergenza (incendio-infortunio) l'operaio dovrà chiamare l'addetto all'emergenza. Solo in caso di assenza dell'addetto all'emergenza l'operaio potrà attivare la procedura sottoelencata.


	MODALITA' DI CHIAMATA DEI VIGILI DEL FUOCO		MODALITA' DI CHIAMATA DELL'EMERGENZA SANITARIA
In c	caso di richiesta di intervento dei vigili del	In o	caso di richiesta di intervento,il responsabile
	co, il responsabile dell'emergenza deve		l'emergenza deve comunicare al 118 i
	nunicare al 115 i seguenti dati:		uenti dati:
1.	Nome dell'impresa del cantiere richiedente	1.	Nome dell'impresa del cantiere richiedente
2.	Indirizzo preciso del cantiere	2.	Indirizzo preciso del cantiere
3.	Indicazioni del percorso e punti di	3.	Indicazioni del percorso e punti di
	riferimento per una rapida localizzazione		riferimento per una rapida localizzazione
	del cantiere		del cantiere
4.	Telefono del cantiere richiedente	4.	Telefono del cantiere richiedente
5.	Tipo di incendio (piccolo, medio, grande)	5.	Patologia presentata dalla persona colpita
6.	Presenza di persone in pericolo (si - no		(ustione, emorragia, frattura, arresto
	- dubbio)		respiratorio, arresto cardiaco, shock,)
7.	Locale o zona interessata all'incendio	6.	Stato della persona colpita (cosciente,
8.	Materiale che brucia		incosciente)
9.	Nome di chi sta chiamando	7.	Nome di chi sta chiamando
10.	Farsi dire il nome di chi risponde	8.	Farsi dire il nome di chi risponde
11.	Annotare l'ora esatta della chiamata	9.	Annotare l'ora esatta della chiamata
12.	Predisporre tutto l'occorrente per	10.	Predisporre tutto l'occorrente per
	l'ingresso dei mezzi di soccorso in cantiere		l'ingresso dei mezzi di soccorso in cantiere


Nel seguito si riproduce il cartello con i telefoni utili per l'attivazione dell'emergenze.

Evento	Chi chiamare	N telefonico
Emergenza incendio	VIGILI DEL FUOCO	115
Emergenza sanitaria	PRONTO SOCCORSO	118
	GUARDIA MEDICA	•••
Forze dell'ordine	CARABINIERI	112
	POLIZIA DI STATO	113
	POLIZIA MUNICIPALE DI	•••
Guasti impiantistici	ACQUA - Segnalazione guasti	•••
	ELETTRICITA' - Segnalazione guasti	•••
	GAS - Segnalazione guasti	•••
Altri numeri	Chiamate urgenti	197
	ASL territoriale	
	Ispettorato del lavoro	•••
	ISPELS	•••
	Ospedale di	•••
	Ufficio tecnico del comune di	•••
	Committente	0872/7071
	Responsabile dei lavori	
	Progettista ING. ANTONIO GIANCRISTOFARO	0872715345
	Coordinatore in fase di progetto ING. ANTONIO GIANCRISTOFARO	0872715345
	Responsabile di cantiere	•••
	Capo cantiere	•••
	Responsabile del servizio di prevenzione	•••
	Direttore dei lavori ING. ANTONIO GIANCRISTOFARO	0872715345
	Coordinatore in fase di esecuzione ING. ANTONIO GIANCRISTOFARO	0872715345



		Durata (g):		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20   2	21	22	23	24	25	26 2	7 28	29
ID	Nome	120,00																													
1	Fasi di lavoro	119,00																													
2	Rischi generici delle attività su sedi stradali	119,00	<del>-</del>																												·
3	Attività su sedi stradali (vengono valutate le attività ed i	93,00	· · · · · · · · · ·																												
4	Taglio e rimozione di alberi e cespugli	93,00	<del>-</del>																												
5	Trasporto materiali in cantiere	93,00																													
6	Scarifica del fondo e parziale ricarica con materiale di	93,00																													
7	Demolizione di pavimentazioni stradali e di marciapiedi							-																							
8	Asporto materiali di risulta (carico, trasporto,	11,00																													· <del> </del>
9	Fresatura manto	11,00																													
10	Rimozione dei cigli stradali	15,00																													
11	Rimozione dei cigli stradali	15,00																													
12	Asporto materiali di risulta (carico, trasporto,	15,00																													
13	Corazzatura del fondo stradale costituita da:	15,00																													
14	Formazione cassonetto	16,00																													
15	Compattazione del piano di posa	16,00																													
16	Preparazione del piano di posa	16,00																													
17	Stesa del materiale e formazione strati																														
	Compattazione per strati	16,00																													
18		16,00																													
19	Movimentazione terra per rilevato	16,00																													
20	Formazione di strato drenante alla base del rilevato	16,00																													
21	Movimentazione e posa dello strato in geotessile	16,00																													
22	Posa in opera del pietrame	16,00															-	_			_				_	-	-			_	
23	Realizzazione fondazione stradale in misto cementato	24,00																								_					
24	Formazione fondo stradale	35,00																													
25	Stesura stabilizzato e compattatura	35,00																													
26	Posa pozzetti, chiusini, ecc	35,00																													
27	Posa tout venant bitumato, binder e strato d'usura	40,00																													
28	Stesura manto bituminoso	40,00																													
29	Stesura manto con attrezzi manuali	40,00																													
30	Rullatura	40,00																													
31	Rifinitura	40,00																													
32	Posa in opera di cordoli e cunette prefabbricate in	10,00																													
33	Realizzazione di segnaletica orizzontale	10,00																													
34	Installazione di segnaletica stradale verticale	10,00																													
35	Posa in opera di pali ed armature per illuminazione	10,00																													
36	Realizzazione di recinzione con paletti in ferro infissi	10,00																													.ii
37	Demolizione e asportazione manto	10,00																													.ii
38	Fresatura manto	10,00																													
39	Realizzazione di tubazioni drenanti mediante posa di	10,00																													
40	Ampliamento di sede stradale	51,00																													
41	Sistemazione/preparazione e pulizia dell'area	51,00																													
42	Esecuzione dello scavo di sbancamento e livellamento																														
43	Realizzazione dell'ampliamento	34,00																													.ļ
44	Asfaltatura	29,00																													
1																															





ID	118	119 12	20 12	21 12	2 12	23 1	24	125	120	6 12	27 1	28	129	13	0 13	31	13	2 13	33	134	13	35	136	13	7 1:	38	139	140	0 14	11 1	142	143	3 1	44	145	146	6 1	47	148	3 14	9 1	50	151	152	2 15	53 1	154	155	15	6 1	57 1	158	159 1	60	161
1							1															1			_				+								1																		
3																																																							
4																																																							
5 6																																																							
7																																																							
8																																																							
9 10 11																																																							
11																																																							
13																																																							
14																																																							
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39																																																							
17																																																							
19																																																							
20																																																							
21																																																							
23																																																							
24 25																																																							
26																												}																											
27 28																																																							
29																																																							
30																																																							
32																																																							
33																																																							
35																																																							
36																																																							
38																																																							
39																																																							
40 41																																																							
42																																																							
43 44																																																							
44														1																							-																		_

		4 0	0 1	-	0 -		0 40	4 40	40 44 4	F 40	47 40	40 00		20 00	04 1	)	0 07	00	00
ID Zo	na + Rumore	1 2	3 4	5	6 7	8	9   10   1	11   12	13   14   1	5   16	17   18	19   20	21   2	22   23	24 2	25   2	6 27	28	29
1											84 84	84 84	84 8	89	89 8	39 8	9 89	89	89

ID	30	31	32	33	34	35	36	6 3	37	38	39	40	4	1	42	43	44	45	4	6	47	48	4	9	50	51	52	5	3 5	54	55	56	57	7 5	8 5	59	60	61	62	63	64	6	5 6	66	67	68	69	70	71	72	73	$\prod$
1	89	89	89	87	87	87	87	7 E	37	87	87	87	8	7	87	87	87	87	8	7	87	87	8	7	87	87	87	8	7 8	37	87	87			-																	H





# 6) ELEMENTI DEL CANTIERE FASI E ATTIVITÀ LAVORATIVE SUDDIVISI PER IMPRESA

### **IMPRESA:**

Per la realizzazione di:

01) IMPRESA 1

Attività: Accantieramento e strutture al grezzo

## 7) ALLEGATI

NUMERO	DOCUMENTO			
	costi della sicurezza diretti			
	costi della sicurezza indiretti			

## **INDICE GENERALE**

1) IDENTIFICAZIONE DELL'OPERA E DEI SOGGETTI (All. XV § 2.1.2.a - § 2.1.2.b D.Lgs 81/08)	pag.	- 3
1.1) DATI GENERALI	pag.	:
1.2) CARATTERISTICHE DELL'OPERA 1.3) IMPRESE	pag. pag.	
1.4) GRUPPI OPERATIVI RICHIESTI	pag.	
2) INDIVIDUAZIONE ED ANALISI DEI RISCHI (All. XV § 2.1.2.c D.Lgs. 81/08)	pag.	9
2.1) AREA DI CANTIERE (All. XV § 2.1.2.d.1 - § 2.2.1 D.Lgs 81/08) 2.1.1) CARATTERISTICHE DELL'AREA DI CANTIERE	pag.	9
2.1.2) LAYOUT DEL CANTIERE  2.1.2) LAYOUT DEL CANTIERE	pag. pag.	
2.1.3) ZONE	pag.	10
2.2) ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (All. XV § 2.1.2.d.2 - § 2.2.2 D.Lgs 81/08)	pag.	1.
2.2.1) POSTI FISSI DI LAVORO 2.2.2) DOCUMENTI DA CONSERVARE IN CANTIERE - PIANI E PROGETTI	pag. pag.	1; 1;
2.3) ANALISI DELLE LAVORAZIONI (All. XV § 2.1.2.d.3 - § 2.2.3 D.Lgs 81/08)	pag.	1:
2.3.1) VALUTAZIONE E MISURE CONTRO IL RUMORE	pag.	1:
2.3.2) MEZZI	pag.	1′
2.3.3) ATTREZZATURE 2.3.4) MATERIALI	pag. pag.	42 68
2.3.5) IMPIANTI FISSI	pag.	84
2.3.6) DPI	pag.	8′
2.3.7) FASI DI LAVORO 3) INTERFERENZE (All. XV § 2.1.2.e D.Lgs 81/08)	pag. pag.	88 12
3.1) PERIODI DI MAGGIOR RISCHIO	pag.	12
4) GESTIONE EMERGENZE (All. XV § 2.1.2.h D.Lgs. 81/08)	pag.	12
4.1) ATTIVAZIONE EMERGENZE E TELEFONI UTILI 5) CRONOPROCEDAMMA DELLA VORI (All. XV. 8.2.1.2.; 8.2.2.1.D.L. co. 91/09)	pag.	120
5) CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI (All. XV § 2.1.2i - § 2.3.1 D.Lgs 81/08) 6) ELEMENTI DEL CANTIERE FASI E ATTIVITÀ LAVORATIVE SUDDIVISI PER IMPRESA	pag. pag.	12: 13:
7) ALLEGATI	pag.	13
I P ANALIGIDELLE LAVODAZIONI		
Indice ANALISI DELLE LAVORAZIONI		0.
Rischi generici delle attività su sedi stradali	pag.	89
Taglio e rimozione di alberi e cespugli	pag.	90
Trasporto materiali in cantiere	pag.	90
Scarifica del fondo e parziale ricarica con materiale di cava	pag.	9
Demolizione di pavimentazioni stradali e di marciapiedi in conglomerato bituminoso	pag.	9
Asporto materiali di risulta (carico, trasporto, scarico)	pag.	9
Fresatura manto	pag.	92
Rimozione dei cigli stradali	pag.	9.
Rimozione cigli stradali	pag.	9.
Asporto materiali di risulta (carico, trasporto, scarico)	pag.	93
Corazzatura del fondo stradale costituita da: sottofondo in cls, prodotto in cantiere	pag.	94
con betoniera con benna di caricamento e trasportato con autobetoniera da 2 mc,		
armato con rete elettrosaldata; posa di ciottoli e fugatura con malta grezza di cemento		
Formazione cassonetto	pag.	9:
Compattazione del piano di posa	pag.	94
Preparazione del piano di posa	pag.	9'
Stesa del materiale e formazione strati	pag.	9'
Compattazione per strati	pag.	9'
Movimentazione terra per rilevato	pag.	98
Formazione di strato drenante alla base del rilevato	pag.	9
Movimentazione e posa dello strato in geotessile	pag.	98
Posa in opera del pietrame	pag.	9
Realizzazione fondazione stradale in misto cementato	pag.	10
Stesa con vibrofinitrice	pag.	10
Consegna e carico materiali	pag.	10
Rullatura con rullo gommato	pag.	10
Pulizia mezzi, ricollocazione a deposito	pag.	10
Formazione fondo stradale	pag.	10
Stesura stabilizzato e compattatura	pag.	10
Posa pozzetti, chiusini, ecc	pag.	10
Scavo e ritombamento	pag.	10
Posa pozzetti, chiusini, tubazioni in PVC	pag.	10
Getto di cls per calottature	pag.	10
Posa tout venant bitumato, binder e strato d'usura	pag.	109
Consegna e carico materiali	pag.	10
Stesa binder e manto con vibrofinitrice	pag.	10:

Rullatura binder con rullo metallico	pag.	105	
Pulizia mezzi, ricollocazione a deposito	pag.	106	
Stesura manto con attrezzi manuali	pag.	106	
Stesura manto bituminoso	pag.	107	
Stesura manto con attrezzi manuali	pag.	108	
Rullatura	pag.	109	
Rifinitura	pag.	109	
Posa in opera di cordoli e cunette prefabbricate in cemento	pag.	109	
Realizzazione sottofondi	pag.	109	
Deposito temporaneo dei materiali in zona già delimitata e segnalata	pag.	110	
Posa cordonate, sigillature e stilature giunti; eventuali scalpellamenti e stuccatura dei giunti	pag.	110	
Posa in opera e fissaggio con malta cementizia su piano di appoggio predisposto; eventuali scalpellamenti e stuccatura dei giunti	pag.	111	
Realizzazione di segnaletica orizzontale	pag.	111	
Installazione di segnaletica stradale verticale	pag.	111	
Posa in opera di pali ed armature per illuminazione stradale			
Trasporto, scarico e stoccaggio materiali, in aree già predisposte	pag.	112	
Posizionamento pali su opere di fondazione già predisposte	pag.	112	
Sigillatura con malta cementizia alla base dei pali	pag.	113	
Esecuzione dei lavori elettrici e di completamento	pag.	113	
Realizzazione di recinzione con paletti in ferro infissi nel terreno e rete metallica, in	pag.	114	
blocchi di fondazione già predisposti			
Demolizione e asportazione manto	pag.	114	
Fresatura manto	pag.	115	
Realizzazione di tubazioni drenanti mediante posa di tessuto non tessuto, di tubi in	pag.	116	
PVC microfessurato, e stesa di ghiaino privo di sabbia			
Sistemazione/preparazione e pulizia dell'area	pag.	116	
Esecuzione dello scavo di sbancamento e livellamento	pag.	117	
Realizzazione dell'ampliamento	pag.	119	
Posa dell'armatura preconfezionata e delle gabbie d'armatura	pag.	119	
Getto con autobetoniera e autopompa e vibrazione del getto	pag.	119	
Collocazione e rimozione delle casserature in legno o pannelli in multistrato,	pag.	120	
anche presagomate			
Asfaltatura	pag.	121	
Spargimento catramina	pag.	121	
Stesura manto bituminoso	pag.	122	
Rullatura	pag.	123	



## FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA

previsto dall'art 91 comma b, redatto in base ai contenuti dell'all. XVI del D.Lgs. 81/08 adeguato al D.Lgs. 106/09

OGGETTO DEI LAVORI: COMPLETAMENTO "STRADA COMUNALE

ARTIGIANALE DI VILLA MARTELLI CON MESSA IN SICUREZZA DEL BIVIO DI VILLA MARTELLI SULLA

S.P. S.VITO – LANCIANO"

**COMMITTENTE:** AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Documento	Data	Fase	Note	Nome e firma redattore
Versione n.				

Revisione	Data	Fase	Note	Nome e firma redattore
N.				
N.				
N.				

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE:	ING. ANTONIO GIANCRISTOFARO
	LANCIANO, lì
	Firma

Documento	Data	Fase	Note	Nome e firma redattore
Versione n.				

Revisione	Data	Fase	Note	Nome e firma redattore
N.				
N.				
N.				

### **PREMESSA**

#### I. INTRODUZIONE

Il fascicolo predisposto la prima volta a cura del coordinatore per la progettazione, è eventualmente modificato nella fase esecutiva in funzione dell'evoluzione dei lavori ed è aggiornato a cura del committente a seguito delle modifiche intervenute in un'opera nel corso della sua esistenza. Per interventi su opere esistenti già dotate di fascicolo e che richiedono la designazione dei coordinatori, l'aggiornamento del fascicolo è predisposto a cura del coordinatore per la progettazione.

Per le opere di cui al D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, il fascicolo tiene conto del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, di cui all'articolo 38 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207.

Il fascicolo accompagna l'opera per tutta la sua durata di vita.

#### II. CONTENUTI

Il fascicolo comprende tre capitoli:

CAPITOLO I – la descrizione sintetica dell'opera e l'indicazione dei soggetti coinvolti (scheda I)

**CAPITOLO II** – l'individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull'opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già previsti o programmati (schede II-1, II-2 e II-3).

Le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera sono le misure preventive e protettive incorporate nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera.

Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive la cui adozione è richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera.

Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e quelle ausiliarie, devono essere presi in considerazione almeno i seguenti elementi:

- 1. accessi ai luoghi di lavoro;
- 2. sicurezza dei luoghi di lavoro;
- 3. impianti di alimentazione e di scarico;
- 4. approvvigionamento e movimentazione materiali;
- 5. approvvigionamento e movimentazione attrezzature;
- 6. igiene sul lavoro;
- 7. interferenze e protezione dei terzi.

Il fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera, necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché le informazioni riguardanti le modalità operative da adottare per:

- 1. utilizzare le stesse in completa sicurezza;
- 2. mantenerle in piena funzionalità nel tempo, individuandone in particolare le verifiche, gli interventi manutentivi necessari e la loro periodicità.

**CAPITOLO III** - i riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede III-1, III-2 e III-3).


## **CAPITOLO I**

Modalità per la descrizione dell'opera e l'individuazione dei soggetti interessati.

#### Descrizione sintetica dell'opera

COMPLETAMENTO "STRADA COMUNALE ARTIGIANALE DI VILLA MARTELLI CON MESSA IN SICUREZZA DEL BIVIO DI VILLA MARTELLI SULLA S.P. S.VITO – LANCIANO"

L' intervento di cui al presente progetto è inerente il completamento della viabilità a servizio della zona artigianale di Villa Martelli con messa in sicurezza del bivio di Villa Martelli sulla S.P. S.Vito-Lanciano



L'importanza di questo intervento è di potenziare la viabilità dal/e verso il casello autostradale allo scopo di sgravare il flusso veicolare che nelle ore di punta creano lunghe code ai semafori presenti sulla strada prov.le S.Vito-Lanciano; inoltre tale asse viario' andrebbe a realizzare un ulteriore accesso alla zona artigianale, già dotata peraltro di una ampia e sicura viabilità', ciò permetterebbe di raggiungere l'abitato del comune di Treglio e quindi l'ingresso al casello autostradale. Tale tracciato, quindi, è da ascrivere ad un percorso stradale alternativo, di emergenza, di eventuali interruzioni e di decongestionamento del traffico sulla S.P. Lanciano -Treglio. Inoltre, è necessario un intervento di messa in sicurezza del bivio di Villa Martelli, dove per la presenza anche dell'asse viario di ingresso alla zona artigianale non vi sono sufficienti condizioni di sicurezza per l'assenza di spartitraffico, segnaletica orizzontale, rotatoria, necessari per regolare il flusso veicolare sui diversi assi viari - in direzione S.Vito, in direzione Lanciano, in direzione Villa Martelli ed in direzione zona artigianale

### SCHEDA I - Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati



#### Durata effettiva dei lavori

#### Indirizzo del cantiere

Via					
Comune	LANCIANO	Provincia	CHIETI	Regione	ABRUZZO

#### Soggetti interessati

#### **COMMITTENTE:**

NOME	INDIRIZZO	COMUNE	PRV	TELEFONO	NOTE
AMMINISTRAZIONE	PIAZZA PLEBISCITO	LANCIANO	СН	0872/7071	
COMUNALE					

#### **RESPONSABILE DEI LAVORI:**

## COORDINATORE PER QUANTO RIGUARDA LA SUCUREZZA E LA SALUTE DURANTE LA PROGETTAZIONE DELL'OPERA:

NOME	INDIRIZZO	COMUNE	PRV	TELEFONO	NOTE
ING. ANTONIO	VIA LUIGI DE	LANCIANO	CH	0872715345	
GIANCRISTOFARO	CRECCHIO, 61				

### COORDINATORE PER QUANTO RIGUARDA LA SUCUREZZA E LA SALUTE DURANTE LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA:

NOME	INDIRIZZO	COMUNE	PRV	TELEFONO	NOTE
ING. ANTONIO	VIA LUIGI DE	LANCIANO	CH	0872715345	
GIANCRISTOFARO	CRECCHIO, 61				

#### **PROGETTISTI:**

NOME	INDIRIZZO	COMUNE	PRV	TELEFONO	NOTE
ING. ANTONIO	VIA LUIGI DE	LANCIANO	CH	0872715345	
GIANCRISTOFARO	CRECCHIO, 61				

### SCHEDA I - Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati

### <u>IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRESE</u>:

NOME	INDIRIZZO	COMUNE	PRV	TELEFONO	NOTE
					01) IMPRESA 1
					Attività: Accantieramento e strutture
					al grezzo

### **CAPITOLO II**

#### Modalità per la descrizione dell'opera e l'individuazione dei soggetti interessati.

- 1. Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le successive schede, che sono sottoscritte dal soggetto responsabile della sua compilazione.
- 2.1 La scheda II-1 è redatta per ciascuna tipologia di lavori prevedibile, prevista o programmata sull'opera, descrive i rischi individuati e, sulla base dell'analisi di ciascun punto critico (accessi ai luoghi di lavoro, sicurezza dei luoghi di lavoro, ecc.), indica le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e quelle ausiliarie. Tale scheda è corredata, quando necessario, con tavole allegate, contenenti le informazioni utili per la miglior comprensione delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed indicanti le scelte progettuali effettuate allo scopo, come la portanza e la resistenza di solai e strutture, nonché il percorso e l'ubicazione di impianti e sottoservizi; qualora la complessità dell'opera lo richieda, le suddette tavole sono corredate da immagini, foto o altri documenti utili ad illustrare le soluzioni individuate.
- 2.2 La scheda II-2 è identica alla scheda II-1 ed è utilizzata per eventualmente adeguare il fascicolo in fase di esecuzione dei lavori ed ogniqualvolta sia necessario a seguito delle modifiche intervenute in un'opera nel corso della sua esistenza. Tale scheda sostituisce la scheda II-1, la quale è comunque conservata fino all'ultimazione dei lavori.
- 2.3 La scheda II-3 indica, per ciascuna misura preventiva e protettiva in dotazione dell'opera, le informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché consentire il loro utilizzo in completa sicurezza e permettere al committente il controllo della loro efficienza.

SCHEDE TECNICHE	
SCHEDA TECNICA COMPONENTE	1.1.3.2

IDENTIFICA	IDENTIFICAZIONE			
1	Opera	EDILIZIA		
1.1	Classe di unità tecnologica	STRUTTURE		
1.1.3	Elemento tecnologico	Pareti di sostegno		
1.1.3.2	Componente	Muri semplici o a gravità		

# DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA Muri semplici o a gravità

#### MODALITA' D'USO CORRETTO

Controllare la stabilità delle strutture e l'assenza di eventuali anomalie. In particolare la comparsa di segni di dissesti evidenti (fratturazioni, lesioni, principio di ribaltamento, ecc.). In fase di progettazione definire con precisione la spinta "S" derivante dalla massa di terra e le relative componenti. Verificare le condizioni di stabilità relative: a) al ribaltamento; b) allo scorrimento; c) allo schiacciamento; d) allo slittamento del complesso terra-muro. Provvedere al ripristino degli elementi per le opere realizzate in pietrame (con o senza ricorsi), in particolare, dei giunti, dei riquadri, delle lesene, ecc.

SCHEDE TECNICHE	
SCHEDA TECNICA COMPONENTE	1.2.10.10

IDENTIFICAZIONE		
1	Opera	EDILIZIA
1.2	Classe di unità tecnologica	CHIUSURE
1.2.10	Elemento tecnologico	Recinzioni e cancelli
1.2.10.10	Componente	Recinzioni in elementi prefabbricati

## DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA Recinzioni in elementi prefabbricati

#### MODALITA' D'USO CORRETTO

Le recinzioni vanno realizzate e manutenute nel rispetto delle norme relative alla distanza dal ciglio stradale, alla sicurezza del traffico e della visibilità richiesta dall'Ente proprietario della strada o dell'autorità preposta alla sicurezza del traffico e comunque del codice della strada. Sarebbe opportuno prima di realizzare e/o intervenire sulle recinzioni di concordare con le aziende competenti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, la realizzazione di appositi spazi, accessibili dalla via pubblica, da destinare all'alloggiamento dei cassonetti o comunque alle aree di deposito rifiuti. Il ripristino di recinzioni deteriorate va fatto attraverso interventi puntuali nel mantenimento della tipologia e nel rispetto di recinzioni adiacenti e prospicienti sulla stessa via. Inoltre le recinzioni dovranno relazionarsi alle caratteristiche storiche, tipologiche e di finitura dei fabbricati di cui costituiscono pertinenza. I controlli saranno mirati alla verifica del grado di integrità ed individuazione di anomalie (corrosione, deformazione, perdita di elementi, screpolatura vernici, ecc.). Inoltre a secondo delle tipologie e dei materiali costituenti, le recinzioni vanno periodicamente: a) ripristinate nelle protezioni superficiali delle parti in vista; b) integrate negli elementi mancanti o degradati; c) tinteggiate con opportune vernici e prodotti idonei al tipo di materiale e all'ambiente di ubicazione; d) colorate in relazione ad eventuali piani di colore e/o riferimenti formali all'ambiente circostante.

SCHEDE TECNICHE	
SCHEDA TECNICA COMPONENTE	1.3.8.1

IDENTIFICAZIONE		
1	Opera	EDILIZIA
1.3	Classe di unità tecnologica	PARTIZIONI
1.3.8	Elemento tecnologico	Pavimentazioni esterne
1.3.8.1	Componente	Rivestimenti cementizi-bituminosi

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	
Rivestimenti cementizi-bituminosi	

Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.

SCHEDE TECNICHE	
SCHEDA TECNICA COMPONENTE	5.1.3

IDENTIFICAZIONE		
5	Opera	OPERE STRADALI
5.1	Elemento tecnologico	Strade
5.1.3	Componente	Carreggiata

CLASSI OMO	CLASSI OMOGENEE		
SP.01	Scomposizione	Parti interrate	
	spaziale dell'opera		
SP.02		Piano di campagna o stradale	
SP.04		Interrato e visibile all'esterno	

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Carreggiata

Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. Rinnovare periodicamente gli strati delle pavimentazioni avendo cura delle caratteristiche geometriche e morfologiche delle strade. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.

SCHEDE TECNICHE	
SCHEDA TECNICA COMPONENTE	5.1.9

IDENTIFICAZIONE		
5	Opera	OPERE STRADALI
5.1	Elemento tecnologico	Strade
5.1.9	Componente	Pavimentazione stradale in bitumi

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	
Pavimentazione stradale in bitumi	

Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. Rinnovare periodicamente gli strati delle pavimentazioni avendo cura delle caratteristiche geometriche e morfologiche delle strade. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.

SCHEDE TECNICHE	
SCHEDA TECNICA COMPONENTE	5.1.8

IDENTIFICAZIONE		
5	Opera	OPERE STRADALI
5.1	Elemento tecnologico	Strade
5.1.8	Componente	Marciapiede

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	
Marciapiede	

La cartellonistica va ubicata nel senso longitudinale alla strada. In caso di occupazione di suolo pubblico da parte di edicole, cabine telefoniche, cassonetti, ecc., la larghezza minima del passaggio pedonale dovrà essere non inferiore a 2 m, salvo diverse disposizioni di regolamenti locali. Controllare periodicamente lo stato generale al fine di verifica l'assenza di eventuali buche e/o altre anomalie che possono rappresentare pericolo per la sicurezza ed incolumità delle persone. Ripristinare le parti mancanti e/o comunque danneggiati con materiali idonei. Provvedere alla pulizia delle superfici ed alla rimozione di depositi o di eventuali ostacoli.

SCHEDE TECNICHE	
SCHEDA TECNICA COMPONENTE	5.1.6

IDENTIFICAZIONE		
5	Opera	OPERE STRADALI
5.1	Elemento tecnologico	Strade
5.1.6	Componente	Cunette

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	
Cunette	

N	MODALITA' D'USO CORRETTO
I	Le sezioni delle cunette vanno dimensionate in base a calcoli idraulici.

SCHEDE TECNICHE	
SCHEDA TECNICA COMPONENTE	5.7.1

IDENTIFICAZIONE		
5	Opera	OPERE STRADALI
5.7	Elemento tecnologico	Segnaletica stradale orizzontale
5.7.1	Componente	Altri segnali

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	
Altri segnali	

SCHEDE TECNICHE	
SCHEDA TECNICA COMPONENTE	5.7.2

IDENTIFICAZIONE		
5	Opera	OPERE STRADALI
5.7	Elemento tecnologico	Segnaletica stradale orizzontale
5.7.2	Componente	Attraversamenti ciclabili

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	
Attraversamenti ciclabili	

SCHEDE TECNICHE	
SCHEDA TECNICA COMPONENTE	5.7.3

IDENTIFICAZIONE		
5	Opera	OPERE STRADALI
5.7	Elemento tecnologico	Segnaletica stradale orizzontale
5.7.3	Componente	Attraversamenti pedonali

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	
Attraversamenti pe	edonali

SCHEDE TECNICHE	
SCHEDA TECNICA COMPONENTE	5.7.4

IDENTIFICAZIONE		
5	Opera	OPERE STRADALI
5.7	Elemento tecnologico	Segnaletica stradale orizzontale
5.7.4	Componente	Frecce direzionali

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	
Frecce direzionali	

SCHEDE TECNICHE	3
SCHEDA TECNICA COMPONENTE	5.7.5

IDENTIFICAZIONE		
5	Opera	OPERE STRADALI
5.7	Elemento tecnologico	Segnaletica stradale orizzontale
5.7.5	Componente	Inserti stradali

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	
Inserti stradali	

Gli inserti stradali devono essere installati seguendo tutte le istruzioni fornite dal produttore. Gli inserti stradali temporanei devono consentire la loro rimozione senza arrecare nessun danno alle superfici in uso. Essi devono riportare in marchio le informazioni inerenti a: -nome e/o marchio del produttore; -tipo di classificazione dell'inserto stradale.Provvedere al loro ripristino e/o integrazione con altri elementi di analoghe caratteristiche.

SCHEDE TECNICHE	
SCHEDA TECNICA COMPONENTE	5.7.6

IDENTIFICAZIONE		
5	Opera	OPERE STRADALI
5.7	Elemento tecnologico	Segnaletica stradale orizzontale
5.7.6	Componente	Iscrizioni e simboli

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	
Iscrizioni e simboli	

SCHEDE TECNICHE	
SCHEDA TECNICA COMPONENTE	5.7.7

IDENTIFICAZIONE		
5	Opera	OPERE STRADALI
5.7	Elemento tecnologico	Segnaletica stradale orizzontale
5.7.7	Componente	Isole di traffico

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	
Isole di traffico	

SCHEDE TECNICHE	
SCHEDA TECNICA COMPONENTE	5.7.8

IDENTIFICAZIONE		
5	Opera	OPERE STRADALI
5.7	Elemento tecnologico	Segnaletica stradale orizzontale
5.7.8	Componente	Strisce di delimitazione

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	
Strisce di delimitazione	

SCHEDE TECNICHE	
SCHEDA TECNICA COMPONENTE	5.7.9

IDENTIFICAZIONE		
5	Opera	OPERE STRADALI
5.7	Elemento tecnologico	Segnaletica stradale orizzontale
5.7.9	Componente	Strisce longitudinali

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	
Strisce longitudinali	

SCHEDE TECNICHE	
SCHEDA TECNICA COMPONENTE	5.7.10

IDENTIFICAZIONE		
5	Opera	OPERE STRADALI
5.7	Elemento tecnologico	Segnaletica stradale orizzontale
5.7.10	Componente	Strisce trasversali

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	
Strisce trasversali	

SCHEDE TECNICHE	
SCHEDA TECNICA COMPONENTE	5.6.1

IDENTIFICAZIONE		
5	Opera	OPERE STRADALI
5.6	Elemento tecnologico	Segnaletica stradale verticale
5.6.1	Componente	Cartelli segnaletici

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	
Cartelli segnaletici	

Controllare l'assenza di eventuali anomalie. In particolare verificare il corretto posizionamento della segnaletica verticale. In caso di mancanza e/o usura eccessiva degli elementi provvedere alla sostituzione e/o integrazione degli stessi con altri analoghi e comunque conformi alle norme stabilite dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285) e dal Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

SCHEDE TECNIC	CHE
SCHEDA TECNICA COMPONENTE	5.6.2

IDENTIFICAZIONE		
5	Opera	OPERE STRADALI
5.6	Elemento tecnologico	Segnaletica stradale verticale
5.6.2	Componente	Sostegni, supporti e accessori vari

#### DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Sostegni, supporti e accessori vari

#### MODALITA' D'USO CORRETTO

Controllare l'assenza di eventuali anomalie. In particolare verificare la corretta stabilità dei supporti a cartelli e/o pannelli segnaletici. Provvedere periodicamente mediante l'utilizzo di adeguata attrezzatura al serraggio degli elementi accessori e/o alla loro integrazione con altri di analoghe caratteristiche. Gli interventi di ripristino vanno considerati anche in occasione di eventi traumatici esterni (urti, atti di vandalismo, ecc.).

SCHEDE TECNICHE	
SCHEDA TECNICA COMPONENTE	5.8.8

IDENTIFICAZIONE		
5	Opera	OPERE STRADALI
5.8	Elemento tecnologico	Sistemi di sicurezza stradale
5.8.8	Componente	Barriere di sicurezza per spartitraffico

## DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA Barriere di sicurezza per spartitraffico

#### MODALITA' D'USO CORRETTO

Controllare periodicamente l'efficienza delle barriere stradali e delle parti costituenti nonché la loro integrazione con la viabilità e segnaletica stradale. Ai fini della omologazione le barriere stradali di sicurezza sono classificate in tipi, classi e materiali, in funzione della loro ubicazione e delle caratteristiche merceologiche degli elementi componenti. Le barriere omologate sono inserite in un catalogo, suddiviso per soluzioni tipologiche, con l'indicazione delle varie possibilità di impiego. Il catalogo è curato ed aggiornato periodicamente dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato circolazione e traffico, ed è messo a disposizione degli operatori del settore della progettazione, costruzione e manutenzione di strade.

SCHEDE TECNICHE	
SCHEDA TECNICA COMPONENTE	5.8.11

IDENTIFICAZIONE		
5	Opera	OPERE STRADALI
5.8	Elemento tecnologico	Sistemi di sicurezza stradale
5.8.11	Componente	Barriere di sicurezza stradale

## DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA Barriere di sicurezza stradale

#### MODALITA' D'USO CORRETTO

Controllare periodicamente l'efficienza delle barriere stradali e delle parti costituenti, nonché la loro integrazione con la viabilità e segnaletica stradale. La progettazione dei tipi di barriere di sicurezza da adottare deve tener conto della loro ubicazione e delle opere complementari connesse (fondazioni, supporti, dispositivi di smaltimento delle acque, ecc.), nell'ambito della sicurezza stradale. Ai fini della omologazione le barriere stradali di sicurezza sono classificate in tipi, classi e materiali, in funzione della loro ubicazione e delle caratteristiche merceologiche degli elementi componenti. Le barriere omologate sono inserite in un catalogo, suddiviso per soluzioni tipologiche, con l'indicazione delle varie possibilità di impiego. Il catalogo è curato ed aggiornato periodicamente dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato circolazione e traffico, ed è messo a disposizione degli operatori del settore della progettazione, costruzione e manutenzione di strade.

SCHEDE TECNICHE	
SCHEDA TECNICA COMPONENTE	5.8.14

IDENTIFICAZIONE		
5	Opera	OPERE STRADALI
5.8	Elemento tecnologico	Sistemi di sicurezza stradale
5.8.14	Componente	Guardrails per pedoni

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		
Guardrails per pedoni		

Controllare periodicamente l'efficienza delle barriere stradali e delle parti costituenti nonché la loro integrazione con la viabilità e segnaletica stradale. La progettazione dei tipi di barriere di sicurezza da adottare deve tener conto della loro ubicazione e delle opere complementari connesse (fondazioni, supporti, dispositivi di smaltimento delle acque, ecc.), nell'ambito della sicurezza stradale. Ai fini della omologazione le barriere stradali di sicurezza sono classificate in tipi, classi e materiali, in funzione della loro ubicazione e delle caratteristiche merceologiche degli elementi componenti. Le barriere omologate sono inserite in un catalogo, suddiviso per soluzioni tipologiche, con l'indicazione delle varie possibilità di impiego. Il catalogo è curato ed aggiornato periodicamente dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato circolazione e traffico, ed è messo a disposizione degli operatori del settore della progettazione, costruzione e manutenzione di strade.

SCHEDE TECNICHE	
SCHEDA TECNICA COMPONENTE	5.8.3

IDENTIFICAZIONE				
5	5 Opera OPERE STRADALI			
5.8	Elemento tecnologico	Sistemi di sicurezza stradale		
5.8.3	Componente	Barriere di sicurezza deformabile		

## DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA Barriere di sicurezza deformabile

#### MODALITA' D'USO CORRETTO

Controllare periodicamente l'efficienza delle barriere stradali e delle parti costituenti nonché la loro integrazione con la viabilità e segnaletica stradale. La progettazione dei tipi di barriere di sicurezza da adottare deve tener conto della loro ubicazione e delle opere complementari connesse (fondazioni, supporti, dispositivi di smaltimento delle acque, ecc.), nell'ambito della sicurezza stradale. Ai fini della omologazione le barriere stradali di sicurezza sono classificate in tipi, classi e materiali, in funzione della loro ubicazione e delle caratteristiche merceologiche degli elementi componenti. Le barriere omologate sono inserite in un catalogo, suddiviso per soluzioni tipologiche, con l'indicazione delle varie possibilità di impiego. Il catalogo è curato ed aggiornato periodicamente dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato circolazione e traffico, ed è messo a disposizione degli operatori del settore della progettazione, costruzione e manutenzione di strade.

SCHEDE TECNICHE	
SCHEDA TECNICA COMPONENTE	2.10.5

IDENTIFICAZIONE			
2	Opera	IMPIANTI TECNOLOGICI	
2.10	Elemento tecnologico	Impianto di smaltimento acque meteoriche	
2.10.5	Componente	Pozzetti e caditoie	

CLASSI OMOGENEE		
SP.01	Scomposizione	Parti interrate
	spaziale dell'opera	

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	
Pozzetti e caditoie	

Controllare la funzionalità dei pozzetti, delle caditoie ed eliminare eventuali depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioni che possono compromettere il corretto deflusso delle acque meteoriche.È necessario verificare e valutare la prestazione dei pozzetti e delle caditoie durante la realizzazione dei lavori, al termine dei lavori e anche durante la vita del sistema. Le verifiche e le valutazioni comprendono:- prova di tenuta all'acqua; - prova di tenuta all'aria; - prova di infiltrazione; - esame a vista;- valutazione della portata in condizioni di tempo asciutto; - tenuta agli odori.Un ulteoriore controllo può essere richiesto ai produttori facendo verificare alcuni elementi quali l'aspetto, le dimensioni, i materiali, la classificazione in base al carico.

SCHEDE TECNICHE	
SCHEDA TECNICA COMPONENTE	2.10.4

IDENTIFICAZIONE				
2	Opera IMPIANTI TECNOLOGICI			
2.10	Elemento tecnologico	Impianto di smaltimento acque meteoriche		
2.10.4	Componente	Collettori di scarico		

CLASSI OMOGENEE		
SP.01	Scomposizione	Parti interrate
	spaziale dell'opera	

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	
Collettori di scarico	

I collettori possono essere realizzati in tre tipi di sistemi diversi, ossia:- i sistemi indipendenti;- i sistemi misti;- i sistemi parzialmente indipendenti. Gli scarichi ammessi nel sistema sono le acque usate domestiche, gli effluenti industriali ammessi e le acque di superficie. Il dimensionamento e le verifiche dei collettori devono considerare alcuni aspetti tra i quali:- la tenuta all'acqua;- la tenuta all'aria;- l'assenza di infiltrazione;- un esame a vista;- un'ispezione con televisione a circuito chiuso;- una valutazione della portata in condizioni di tempo asciutto;- un monitoraggio degli arrivi nel sistema;- un monitoraggio della qualità, quantità e frequenza dell'effluente nel punto di scarico nel corpo ricettore;- un monitoraggio all'interno del sistema rispetto a miscele di gas tossiche e/o esplosive;- un monitoraggio degli scarichi negli impianti di trattamento provenienti dal sistema.

### **CAPITOLO III**

#### Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di supporto esistente

- 1. All'interno del fascicolo sono indicate le informazioni utili al reperimento dei documenti tecnici dell'opera che risultano di particolare utilità ai fini della sicurezza, per ogni intervento successivo sull'opera, siano essi elaborati progettuali, indagini specifiche o semplici informazioni; tali documenti riguardano:
- 1. il contesto in cui è collocata;
- 2. la struttura architettonica e statica;
- 3. gli impianti installati.
- 2. Qualora l'opera sia in possesso di uno specifico libretto di manutenzione contenente i documenti sopra citati ad esso si rimanda per i riferimenti di cui sopra.
- 3. Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le successive schede, che sono sottoscritte dal soggetto responsabile della sua compilazione.

SCHEDA III-2 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera				
Elenco degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto	Nominativo e recapito dei soggetti che hanno predisposto gli elaborati tecnici	Data del documento	Collocazione degli elaborati tecnici	Note
- A.01) - RELAZIONE GENERALE				
- A.02) - CARTOGRAFIA				
- A.03) - Rilievi PLANO				
ALTIMETRICI_( planim e curve di				
livello ))				
- A.04) - Rilievi PLANO				
ALTIMETRICI_( profilo				
longitudinale)				
- A.05) - Rilievo Plano Altim_(				
Prof_trasv sez 01-11)				
- A.06) - Rilievo Plano Altim_(				
Prof_trasv sez 12-20)				
- A.07) - Rilievo Plano Altim_(				
Prof_trasv sez 21-32)				
- A.08) - Rilievo Plano Altim_(				
Tabulati di rilievo)				
- A.09) - Via Bergamo ( Planimetria				
generale)				
- A.10) - Via Bergamo ( Quote e				
raggi di curvatura )				
- A.11) - Rotatoria Villa Martelli (				
Planimetria generale )				
- A.12) - Particolari Costruttivi				
- A.13) - Piano di Manutenz (				
MANUALE DI MANUT E				
MANUALE D'USO )				
- A.14) - Piano di Manutenz (				
PROGRAMMA DI				
MANUTENZIONE )				
- A.15) - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO				
- A.16) - STIMA COSTI				
SICUREZZA CONTRATTUALI				
- A.17) - COMPUTO METRICO				
ESTIMATIVO				
- A.18) - STIMA COMPLESSIVA				
COSTI SICUREZZA				
- A.19) - QUADRO ECONOMICO				
- A.20) - CRONOPROGRAMMA				

SCHEDA III-2 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera				
Elenco degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto	Nominativo e recapito dei soggetti che hanno predisposto gli elaborati tecnici	Data del documento	Collocazione degli elaborati tecnici	Note
DELLE LAVORAZIONI				
- A.21) - ELENCO DEI PREZZI				
UNITARI				
- A.22) - INCIDENZA				
PENCENTUALE MANO D'OPERA				
- A.23) - CAPITOLATO SPECIALE				
D'APPALTO				
- A.24) - Schema di contratto				
d'appalto				
- A.25) - Piano Particellare di				
Esproprio				
- A.26) - LAYOUT DI CANTIERE				